

مسار العمل ونقاط المراجعة

مو كل صورة وافق عليها العميل جاهزة للتصنيع. بترتب المراحل من الموجز للتسليم ونحط نقاط مراجعة قبل ننتقل للخطوة اللي بعدها.


وش بتنجز؟

- حدد مخرج كل مرحلة
- حط نقاط اعتماد واضحة
- اضبط الإصدارات والتغيير

حدد مخرج كل مرحلة

ابدأ بالموجز ورفع الموقع، ثم بدائل التصميم، وبعدها الرسومات وقائمة القطع والمواصفات. راجع ملف التصنيع قبل التشغيل وخطة التركيب قبل النقل والفحص قبل التسليم. إذا رجعت مرحلة، حدّث كل المستندات اللي تأثرت.


رسم يوضح الفكرة؛ راجع التفاصيل بالشرح.




حط نقاط اعتماد واضحة

عند كل نقطة، وضّح وش ينفحص ومن يعتمد. العميل يراجع الاحتياج والشكل، والمختص يراجع التفاصيل الفنية والتثبيت، والورشة تؤكد إمكان التشغيل. خلي الملاحظات المؤثرة واضحة؛ موافقة الشكل ما تعني اعتماد التفاصيل كلها.

رسم يوضح الفكرة؛ راجع التفاصيل بالشرح.





رسم يوضح الفكرة؛ راجع التفاصيل بالشرح.

اضبط الإصدارات والتغيير

كل ملف له إصدار وتاريخ وحالة وغرض اعتماد. إذا تغير مقياس أو خامة بعد الإصدار، سجّل السبب وكل الرسومات والقوائم والتكلفة التي تأثرت، وأعد المراجعة. لا تستخدم النسخة القديمة بالتشغيل. إغلاق الملاحظة يحتاج دليل إعادة فحص.

مثال محلول

بعد إصدار قائمة القطع، تغير العرض المطلوب. نراجع الأجزاء والعلاقات التي تغيرت ونحدّث الرسومات والقائمة والكميات والتكلفة قبل الإصدار الجديد.

القرار: ما نستخدم الإصدار الجديد بالتشغيل لين نراجع كل المخرجات المتأثرة.

اختبر فهمك

تغير العرض بعد إصدار القائمة. وش المطلوب؟

- نغيّر الصورة بس
- نوثّق التغيير ونراجع كل المخرجات المتأثرة
- نكمل بالنسخة القديمة

إجابة صحيحة: نوثّق التغيير ونراجع كل المخرجات المتأثرة. القرار: ما نستخدم الإصدار الجديد بالتشغيل لين نراجع كل المخرجات المتأثرة.

جرب بنفسك

سوّ خطة مراحل لوحدة تخزين وسجل تغيير لو تغير العرض بعد إصدار الرسومات.

المراحل والمخرجات ومسؤول المراجعة

نقاط الاعتماد والمعلومات المفتوحة

سجل التغيير والإصدارات وإعادة الفحص

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- كل قرار مرتبط بمعلومة أو سؤال واضح.
- المخرج كامل ومؤرخ وواضح لغيرك.
- البيانات التي ما تأكدت واضحة قبل الاعتماد.