Evaluador: Bioing. Romero Ayala Santiago Emprendedor: HERNADEZ, JOSE HORACIO

Resumen:

El emprendimiento no se encuentra en marcha, si bien figuran varios emprendedores en los papeles no se puedo contactar con ellos en la entrevista.

El prototipo diseñado no pudo ser visto o examinado, se tienen dudas sobre el desempeño (vida útil) de los materiales empleados y de la tasa de eficiencia.

Es válida la intensión de trabajar en la generación de fuentes de energía sustentables pero no compite en cuanto a costos y desempeño con respecto a los comerciales existentes actualmente.

El emprendedor no se notaba comprometido con el proyecto y hay probabilidades elevadas que no pueda devolver el dinero del crédito

ROMERO AYAY A Santiago Bioingéniero Mat. 41545