## CONTROL LABORATORIO

## Ejercicios adicionales 1


$$G_{(s)} = \frac{b}{s+a} \tag{0.1}$$

1. Calcular el error en estado estacionario si (1) es exponecialmente estable y si se regula en lazo cerrado con un cotrol proporciaonal y la referencia es un escalòn unitario. Como se podria reducir el error?

$$\begin{split} E_{(s)} &= \frac{1}{1+G_{(s)}} \\ &\lim_{s \to 0} \, s \; E_{(s)} \; R_{(s)} \\ E_{(s)} &= \frac{s+a}{s+a+b} \\ \lim_{s \to 0} s \; \frac{s+a}{(s+a+b)s} &= \frac{s+a}{s+a+b} = \frac{a}{a+b} \end{split}$$

Como se podria reducir el error ?

Aumentado b asi aumenta en denominador esto reducira en error.



En la imagen de lado izquierdo d=0.01 y del lado derecho d=100

2. Considèrese le sistema (1) en lazo cerrado con un controlador Proporcional. El polo tiene un valor s=5 y la ganacia b=10. Calcular el rango de los valores de ganancia proporcional para los cuales en lazo cerrado es exponecialmente estable.

Por Criterio de estabilidad de Routh-Horwitz

$$\begin{vmatrix} s^1 \\ s^0 \end{vmatrix} = 1$$

Simpre va a ser estable para valores b>5

3. Sea el sistema (1) con a=1 y b=10. Utilizando un control Proporcional Integral (PI) calcular sus ganancias para que el sistema en lazo cerrado tenga los polos en s=-20

$$(k_p + \frac{k_i}{s}) * \frac{10}{s+1} = \frac{sk_p + K_i}{s(s+1) + k_p s + k_i}$$

$$\frac{k_p + k_i}{s^2 + (1 + 10k_p)s + 10k_i}$$

Queremos polos repetidos en -20

$$(s+20)(s+20) = s^2 + 40 + 400$$

Igualado con el polinomio de la planta en lazo cerrado

$$1 + 10K_p = 40$$

$$10k_p = 39$$

$$k_p = 3.9$$

por otro lado

$$10k_i = 400$$

$$K_i = 40$$