```
Last login: Thu Jun 20 12:53:12 on ttys000
air:∼ roberto$ octave
GNU Octave, version 3.6.4
Copyright (C) 2013 John W. Eaton and others.
This is free software; see the source code for copying conditions.
There is ABSOLUTELY NO WARRANTY; not even for MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. For details, type `warranty'.
Octave was configured for "x86_64-apple-darwin12.3.0".
Additional information about Octave is available at http://www.octave.org.
Please contribute if you find this software useful.
For more information, visit http://www.octave.org/get-involved.html
Read http://www.octave.org/bugs.html to learn how to submit bug reports.
For information about changes from previous versions, type `news'.
octave:1> clear
octave:2> clc
octave:3> A = [0 \ 1 \ 0;0 \ 0 \ 1;0 \ 0 \ 0]; b = [0;0;1]; c = [-1 \ 0 \ 1];
octave:4> Controlabilidad = [b A*b A*A*b]
Controlabilidad =
     0
          1
  0 1 0
  1 0
octave:5> Observabilidad = [c;c*A;c*A*A]
Observabilidad =
  -1 0
  0 -1 0
  0 0 -1
octave:6> det(Controlabilidad)
ans = -1
octave:7> det(Observabilidad)
ans = -1
octave:8> [A b]
ans =
      1
          0 0
  0
      0
          1
             0
  0 0 0 1
octave:9> f = [-1 -3 -3];
octave:10> Af = A + b*f
Af =
  0 1
         0
  0 0 1
  -1 -3 -3
octave:11> [Af b]
ans =
  0 1 0
              0
  0 0 1
```

```
-1 -3 -3 1
octave:12> % Se ingresan 3 polos en -1 por medio de la retroalimentacion de estado.
octave:12> [A;c]
ans =
  0
      1
          0
  0
      0
          1
  0
      0
          0
      0
          1
octave:13> Ao = A'; bo = c'; co = b';
octave:14> Observabilidad_o = [co;co*Ao;co*Ao^2]
Observabilidad_o =
     0
  0
     1
          0
  1
     0
          0
octave:15> det(Observabilidad_o)
ans = -1
octave:16> T = inv(Observabilidad)*Observabilidad_o
  -1 0 -1
  0 -1 0
  -1 0 0
octave:17> % Esta es la matriz del cambio de base que se hace para llevarlo a la forma observador
octave:17> [Ao;co]
ans =
  0
      0
          0
  1
      0
          0
  0
      1
          0
  0
      0
          1
octave:18> ko = [-1000; -300; -30];
octave:19> Ako = Ao + ko*co
Ako =
            0 -1000
     0
     1
            0
               -300
     0
                 -30
octave:20> [Ako;co]
ans =
     0
            0 -1000
     1
            0
               -300
     0
                 -30
            1
octave:21> %Se ingresan 3 polos en -10 por medio de la inyeccion de salida, aunque por el momento este en
otra base, se puede cambiar facilmente con el inverso de la matriz de salida
octave:21> k = T*ko
k =
  1030
   300
```

```
octave:22> Ak = A + k*c
Ak =
 -1030
                 1030
  -300
                  301
             0
 -1000
             0
                1000
octave:23> % Este resultado ya es en la base normal
octave:23> Alc = \lceil A \ b^*f; -k^*c \ (Af+k^*c) \rceil
Alc =
      0
                           0
                                  0
                                         0
                    0
             1
      0
             0
                    1
                           0
                                  0
                                         0
      0
                    0
                          -1
                                  -3
                                         -3
   1030
             0
               -1030
                      -1030
                                  1
                                      1030
   300
                -300
                        -300
                                  0
             0
                                       301
   1000
             0 -1000 -1001
                                       997
                                  -3
octave:24> blc = [b b];clc = [c zeros(size(c))];
octave:25> % Y asi obtenemos el sistema con los dos efectos (retroalimentacion de estado e inyeccion de
octave:25> Controlabilidad_lc = [blc Alc*blc Alc^2*blc Alc^3*blc Alc^4*blc Alc^5*blc]
error: operator *: nonconformant arguments (op1 is 6x6, op2 is 3x2)
octave:25> blc
blc =
  0
      0
  0
      0
   1
      1
octave:26> blc = [b;b];
octave:27> Controlabilidad_lc = [blc Alc*blc Alc^2*blc Alc^3*blc Alc^4*blc Alc^5*blc]
Controlabilidad_lc =
   0
                  -3
                        6 -10
              1
   0
        1
             -3
                   6
                     -10
                          15
    1
        -3
              6
                -10
                       15 -21
   0
        0
             1
                 -3
                        6
                          -10
   0
        1
             -3
                  6 -10
                           15
   1
        -3
              6 -10
                       15 -21
octave:28> det(Controlabilidad)
ans = -1
octave:29> det(Controlabilidad_lc)
ans = 0
octave:30> % Aqui observamos que el determinante de Controlabilidad bajo lazo cerrado es 0, por lo que
tendriamos que asumir que el sistema no es controlable...octave:30> Observabilidad_lc =
[clc;clc*Alc;clc*Alc^2;clc*Alc^3;clc*Alc^4;clc*Alc^5]
Observabilidad_lc =
                     0
                                           0
                                                       0
                                                                  0
         -1
                                1
         0
                    -1
                                0
                                           -1
                                                      -3
                                                                 -3
      -4930
                     0
                             4929
                                        4933
                                                       8
                                                              -4924
    159390
                 -4930
                          -159390
                                      -159395
                                                    4918
                                                             159383
   -3318450
                159390
                          3313520
                                     3318457
                                                 -159374
                                                           -3313511
   56687510
              -3318450 -56528120 -56687519
                                                 3318430
                                                           56528109
```

octave:31> det(Observabilidad\_lc)

ans = -5870.6

octave:32> % Pero la matriz de observabilidad es diferente de 0 por lo que aun hay esperanzas :) octave:32> % Si se analiza la forma de Jordan, se puede observar que se tienen 3 modos observables, mas no controlables (los modos introducidos por el observador), 1 modo controlable, mas no observable (resultado de la cancelación de un polo con un cero) y 2 modos controlables y observables octave:32>