





បញ្ចីត្រួតពិនិត្យទូទៅ COVID-19 សម្រាប់និយោជកវិស័យថាមពល និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់

ថ្ងៃទី 2 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2020

បញ្ចីក្រួកពិនិត្យនេះមានគោលបំណងជួយដល់ថៅកែ ឬនិយោដកវិស័យថាមពល និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឱ្យអនុវត្ត ដែនការរបស់ពួកគេដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងធ្វើការ និងបំពេញបន្ថែមទៅតាម ការណែនាំសម្រាប់និយោជិកវិស័យថាមពល និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់។ បញ្ជីក្រុកពិនិត្យនេះគឺជាសេចក្ដីសង្ខេប និង មានសារខ្លីៗសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃការណែនាំ។ ធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់ពីការណែនាំ មុនពេលប្រើបញ្ជីក្រុកពិនិត្យ នេះ។



ខ្លឹមសារនៃផែនការជាក់លាក់នៅកន្លែងធ្វើការជា លាយលក្ខណ៍អក្សរ

បុគ្គល(នានា)ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តផែនការ។
ការវាយតម្លៃហានិភ័យ និងវិធានការដែលនឹងត្រូវអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុស។
ការប្រើម៉ាស់ ឬរបាំងមុខ អនុលោមតាមការណែនាំរបស់ <u>CDPH</u> ។
ការបណ្តុះបណ្តាល និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយកម្មករនិយោជិត និងតំណាងកម្មករនិយោជិ ដែលមានក្នុងផែនការ។
ដំណើរការពិនិត្យមើលអនុលោមភាព និងកត់ត្រា ព្រមទាំងកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាត។
ដំណើរការស៊ើបអង្កេតករណីជំងឺកូវីដ៖ ត្រូវជូនដំណឹងដល់ផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន និង កំណត់អគ្គសញ្ញាណហើយ និងញែកដាក់ដោយឡែកពីគ្នានូវទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងធ្វើការ និង បុគ្គលិកដែលបានឆ្លងជំងឺ។
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការងាចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីកើតឡើងបន្ថែមទៀត។
បែបបទសម្រាប់កន្លែងធ្វើការនៅពេលមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះ ស្របតាម <u>ការណែនាំរបស់</u> CDPH ។
និយោជកដែលចូលរួមក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពល និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ក៍គួរដែ យោងទៅលើគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់និយោជកសំណង់។
បញ្ឈូលការរៀបចំរិធានការប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺ COVID-19 ឲ្យទៅជាផែនការសម្រាប់គ្រាមានអាសន្ន សម្រាប់ពេលដាច់ភ្លើង អគ្គីភ័យ ។ល។ (សូមមើលគោលការណ៍លម្អិត)។



ប្រធានបទផ្សេងៗសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកម្មករ

	~		C 1		- 1	
e e e e e e e e e e e e e	- COVID 10	75.55	`` <u>`</u> ~~~~~	5 L-00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		B S S S 1 D S S S O OI
ព័ត៌មានស្តីពីជំរំ	ス (()//)_ 9	. ളലവിലെ	111011102110	នងជាពេល	ນປຸດເຂເມລາ	шыыыы
	- COVID 13					

- □ ការត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ ដូចជាសីតុណ្ហភាព និង/ឬ ការត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញាដោយ ប្រើ ការណែនាំរបស់ CDC។
- សារៈសំខាន់នៃការមិនមកធ្វើការ ប្រសិនបើកម្មករមានការក្អក គ្រុនក្ដៅ ពិបាកដកដង្ហើម គ្រុន
 ញាក់ ឈឺសាច់ដុំ ឈឺក្បាល ឈឺបំពង់ក បាត់បង់រសងាតិ ឬគ្លិនថ្មី តឹងច្រមុះ ឬហៀរសំបោរ ចង្អោរ
 ឬក្អួត ឬប្រសិនបើពួកគេ ឬនរណាម្នាក់ដែលពួកគេបានទាក់ទងងាមួយ គ្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ច័
 យថាមានជំងឺ COVID-19។
- បន្ទាប់ពីការធ្វើរោកវិនិច្ឆ័យនៃ COVID-19 បុគ្គលិកអាចគ្រលប់មកធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីរយៈពេល
 10 ថ្ងៃ ចាប់គាំងពីការចាប់ផ្ដើមបង្ហាញរោគសញ្ញា និង 72 ម៉ោងដោយគ្មានគ្រុនក្ដៅ។

П	នៅពេលត្រូវស្វែងរកការព្យាបាល។
П	សារៈសំខាន់នៃការលាងដែ។
	សារៈសំខាន់នៃការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា ទាំងនៅគ្នងម៉ោងធ្វើការ និងក្រៅម៉ោងធ្វើការ។
	ការប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវនៃម៉ាសក្រណាត់ រួមទាំងព័ត៌មាននៅក្នុង <u>ការណែនាំរបស់ CDPH</u> ។
	ព័ត៌មានស្តីពីអក្ថប្រយោជន៍នៃការឈប់សម្រាក ដែលរួមមាន <mark>ច្បាប់នៃការឆ្លើយតបទៅនឹងមេ</mark> រោគកូរ៉ូណាដោយយកគ្រូសារជាចម្បង និងអត្ថប្រយោជន៍សំណងរបស់កម្មករស្ថិតនៅក្រោម <u>បទ</u> <u>បញ្ហាប្រតិបត្តិ N-62-20 របស់អភិបាលរដ្ឋ</u> ខណ:ពេលដែលបទបញ្ហានោះចូលជាធរមាន។
	បណ្តុះបណ្តាលអ្នកម៉ៅការឯករាដ្យ អ្នកធ្វើការបណ្តោះអាសន្ន ឬអ្នកជាប់កិច្ចសន្យាក្នុងគោលការណ៍ ទាំងនេះ ហើយធានាថាពួកគេមានឧបករណ៍ការពារខ្លួន (PPE) ដែលចាំបាច់។
่ รีเ	ធានការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យបុគ្គល
	ការពិនិត្យរោគសញ្ញា និង/ឬការពិនិត្យសីតុណ្ហភាព។
	លើកទឹកចិត្តកម្មករនិយោជិតដែលឈឺ ឬចេញរោគសញ្ញា COVID-19 ឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះ។
	ផ្តល់ និងធានាថាកម្មករប្រើឧបករណ៍ការពារខ្លួន (PPE) ដែលចាំបាច់ទាំងអស់។
	លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការលាងដៃញឹកញាប់ និងការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យលាងដៃ។
	ផ្តល់ស្រោមដៃដែលអាចបោះចោលបាន ដល់កម្មករជាការបន្ថែមលើការលាងដៃញឹកញាប់សម្រាប់ កិច្ចការ ដូចជាការកាន់របស់របរដែលប៉ះជាញឹកញាប់ ឬធ្វើការពិនិត្យរោគសញ្ញា។
	ផ្តល់នូវឧបករណ៍ចាំបាច់ និងកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់បុគ្គលិកជួសជុលដែលអាចគ្រូវការឆ្លើយតប ទៅនឹងការរំខាននៃបណ្តាញអគ្គិសនី។
	អនុវត្តការប្រជុំណែនាំអំពីសុវត្ថិភាពជាមុនដល់កម្មករចុះផ្ដល់សេវាមូលដ្ឋានតាមការហៅទូរស័ព្ទ។
r	ធែការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ
r ⁻	ជើការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ អនុវត្តការសម្អាតឱ្យបានហ្មត់ចត់នៅតំបន់ដែលមានចរាចរណ៍កុះករ។
	អនុវត្តការសម្អាតឱ្យបានហ្មត់ចត់នៅតំបន់ដែលមានចរាចរណ៍កុះករ។
	អនុវត្តការសម្អាតឱ្យបានហ្មត់ចត់នៅតំបន់ដែលមានចរាចរណ៍កុះករ។ លាងសម្អាតដោយទឹកសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅឲ្យបានញឹកញាប់។
	អនុវត្តការសម្អាតឱ្យបានហ្មត់ចត់នៅតំបន់ដែលមានចរាចរណ៍កុះករ។ លាងសម្អាតដោយទឹកសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅឲ្យបានញឹកញាប់។ សម្អាត និងធ្វើអនាម័យឧបករណ៍រួម ចន្លោះពេលនៃការប្រើប្រាស់នីមួយៗ។ សម្អាតផ្ទៃដែលអាចប៉ះបាន ចន្លោះពេលនៃពីការប្ដូរវេន ឬប្ដូរអ្នកប្រើប្រាស់ អាស្រ័យលើមួយណា
	អនុវត្តការសម្អាតឱ្យបានហ្មត់ចត់នៅតំបន់ដែលមានចរាចរណ៍កុះករ។ លាងសម្អាតដោយទឹកសម្លាប់មេរោកលើផ្ទៃដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅឲ្យបានញឹកញាប់។ សម្អាត និងធ្វើអនាម័យឧបករណ៍រួម ចន្លោះពេលនៃការប្រើប្រាស់នីមួយៗ។ សម្អាតផ្ទៃដែលអាចប៉ះបាន ចន្លោះពេលនៃពីការប្តូរូវេន ឬប្តូរូអ្នកប្រើប្រាស់ អាស្រ័យលើមួយណា ត្រូវបានប៉ះញឹកញាប់ជាង។ ជានាថា បបនីយដានអនាម័យបើកដំណើរការ និងនៅមាន ស្កាគ្រប់ពេលវេលា ហើយផ្តល់បន្ថែម
	អនុវត្តការសម្អាតឱ្យបានហ្មត់ចត់នៅតំបន់ដែលមានចរាចរណ៍កុះករ។ លាងសម្អាតដោយទឹកសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃដែលគ្រូវបានប្រើជាទូទៅឲ្យបានញឹកញាប់។ សម្អាត និងធ្វើអនាម័យឧបករណ៍រួម ចន្លោះពេលនៃការប្រើប្រាស់នីមួយៗ។ សម្អាតផ្ទៃដែលអាចប៉ះបាន ចន្លោះពេលនៃពីការប្តូរវេន ឬប្តូរអ្នកប្រើប្រាស់ អាស្រ័យលើមួយណា ត្រូវបានប៉ះញឹកញាប់ជាង។ បានាថា បបនីយដ្ឋានអនាម័យបើកដំណើរការ និងនៅមាន ស្ណុកគ្រប់ពេលវេលា ហើយផ្ដល់បន្ថែម នូវសាប៊ូ ក្រដាស់ជូត និងទឹកអនាម័យសម្អាតដៃ។ គ្រូវបានាថា គ្រប់ប្រព័ន្ធទឹក និងលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់ គឺអាចប្រើប្រាស់បានដោយសុវត្ថិភាព
	អនុវត្តការសម្អាតឱ្យបានហ្មត់ចត់នៅតំបន់ដែលមានចរាចរណ៍កុះករ។ លាងសម្អាតដោយទឹកសម្លាប់មេរោកលើផ្ទៃដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅឲ្យបានញឹកញាប់។ សម្អាត និងធ្វើអនាម័យឧបករណ៍រួម ចន្លោះពេលនៃការប្រើប្រាស់នីមួយៗ។ សម្អាតផ្ទៃដែលអាចប់ះបាន ចន្លោះពេលនៃពីការប្តូរវេន ឬឬូរអ្នកប្រើប្រាស់ អាស្រ័យលើមួយណា ត្រូវបានប់ះញឹកញាប់ជាង។ ជានាថា បបនីយដ្ឋានអនាម័យបើកដំណើរការ និងនៅមាន ស្ណុកគ្រប់ពេលវេលា ហើយផ្ដល់បន្ថែម នូវសាប៊ូ ក្រដាស់ដូត និងទឹកអនាម័យសម្អាតដៃ។ ត្រូវបានថា គ្រប់ប្រព័ន្ធទឹក និងលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់ គឺអាចប្រើប្រាស់បានដោយសុវត្ថិភាព បន្ទាប់ពីមានការបិទទីតាំងរយៈពេលយូរ។ ប្រើដលិតដល់ដែលបានអនុម័តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រនាំងនឹង COVID-19 ស្ដីពី ទីភ្នាក់ងារ ការពារបរិស្ថាន (EPA)-បញ្ជី ដែលបានអនុធ្លាត និងបណ្ដះបណ្ដាលកម្មករពីគ្រោះថ្នាក់គីមី ការ ណែនាំដលិតដល់ តម្រូវការខ្យល់ និងតម្រូវការ Cal/OSHA។ អនុវត្ត វិធីសាស្ត្រសម្អាតដំងីហិតដោយ
	អនុវត្តការសម្អាតឱ្យបានហ្មត់បត់នៅតំបន់ដែលមានបរាបរណ៍កុះការ។ លាងសម្អាតដោយទឹកសម្លាប់មេរោកលើផ្ទៃដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅឲ្យបានញឹកញាប់។ សម្អាត និងធ្វើអនាម័យឧបករណ៍រួម ចន្លោះពេលនៃការប្រើប្រាស់នីមួយៗ។ សម្អាតផ្ទៃដែលអាចប៉ះបាន ចន្លោះពេលនៃពីការប្លូរវេន ឬប្លូរអ្នកប្រើប្រាស់ អាស្រ័យលើមួយណា ត្រូវបានប៉ះញឹកញាប់ជាង។ ជានាថា បបន័យម្អានអនាម័យបើកដំណើរការ និងនៅមាន ស្លុកគ្រប់ពេលវេលា ហើយផ្តល់បន្ថែម នូវសាប៊ូ ក្រងាស់ដូត និងទឹកអនាម័យសម្អាតដែរ ត្រូវជានាថា គ្រប់ប្រព័ន្ធទឹក និងលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់ គឺអាចប្រើប្រាស់បានដោយសុវត្ថិភាព បន្ទាប់ពីមានការបិទទីតាំងរយៈពេលយូរ។ ប្រើផលិតផលដែលបានអនុម័តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រនាំងនឹង COVID-19 ស្តីពី ទីភ្នាក់ងារ ការពារបរិស្ថាន (EPA)-បញ្ជី ដែលបានអនុធ្លាត និងបណ្តុះបណ្តាលកម្មករពីគ្រោះថ្នាក់គីមី ការ ណែនាំផលិតផល តម្រូវការខ្យល់ និងតម្រូវការ Cal/OSHA។ អនុវត្ត វិធីសាស្ត្រសម្អាតជំងីហិតដោយ សុវត្ថិភាពរបស់ CDPH។ ផ្តល់ពេលវេលាដល់កម្មករនិយោជិតដើម្បីអនុវត្តអនាម័យក្នុងអំឡុងពេលប្តូរវេនធ្វើការរបស់ពួក
	អនុវត្តការសម្អាតឱ្យបានហ្មត់ចត់នៅតំបន់ដែលមានចរាចរណ៍កុះករ។ លាងសម្អាតដោយទឹកសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅឲ្យបានញឹកញាប់។ សម្អាត និងធ្វើអនាម័យឧបករណ៍រួម ចន្លោះពេលនៃការប្រើប្រាស់នីមួយៗ។ សម្អាតផ្ទៃដែលអាចប៉ះបាន ចន្លោះពេលនៃពីការប្តូរវេន ឬប្តូរអ្នកប្រើប្រាស់ អាស្រ័យលើមួយណា ត្រូវបានប៉ះញឹកញាប់ដាង។ ជានាង បបនីយដ្ឋានអនាម័យបើកដំណើរការ និងនៅមាន ស្លុកគ្រប់ពេលវេលា ហើយផ្តល់បន្ថែម នូវសាប៊ូ ក្រដាស់ដូត និងទឹកអនាម័យសម្អាតដៃ។ ត្រូវជានាថា គ្រប់ប្រព័ន្ធទីក និងលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់ គឺអាចប្រើប្រាស់បានដោយសុវត្ថិភាព បន្ទាប់ពីមានការប៉ិទទីតាំងរយៈពេលយូរ។ ប្រើជលិតផលដែលបានអនុម័កសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រនាំងនឹង COVID-19 ស្តីពី ទីភ្នាក់ងារ ការពារបរិស្ថាន (EPA)-បញ្ជី ដែលបានអនុធ្លាត និងបណ្តុះបណ្តាលកម្មករពីគ្រោះថ្នាក់គីមី ការ ណែនាំជលិតផល តម្រូវការខ្យល់ និងតម្រូវការ Cal/OSHA។ អនុវត្ត វិធីសាស្ត្រសម្អាតដំងីហិតដោយ សុវត្ថិភាពរបស់ CDPH។ ផ្តល់ពេលវេលាដល់កម្មករនិយោជិតដើម្បីអនុវត្តអនាម័យក្នុងអំឡុងពេលប្តូរវេនធ្វើការរបស់ពួក គេ។ សម្អាត និងសម្លាប់មេរោគឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលចុងបញ្ចប់នៃការប្តូរវែននីមួយៗ។



កែប្រែការផ្ដល់ដូននៅកន្លែងបរិភោគអាហារ រួមទាំងការប្រើប្រាស់អាហារដែលបានរៀបចំទុកជាមុន និងគ្រឿងបាន ស្លាបព្រាសម។

សេចក្តីណែនាំអំពីការរក្សាគម្លាតរាងកាយ

<u>_</u>	າ ວິດ ເຄື່ອ ຄວາມ ຄວາມ ຄວາມ ຄວາມ ຄວາມ ຄວາມ ຄວາມ ຄວາມ
ការ ដូវ	វិធានការដើម្បីងាក់ងាច់ងោយឡែកចំពោះកម្មករយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីត ងោយប្រើវិធាន ចងាការបែងចែករូបវន្ត ឬសញ្ញាដែលមើលឃើញ (ឧទាហរណ៍ការកំណត់ងាន់ ស្កុតពណ៌ ឬ នីម្បីចង្ហូលបង្ហាញពីកន្លែងដែលកម្មករគួរឈរ)។
បង្កើត COVID	គំរូលំហូរនៃការងារសម្រាប់កម្មករនិយោជិតប្រើ ដើម្បីអង្កេតសម្គាល់ក្តីបារម្ភអំពីជំងឺ o-19 ដែលសង្ស័យ ក្នុងអំឡុងពេលហៅទូរស័ព្ទទៅអតិថិជន។
ទាក់ទ សាកសួ	ងទៅអតិថិជនដើម្បីបញ្ជាក់ការកំណត់ពេលណាត់ជួប មុនពេលពួកគេអញ្ជើញមក ហើយ រមើលថាតើមានអ្នកឆ្លងជំងឺនៅនោះដែរឬទេ។
	តេឱ្យបុគ្គលិកមូលដ្ឋានស្រែកថា "ឧបករណ៍ឈប់ពិនិត្យសុវត្ថិភាព" នៅពេលពួកគេមានការ ថ្មីរក្នុងការចូលទៅក្នុងកន្លែងណាមួយ ឬអគារណាមួយ។
កំណត់ និងយុ	ការប៉ះពាល់សម្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសដំនាញ និងបុគ្គលិកដោយអនុវត្តការវិនិច្ច័យពីចម្ងាយ ទ្ធសាស្ត្រដំឡើង/ជួសជុលដោយខ្លួនឯង តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
លៃសម្រ	ដួលការប្រជុំដោយផ្ទាល់ ប្រសិនបើចាំបាច់ ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគម្លាត។
បើកក	ារប្រជុំ និងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទ ឬវេទិការនិម្មិត។
កំណត់	ចំនួនកម្មករនិយោជិតនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងពេលតែមួយ ។
តម្រូវឲ្ បុគ្គលិ	ប្រក្កលិកចុះមូលដ្ឋានបើរថយន្តផ្សេងគ្នា ប្រសិនអាចធ្វើបាន។ បើមិនដូច្នេះទេ ត្រូវតម្រូវឱ្យ ករក្សាខ្យល់ក្នុងកាបិនឱ្យចេញចូលបានល្អ ហើយមិនត្រូវចាត់តាំង ឬបញ្ឈលសមាជិកថ្មីទេ។
ការរក្ តម្រៀ	៣ត់ម៉ោងសម្រាកបណ្តាក់គ្នា ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិប្រាក់ឈ្នួល និងម៉ោងពេលដើម្បីរក្សាពិធី ពុកម្លាតរាងកាយ។ បិទ ឬកម្រិតការចូលទៅបន្ទប់សម្រាក ប្រើរនាំង ឬងាក់តុ/កៅអី បឃាំង។ បើអាចធ្វើទៅបាន បង្កើតកន្លែងសម្រាកខាងក្រៅអាគារ ដោយមានដំបូល និង បចំកន្លែងអង្គុយ ដែលធានាឲ្យបាននូវកម្លាតរាងកាយ។
ដាក់ស្ល	ាកសញ្ញាដើម្បីកំណត់ច្រកចេញចូលងាច់ងោយឡែក។
រៀបចំ	ការចែកសោរចាក់សារជាថ្មី ឬកាត់បន្ថយ ឬរៀបចំការប្រើទូរងាក់អីវ៉ាន់បុគ្គលិកជាថ្មី។
សម្រាប ទំបន់រ	រ់បុគ្គលិកចុះតាមមូលដ្ឋាន ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅកន្លែង ដែលមានការ៣មឃាត់ ឬ ការឆ្លងមេរោគ គួរតែពិចារណា៖
0	ផ្តល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅជំនួស ដូចជាផ្ទះចល័ត និង RV (ឡានជាផ្ទះ) បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន បោកគក់/មាស៊ីនសម្លុក កន្លែងដូតទឹក និងផ្ទះបាយ។
0	បំបែកកម្មករនិយោជកជាក្រុមតូចៗដើម្បីកុំឲ្យលាយឡំគ្នា។
0	អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យសុខភាពបីដងជាមួយនឹងការពិនិត្យមើលសីតុណ្ហភាពជាចាំបាច់ និង/ឬរោគសញ្ញានៅពេលមកដល់ ពេលពាក់កណ្ដាលវេន និងពេលឈប់បំពេញការងារ ដោយមានការធ្វើការស្ទង់មតិស្ដីពីសុខភាពមួយផងដែរ។

ការពិចារណបន្ថែមសម្រាប់ការពារមជ្ឈមណ្ឌលក្រុតពិនិ ត្យ

កំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលិកដែលសំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រដ៍មានប្រសិទ្ធិភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងរបស់ពួកគេ។ បង្កើតផែនការមួយ ប្រសិនបើពួកគេចាំបាច់ត្រូវដក ចេញពីកម្លាំងពលកម្ម។
ញែកបុគ្គលិកដាច់ពីក្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងពីមួយទៅមួយ។
ដាក់កម្រិតភ្ញៀវមកពីខាងក្រៅ ។
ពិចារណាថាតើបុគ្គលិកណាមួយ ប្រសិនជាមាន អាចបំពេញការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងកន្លែង ដែលនៅជិតបន្ទប់បញ្ហា ឬត្រួតពិនិត្យដែលមានស្រាប់។
នៅកន្លែងណាដែលបុគ្គលិកកាន់បន្ទប់បញ្ជា/ត្រួតពិនិត្យមិននៅក្នុងបន្ទប់តែមួយ រក្សាការ ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមបណ្តាញបើកចំហរ។
កន្លែងធ្វើការគួរតែអនុញ្ញាតឱ្យមានចម្ងាយយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំមួយហ្វីគរវាងបុគ្គលិក។ របាំងរាង កាយរវាងបុគ្គលិកអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការការពារបន្ថែមនៅពេលមិនអាចរក្សាចម្ងាយ ប្រាំមួយហ្វីតបាន។
អ្នកម៉ៅការ/អ្នកលក់ គួរតែត្រូវបានពិនិត្យមើលដោយមានសួរសំណួរសុខភាពមួយចំនួន និង/ឬ ការពិនិត្យមើលសីតុណ្ហភាព។ ការចូលដំណើរការគួរតែត្រូវបានកំណត់ចំពោះសកម្មភាពសំខាន់ៗ តែប៉ុណ្ណោះ។
ពិចារណាមុខងារបន្ទប់បញ្ជា/ត្រួតពិនិត្យ ដែលអាចត្រូវបានអនុវត្តពីចម្ងាយ ដូចជាការត្រួតពិនិ ត្យ ឬការវិភាគទិន្នន័យ។
បុគ្គលិកគាំទ្របន្ទប់បញ្ជា/ពិនិត្យ គួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាគឱ្យធ្វើការពីចម្ងាយ ក្នុងកម្រិតមួយដែល អាចអនុញ្ញាតបាន។
គម្រោងដឹកជញ្ជូនភ័ស្តុភារទៅកន្លែងផ្ទុះប្រតិបត្តិករនៅនឹងកន្លែង រួមទាំងសម្ភារគ្រែ គ្រឿង ឧបករណ៍អនាម័យ ការកំសាន និងការសាក់នៅ និងអាហារ គរតែត្រវបានបងើតទើង។



