



ការណែនាំអំពី ជំងឺកូវីដ-19 សម្រាប់ឧស្សា ហកម្ម៖ សំណង់

ថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2020 ______ covid19.ca.gov



ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កាលពីថ្ងៃទី 19 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅ មន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈប្រចាំរដ្ឋ និងនាយកក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនៃរដ្ឋ California បានចេញបទបញ្ជាមួយកម្រូវឲ្យប្រជាជនរដ្ឋ California ភាគច្រើនសម្រាកនៅផ្ទះ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលងាលនៃជំងឺកូវីដ-19 ក្នុងចំណោមប្រជាជន។

គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-19 ទៅលើសុខភាពប្រជាជនរដ្ឋ California យ៉ាង៣នោះទេ។ ជំងឺដែលបានរាយការណ៍មកមានកាំងពីកម្រិតស្រាល (អ្នកខ្លះពុំមានរោកសញ្ញាអ្វីសោះ) រហូតដល់កម្រិតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់។ ក្រុមមនុស្សមួយចំនួន រួមទាំងមនុស្សវ័យចំណាស់អាយុ 65 ឆ្នាំឡើងទៅ និងអ្នកដែលមានស្ថានភាពវេដ្ឋសាស្ត្រប្រចាំកាយធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាជំងឺបេះដូង ឬសួត ឬជំងឺទឹកនោមផ្នែមជាដើម កំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺហត់ដង្ហក់ធ្ងន់ធ្ងរ និងកម្រូវឲ្យចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។ ការចម្លងទំនងជានឹងកើតមាននៅពេលមនុស្សប៉ះពាល់ជិតស្និទ ឬស្ថិតនៅតំបន់ដែលមិនមានខ្យល់ចេញចូលល្អ ជាមួយនឹងអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុស បើទោះជាអ្នកនោះពុំមានរោគសញ្ញាអ្វី ឬពុំទាន់លេចចេញរោគសញ្ញាក់ដោយ។

ខណៈនេះ នៅមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការណ៍ស្តីអំពីចំនួន និងអត្រានៃជំងឺ កូវីដ-19 តាមក្រុមអាជីព ឬឧស្សាហកម្ម រួមទាំងក្នុងចំណោមកម្មករហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅឡើយនោះទេ។ កន្លងមកនេះមានការផ្ទុះឡើងច្រើនលើកនៃជំងឺតាមបណ្តាកន្លែងធ្វើការនានាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថា កម្មករកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លង ឬការចម្លងជំងឺ កូវីដ-19 ។ ឧទាហរណ៍នៃកន្លែងធ្វើការទាំងនេះ រួមមានមន្ទីរពេទ្យ កន្លែងផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរយៈពេលវែង ពន្ធនាគារ ជលិតកម្មម្ហូបអាហារ ឃ្លាំងទំនិញ រោងចក្រកែច្នៃសាច់ និងហាងលក់គ្រឿងទេសផ្សេងៗ។

ដោយសារមានការកែប្រែលើបទបញ្ជាសម្រាកនៅផ្ទុះ វាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវចាត់រាល់វិធានការដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនកម្មករ និងសាធារណជន។

ការអនុវត្តលើការបង្ការសំខាន់ៗរួមមាន៖

- √ ការក្សាកម្លាតរាងកាយក្នុងកម្រិតអតិបរមាតាមអាចធ្វើបាន
- ✓ កម្មករ និង់ភ្ញៀវខាងក្រៅត្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាស់ ឬរបាំងមុខ (នៅកន្លែងដែលមិនតម្រូវឲ្យមានការការពារផ្លូវដង្ហើម)
- 🗸 លាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញ៉ាប់ និងធ្វើការដូតសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគជាប្រចាំ
- ✓ បណ្តុះបណ្តាលកម្មករអំពីការអនុវត្តបង្ការទាំងនេះ
 និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃផែនការបង្ការជំងឺកូវីឧ-19 ។

លើសពីនេះ ជាការចាំបាច់ខ្លាំងដែលត្រូវត្រៀមជាស្រេចនូវដំណើរការសមស្រប ដើម្បីកំណត់រកករណីជំងឺថ្មីៗតាមបណ្តាក់ន្លែងធ្វើការ និងដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលា នៅពេលរកឃើញករណីជំងឺទាំងនោះ និងដើម្បីសហការជាមួយអាជ្ញាធរសុខភាពសាធារណៈ ក្នុងការរារាំងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ។

គោលបំណង

ឯកសារនេះផ្តល់នូវសេចក្តីណែនាំសម្រាប់វិស័យសាងសង់ និងសំណង់ដើម្បីគាំទ្រដល់បរិស្ថានស្អាត និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់បុគ្គលិក។ ការណែនាំនេះមិនមានចេកនានឹងលុបចោល ឬទុកជានិវាករណ៍នូវសិទ្ធិណាមួយរបស់កម្មករ ទាំងបានកំណត់ដោយច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ឬមានការចរចារអនុសញ្ញារួមនោះទេ ហើយមិនគ្របដណ្តប់ទាំងស្រុងដែរ ដោយសារមិនបញ្ជូលនូវបទបញ្ជាសុខភាពរបស់ខោនជី កំមិនមែនជាសេចក្តីជំនួសណាមួយឲ្យលក្ខខណ្ឌតម្រូវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានទាក់ទងនឹងសុខភាព សុវត្ថិភាព ដូចជា Cal/OSHA នោះផងដែរ។ សូមភាមដានអំពីការប្រែប្រួលនៃការណែនាំសុខភាពសាធារណៈ និងបទបញ្ជានានាគាមមូលដ្ឋាន ឬរដ្ឋ ខណៈដែលស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19 កំពុងបន្តកើតមាន។ Cal/OSHA មានការណែនាំអំពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពបន្ថែមទៀតលើគេហទំព័រអំពីការពារការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19 របស់ Cal/OSHA សម្រាប់និយាជក និងបុគ្គលិកសំណង់។ CDCមានការណែនាំបន្ថែម សម្រាប់ស្ថាប័នអាជីវកម្ម និង និយោជកា

ការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ ឬរបាំងមុខដែលតម្រូវ

នៅថ្ងៃទី 18 ខែមិថុនា កន្លងទៅនេះ CDPH បានចេញ <u>ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ ឬរបាំងមុខ</u> ដែលតម្រូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយនូវម៉ាស់ ឬរបាំងមុខសម្រាប់សមាជិកនៃសាធារណជន និងកម្មករ នៅគ្រប់ទីតាំងបម្រើការងារ និងសាធារណៈដែលមានការប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់។

ប្រជាជនរដ្ឋ California ត្រូវពាក់របាំងការពារមុខ នៅពេលពួកគេកំពុងទំនាក់ទំនងការងារ មិនឋានៅកន្លែងធ្វើការ ឬកំពុងធ្វើការក្រៅការិយាល័យនោះទេ នៅពេល៖

- ធ្វើអន្តរកម្មដោយផ្ទាល់ជាមួយសមាជិកណាម្នាក់នៃសាធារណជន
- កំពុងធ្វើការនៅទីតាំងណាមួយដែលមានសមាជិកសាធារណជនចេញចូល មិនថាសាធារណជនម្នាក់ណាកំពុងមានវគ្គមាននៅពេលនោះ
- កំពុងធ្វើការនៅទីតាំងណាមួយដែលមានរៀបចំ ឬវេចខ្ចប់ម្ហូបអាហារសម្រាប់លក់ ឬចែកចាយទៅអ្នកដទៃ
- កំពុងធ្វើការនៅក្នុង ឬកំពុងដើរឆ្លងកាត់កន្លែងសាធារណៈ ដូចជាច្រកសាល ជណ្តើរ ជណ្តើរ យោង និងលានចំណត
- នៅក្នុងបន្ទប់ ឬតំបន់បិទជិតណាមួយ ដែលមនុស្សផ្សេងទៀត (លើកលែងតែ សមាជិកគ្រួសាររបស់ម្ចាស់ផ្ទះ ឬលំនៅដ្ឋានផ្ទាល់) មានវត្តមាន នៅពេលដែលមិនអាច ដកតម្លាតវាងកាយបាន ឬ

ព័ត៌មានលម្អិតដែលរួមមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវ និងការលើកលែង ចំពោះច្បាប់ទាំងនេះអាចរកអានបាននៅក្នុង ការណែនាំ។ មានការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើម៉ាស់ ឬរបាំងមុខក្នុងកាលៈទេសៈផ្សេងទៀត ហើយនិយោជកអាចអនុវត្តលក្ខខណ្ឌតម្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាស់ ឬរបាំងមុខបន្ថែមក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់ជូនកម្មករនូវកន្លែងធ្វើការដែលមាន សុវត្ថិភាព និង សុខភាព។ និយោជកត្រូវតែផ្តល់ម៉ាស់ ឬរបាំងមុខជូនកម្មករ ឬបើកសំណងជូនកម្មករលើចំណាយរកទិញម៉ាស់ ឬរបាំងមុខក្នុងតម្លៃសមរម្យ។

និយោជកក្រូវបង្កើតគោលការណ៍ស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករទាំងឡាយ៣ដែលមានលក្ខខ ណ្ឌូត្រូវនឹងការ លើកលែងមិនពាក់ម៉ាស់ ឬរបាំងមុខ។
ប្រសិនបើកម្មករម្នាក់ណាដែលតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់
ឬរបាំងមុខដោយសារត្រូវប៉ះពាល់ញឹកញាប់នឹងអ្នកដទៃ
បែរជាមិនអាចអនុវត្តទៅបានព្រោះស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រនោះ
គេត្រូវផ្ដល់ជូនជម្រើសគ្មានលក្ខខណ្ឌកំហិតមួយ
ដូចជាខេលបាំងមុខដែលមានរនាំងភ្ជាប់ទៅនឹងគែមផ្នែកខាងក្រោម ប្រសិនបើអាច
និងប្រសិនបើស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រអាចឲ្យធ្វើទៅបាន។

ស្ថាប់នអាជីវកម្មដែលបើកបម្រើសាធារ៣ជន ត្រូវជ្រាបអំពីការលើកលែងមិនពាក់ម៉ាស់
ឬរបាំងមុខដែលមានក្នុង ការណែនាំអំពីម៉ាស់ ឬរបាំងមុខរបស់ CDPH
ហើយអាចនឹងរាប់បញ្ចូលទាំងសមាជិកណាម្នាក់នៃសាធារ៣ជនសម្រាប់ការមិនពាក់ម៉ាស់ ឬរបាំងមុខ
ប្រសិនបើអ្នកនោះមានលក្ខខណ្ឌត្រូវតាម ការណែនាំ។
អាជីវកម្មនឹងត្រូវការបង្កើតគោលការណ៍សម្រាប់ដោះស្រាយការលើកលែងទាំងនេះក្នុងចំណោមអតិថិ
ជន ភ្ញៀវ អ្នកទស្សនា និងបុគ្គលិក។



ផែនការជាក់លាក់នៅកន្លែងធ្វើការ

- បង្កើតផែនការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 តាមកន្លែងធ្វើការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅ គ្រប់ទីតាំង អនុវត្តការវាយតម្លៃពីហានិភ័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើតំបន់ការងារ និង ភារកិច្ចការងារទាំងអស់ និងចាត់តាំងបុគ្គលម្នាក់នៅតាមគ្រឹះស្ថាននីមួយៗឱ្យអនុវត្ត ផែនការនេះ។
- ដាក់បញ្ជូលនូវ <u>ការណែនាំរអំពីម៉ាស់ ឬរបាំងមុខរបស់ CDPH</u> ទៅក្នុងផែនការដាក់លាក់សម្រាប់កន្លែងធ្វើការ និងបញ្ជូលគោលការណ៍មួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងលើការលើកលែង។
- កំណត់អត្តសញ្ញាណព័ត៌មានទំនាក់ទំនង សម្រាប់នាយកដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងតំបន់ ដែលមានទីតាំងប្រតិបត្តិការសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានអំពីការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19 ក្នុងចំណោមកម្មករ និយោជិត ឬអតិថិជន។
- បណ្តុះបណ្តាល និងផ្តល់ដំណឹងដល់កម្មករ និងតំណាងកម្មករ អំពីផែនការ ហើយផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនកម្មករ និងតំណាងរបស់ពួកគេ គ្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានផែនការ។
- ការវាយតម្លៃជាប្រចាំនូវអ្វីដែលបានបង្កើតសម្រាប់ការអនុលោមទៅតាមផែនការ ឯកសារ និងកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាតដែលបានកំណត់។
- អង្កេតតាមដានគ្រប់ជំងឺកូវីឧ-19 ទាំងអស់ រួចកំណត់ថាតើកត្តាពាក់ព័ ន្ធនឹងការងារណាមួយ ដែលអាចជាផ្នែកបង្កហានិភ័យនៃការឆ្លងរោគ។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការតាមការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានករណីបន្ថែម។
- អនុវត្តដំណើរការ និងពិធីការចាំបាច់នានានៅពេលដែលកន្លែងធ្វើការមានការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្ល ងស្របតាម គោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDPH។
- កំណត់រកអ្វីដែលកម្មករមានឆ្លងមេរោគប៉ះពាល់ជិតស្និទ (ក្នុងរយៈចម្ងាយប្រាំមួយជំហាន ចន្លោះពេល 15 នាទី ឡើងទៅ) រួចចាត់វិធានការអាក់កម្មករដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺកូវីឌ-19 វិជ្ជមានម្នាក់នោះ (ឬច្រើន) ឲ្យនៅដាក់ដោយឡែក ពីអ្វីដែលបានប៉ះពាល់ជិតស្និទនោះ។



ប្រធានបទផ្សេងៗសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកម្មករ

- ព័ត៌មានអំពី <u>ជំងឺកូវីដ-19</u> វិធីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលងាល
 និងដែលស្ថានភាពវេដ្តសាស្ត្រប្រចាំកាយអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗងាយនឹងឆ្លងរោគ។
- ការត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ រួមទាំងការសង្កេតសីតុណ្ហភាព
 និង/ឬការត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញាដោយប្រើ គោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDC។
- សារៈសំខាន់នៃការមិនធ្វើការនៅការិយាល័យ
 - ប្រសិនបើកម្មករមានរោគសញ្ញាជំងឺកូវីដ-19 ដូចបាន ពណ៍នា<u>ដោយ CDC</u> ដូចជាគ្រុនក្ដៅ ឬរងារ ក្អក ថប់ដង្ហើម ឬពិបាកដកដង្ហើម អស់កម្លាំង សាច់ឈឺសាច់ដុំ ឬខ្លួន លីក្បាល បាត់បង់រសជាតិ ឬក្លិន លីបំពង់ក តឹងច្រមុះឬហៀរសំបោរ ចង់ក្អួត ក្អួតចង្អោរ ឬវាគរូស ឬ
 - ប្រសិនបើកម្មករត្រូវគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញមានជំងឺកូវីដ-19
 ហើយមិនទាន់បញ្ចប់ការអាក់ឲ្យនៅអាច់ដោយឡែកនៅឡើយ ឬ
 - ប្រសិនបើនៅក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ
 កម្មករបានប៉ះពាល់នឹងនរណាម្នាក់ដែលគេធ្វើរោគវិនិច្ច័យឃើញមានជំងឺ
 កូវីដ-19 ហើយត្រូវគេចាត់ទុកថាអាចនឹងចម្លងរោគ (ឧ.
 កំពុងស្ថិតក្រោមការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក)។
- ដើម្បីអាចគ្រលប់ចូលធ្វើការវិញបាន ក្រោយកម្មករបានទទួលការធ្វើរោគវិនិច្ច័យរកជំងឺ កូវីឌ-19 លុះគ្រាតែផុតរយៈពេល 10ថ្ងៃ គិតចាប់ពីលេចចេញរោគសញ្ញាន់បូង រោគសញ្ញារបស់ពួកគេមានសភាពល្អប្រសើរ ហើយកម្មករមិនមានគ្រុនក្ដៅ (ដោយមិនមានការប្រើថ្នាំបញ្ហាះក់ដៅ) ក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងចុងក្រោយ។ កម្មករគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ ដែលគេធ្វើរោគវិនិច្ច័យរកឃើញមានជំងឺកូវីឌ-19 អាចគ្រលប់ចូលធ្វើការវិញបាន លុះត្រាតែផុតរយៈពេល 10 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃនៃការធ្វើតេស្តរកឃើញមានផ្នុកជំងឺកូវីឌ-19 ។
- ដើម្បីសុំយោបល់ពីពេទ្យ ប្រសិនបើរោគសញ្ញារបស់ពួកគេ កាន់តែជូន់ជូរ រួមមានការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃ ឬណែនទ្រូង វង្វេងស្មារតី ឬ មុខ ឬបបូរមាត់ឡើងស្វាយ។ បច្ចុប្បន្នភាព និងសេចក្ដីលម្អិតផ្សេងៗអាចរកបាននៅលើ គេហទំព័ររបស់ CDC ។
- សារៈសំខាន់នៃសម្អាតដៃដោយទឹក និងសាប៊ូបានញឹកញាប់
 រួមមានការដុសលាងនឹងសាប៊ូរយៈពេល 20 វិនាទី
 (ឬដោយប្រើទឹកអនាម័យសម្អាតដៃដែលមានសារធាតុអេតាណុលតិចបំផុត 60%
 (ល្អបំផុត) ឬអាល់កុលអ៊ីសូប្រូប៉ាណុល តិចបំផុត 70%
 (ប្រសិនបើផលិតផលនោះមិនអាចទុកក្បែរដៃកុមារ ដែលមិនមានអ្នកមើល)
 នៅពេលកម្មករមិនអាចដើរទៅកាន់ឡាបូរ ឬកន្លែងលាងដៃ ដូចមាននៅក្នុង
 សេចក្តីណែនាំរបស់ CDC)។
- សារៈសំខាន់នៃការរក្សាគម្លាករាងកាយ ទាំងនៅកន្លែងធ្វើការ និងក្រៅម៉ោងធ្វើការ (សូមអានផ្នែក គម្លាករាងកាយ ខាងក្រោម)។
- ការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ ឬរបាំងមុខបានត្រឹមត្រូវ រួមមាន៖
 - ម៉ាស់ ឬរបាំងមុខមិនអាចការពារអ្នកប្រើប្រាស់បានទេ
 ហើយក៍មិនមែនជាឧបករណ៍ការពារខ្លួន (PPE) នោះដែរ។

- ម៉ាស់ ឬរបាំងមុខអាចជួយការពារអ្នកនៅក្បែរខ្លួនរបស់អ្នកពាក់
 ប៉ុន្តែមិនជំនួសឲ្យភាពចាំបាច់នៃការរក្សាគម្លាតរាងកាយ
 និងការលាងសម្អាតដៃញឹកញាប់នោះទេ។
- ០ ត្រូវគ្របម៉ាស់ ឬរបាំងមុខពេញពីលើប្រមុះ និងមាត់។
- កម្មករត្រូវលាង ឬដូតទឹកអនាម័យសម្អាតដៃ នៅមុនពេល និងក្រោយពេលពាក់ ឬកម្រង់ម៉ាស់ ឬរបាំងមុខ។
- ០ ដៀសវាងការប៉ះពាល់ភ្នែក ច្រមុះ ហើយនិងមាត់។
- មិនត្រូវប្រើម៉ាស់ ឬរបាំងមុខតែមួយរួមគ្នា ហើយត្រូវបោកសម្អាត ឬបោះចោលក្រោយប្រើម្តងរួច។
- ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងឯកសារណែនាំ របស់ CDPH សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ ដែលកំណត់កាលៈទេសៈ ដែលម៉ាស់ចាំបាច់គ្រូវពាក់ និងការលើកលែងក៏ដូចជាគោលការណ៍ ច្បាប់ការងារ និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលនិយោជិតបានអនុវត្ត ដើម្បីធានាការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ការបណ្ដុះបណ្ដាលក៍ត្រូវបញ្ជូលផងដែរនូវគោលការណ៍របស់និយោជកលើរបៀបគ្រប់គ្រង អ្នកដែលទទួលបានលើកលែងមិនពាក់ម៉ាស់ ឬរបាំងមុខ។
- ព័ត៌មានលើការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិត
 អាចនឹងត្រូវបានទទួលសិទ្ធិ នឹងធ្វើឲ្យវាមាន
 ភាពងាយស្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ។
 សូមមើលព័ត៌មានបន្ថែមអំពី កម្មវិធី រដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រការឈប់សម្រាកពេលឃឺ
 និងសំណងដល់បុគ្គលិកសម្រាប់ជំងឺកូវីឌ-19 រាប់បញ្ឈូលទាំងសិទ្ធិឈប់សម្រាកពេលឃឺ
 របស់បុគ្គលិកក្រោមច្បាប់ ការឆ្លើយតបទៅនឹង
 មេរោកកូរ៉ូណាដោយយកគ្រូសារដាចម្បង បទបញ្ហាប្រតិបត្តិអភិបាលរដ្ឋ លេខ N-51-20
 និងសិទ្ធិរបស់បុគ្គលិកក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សំណងរបស់បុគ្គលិក
 និងការសន្មត់នៃការដាប់ទាក់ទងគ្នានៃការងារ និងជំងឺកូវីឌ-19 ដោយអនុលោមទៅ
 តាម បទបញ្ហាប្រតិបត្តិអភិបាលរដ្ឋលេខ N-62-20
 ខណ:ពេលដែលបទបញ្ហានោះចូលដាធរមាន។



ការធ្វើតេស្ត និងវិធានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់បុគ្គល

- ផ្ដល់ការធ្វើតេស្ដរករោគសញ្ញា និងឬវាស់កំ ងៅសម្រាប់
 កម្មករគ្រប់រូបនៅមុនម៉ោងចូលធ្វើការ និងអ្នកលក់ អ្នកទទួលការ
 ឬកម្មករផ្សេងទៀតដែលចូលមកក្នុងគ្រឹះស្ថាន។
 ធានាថាអ្នកផ្ដល់ការធ្វើតេស្ដរករោគសញ្ញា
 ឬវាស់កំ ងៅ សៀសវាងការប៉ះពាល់ជិតស្និទនឹងកម្មករ
 ក្នុងគម្លាត់ដែលអាចធ្វើទៅបាន។
- ប្រសិនបើកម្រូវឱ្យមានការពិនិក្យមើលដោយខ្លួនឯងនៅឯផ្ទះ ដែលជា ជម្រើសសមស្របជាជាងការធ្វើវានៅកន្លែងធ្វើការ ត្រូវធានាឱ្យបានថា ការពិនិក្យមើលនេះគីត្រូវបានអនុវត្ត មុនពេលដែលបុគ្គលិកចាកចេញ ពីផ្ទះរបស់ពួកគេទៅធ្វើការ និងធ្វើតាម គោលការណ៍ណែនាំ របស់ CDC ដូច ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុង ប្រធានបទសម្រាប់ផ្នែកការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកខាងលើ។
- លើកទឹកចិត្តកម្មករនិយោជិតដែលឈី ឬចេញរោគសញ្ញាកូវីដ-19 ឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះ។
- និយោជកគ្រូវផ្ដល់ជូន
 និងធានាថាកម្មករប្រើប្រាស់គ្រប់ឧបករណ៍ការពារដែលបានតម្រូវ
 រួមមានវ៉ែនភាការពារភ្នែក និងស្រោមដៃ នៅកន្លែងដែលចាំបាច់។
- និយោជកក្រូវពិចារណាថាកន្លែងណាដែលអាចប្រើស្រោមដៃប្រភេទបោះចោលបាន ដើម្បីបន្ថែមបង្គ្រប់លើការលាងសម្អាតដៃ ឬការប្រើទឹកអនាម័យសម្អាតដៃញឹកញាប់ ឧទាហរណ៍៖ សម្រាប់កម្មករដែលធ្វើគេស្ករករោគសញ្ញាឲ្យអ្នកដទៃ ឬគ្រប់គ្រងវត្តផ្សេងៗដែលគេប៉ះពាល់ជាទូទៅ។
- អ្នកមិនជាបុគ្គលិក ដែលចូលធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ គួរតែត្រូវបានកម្រិត ចំពោះតែអ្នក ដែលចាត់ថាសំខាន់ចាំបាច់ដោយគណៈគ្រប់គ្រង
 ហើយពួកគេត្រូវតែបំពេញការពិនិត្យសីតុណ្ហភាពនិង/ឬរករោគសញ្ញាមុនពេលចូល



ពិធីការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ

- អនុវត្តការសម្អាតឱ្យបានហ្មត់ចត់នៅកន្លែងដែលមានចរាចរណ៍មមាញឹកខ្លាំង
 ដូចជាបន្ទប់សម្រាក កន្លែងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់
 និងកន្លែងផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់ និងកន្លែងផ្លូវច្រកចេញចូល ដែល
 រួមមានទាំងផ្លូវជណ្តើរ ៥ណ្តើរ និងបង្កាន់ដៃជណ្តើរ និងកុងតាក់បញ្ហាជណ្តើរយន្ត
 ហើយសម្លាប់មេរោគឱ្យបានញឹកញាប់ នៅកន្លែងដែលមានផ្ទៃប៉ះពាល់ញឹកញាប់
 រួមទាំងដុំបង្កាន់ដៃទ្វារ បង្អន់ កន្លែងលាងដៃ លេ។
- សម្អាតផ្ទៃដែលងាយប៉ះពាល់ រវាងអ្នកផ្លាស់ប្តូរ រឺរវាងអ្នកប្រើប្រាស់
 ចំពោះវត្ថាណដែលប្រើញឹកញប់ជាង រាប់បញ្ឈល់តែមិនកំណត់
 ចំពោះផ្ទៃទីតាំងកន្លែងធ្វើការ ម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នានា ធ្នើរ កន្លែងផ្ទុកឥវ៉ាន់
 បង្កាន់ដៃ និងគ្រឿងតំណរភ្ជាប់ និងការគ្រប់គ្រងនៅ កន្លែងដាក់ឯកសារ
 និងឧបករណ៍ចល័ត រួមទាំងផ្ទៃរាបស៊ើររបស់យាន យន្តនានា។
- ទាមទារឱ្យបុគ្គលិកលាងដៃ ឬប្រើទឹកអនាម័យលាងដៃ មុននិងក្រោយពេលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលប្រើរួម ដូចជាឧបករណ៍ការងារស្ថានីយ វិទ្យុទាក់ទង នាឡិកាពេលវេលា រទេះរុញ និងរបស់របរផ្សេងៗទៀត ហើយនិងអនុញ្ញាត

ឱ្យមានម៉ោងសម្រាប់ធ្វើការនេះ ហើយទទួលប្រាក់ឈ្នួល។

- តម្រូវឱ្យមានឧបករណ៍ ដែលគ្រប់គ្រងដោយនិយោជិកដូចជាមួករឹង និងម៉ាស់ ឬរបាំងមុខត្រូវបានធ្វើអនាម័យ (លាងសម្អាត) នៅពេលចប់វេននីមួយៗ។ សម្អាត និងសម្លាប់មេរោគនៅខាងក្នុងឧបករណ៍ ហើយបន្ទាប់មកខាងក្រៅ ហើយបន្ទាប់មកលាងដែរ
- លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកដែលមានមួករឹងរបស់ខ្លួនឱ្យគោរពតាមពិធីសារនៃការសំ អាតដូចគ្នា និងផ្តល់នូវផលិតផលសំអាតអនាម័យដែលត្រឹមត្រូវ។
 អនុញ្ញាតឱ្យមានម៉ោងសម្រាប់ធ្វើការសម្អាតបែបនេះហើយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល។
- ដៀសវាងការចែករំលែកទូរស័ព្ទ ឧបករណ៍ការិយាល័យ បរិក្ខារការងារផ្សេងទៀត
 ឬឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងចល័តគ្រប់កន្លឹងតាមដែរអាចធ្វើទៅបាន។ គ្រឿងបរិក្ខារ
 គ្រឿងបន្លាស់ដែលត្រូវបានកំណត់ងាលក្ខណៈបុគ្គល (ក្ដារចុចកាសទូរសព្ទ កាស
 កៅអី។ ល។) គួរតែត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅគ្រប់កន្លែងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
 បើចាំបាច់លាងសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគមុននិងបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចម្ដងៗ ។
 មិនត្រូវប្រើ PPE រួមគ្នាជាងាច់ខាត។
- លែលកទុកពេលឲ្យកម្មករបានរៀនលាងសម្អាតដៃក្នុងម៉ោងវេនធ្វើការរបស់ពួកគេ។ ត្រូវដាក់កិច្ចការដូតសម្អាតដាផ្នែកមួយនៃតួនាទីរបស់កម្មករ អំឡុងម៉ោងធ្វើការ។
- ជានាថាបបនីយដ្ឋានអនាម័យបើកដំណើរការ និងនៅមាន ស្លុកគ្រប់ពេលវេលា
 ហើយផ្តល់បន្ថែមនូវសាប៊ូ ក្រដាស់ជូត និងទឹកអនាម័យសម្អាតដៃពេលចាំបាច់។
- ផ្ដល់កន្លែងបរិក្ខារអនាម័យបន្ថែម (រួមមានទាំងបង្អន់ចល័ក និងស្ថានីយ៍ កន្លែងលាងដៃ) ប្រសិនបើអាចនិងចាំបាច់ ដើម្បីរក្សាកម្លាតឱ្យឆ្ងាយ ពីគ្នាក្នុងអំឡុងពេលសម្រាកដែលបានកំណត់តាមកាលវិភាគ។
- ដំឡើងឧបករណ៍មិនប្រើដៃចុច ប្រសិនបើអាច រួមទាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចលនាដៃ ដបសាប៊ូបាញ់ដាក់ដៃ ដបទឹកអាកុលបាញ់លាងដែ និងប្រអប់ទាញយកក្រដាសដូតា
- ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺរលាកសួតជូន់ជូរនៃ ជំងឺលឺចនន័រ (Legionnaires) និងជំងឺផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងទឹក <u>ចាត់វិធានការ</u> ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធទឹក និងបរិក្ខារនានាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីការបិទរយៈពេលយូរ។
- ពេលជ្រើសរើសសារជាតុគីមីសម្លាប់មេរោគ និយោជកគ្រូវប្រើផលិតផលដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីឌ-19 នៅក្នុង បញ្ជីអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់របស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន (EPA)-និងធ្វើតាមការណ៍នាំប្រើផលិតផល។ ប្រើសារជាគុសម្លាប់មេរោគដែលមានស្លាកថាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគបង្ក ជំងឺ (emerging viral pathogens) ល្បាយមេជាខាត់រាសែម្ខាតផ្ទះ (diluted household bleach solutions) (លាយ 5ស្លាបព្រាជាយក្នុងចំណុះទឹកមួយហ្គាឡូង) ឬទឹកអាល់កុលដែលមានជាតិអាល់កុលតិចបំផុត 70% លុមនឹងសម្អាតលើផ្ទៃ។ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់កម្មករស្តីអំពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី គោលដៅអ្នកផលិត តម្រូវការខ្យល់ចេញចូល និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ Cal/OSHA សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាព។ កម្មករដែលប្រើប្រាស់ទឹកសម្អាត ឬសារធាតុសម្លាប់មេរោគត្រូវពាក់ស្រោមដែ និងឧបករណ៍ការពារផ្សេងឡើតតាមការណែនាំប្រើផលិតផល។ អនុវត្តវិធីសាស្ត្រ សម្អាតដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺហឹត ដែលណែនាំ ដោយមន្ទីសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋ California និងដើម្បីជានាឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលបានគ្រឹមត្រូវ។

• ពិចារណាដ់ឡើងម៉ាស៊ីនសម្អាតបន្សទ្ធខ្យល់ចល័ត ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដោយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវតម្រងខ្យល់របស់អាគារ ឬសំណង់ ដែលឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ហើយនិងធ្វើការកែប្រែមួយចំនួន ផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនបរិមាណខ្យល់ខាងក្រៅ និងខ្យល់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការនិងកន្លែងសម្រាក។



សេចក្តីណែនាំអំពីការរក្សាគម្លាតរាងកាយ

- អនុវត្តវិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវគម្លាគយ៉ាងគិចប្រាំមួយជំហានរវាងកម្មករនិ យោជិត។
 ទាំងនេះអាចរួមបញ្ហូលទាំងការប្រើប្រាស់នូវការខណ្ឌចែកឱ្យមានគម្លាគរាងកាយ ឬស្លាកសញ្ញារូបភាពដែលអាចមើលឃើញ (ឧទាហរណ៍ សញ្ញាសម្គាល់កម្រាលឥដ្ឋ ឬសញ្ញាចង្អូលបង្ហាញកន្លែងដែលបុគ្គលិកគួរឈរ) ។ រៀបចំចាត់តាំងកន្លែងដួបជុំផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនចម្ងាយឱ្យឆ្ងាយពីគ្នារវាងបុគ្គលិក។ កំណត់ការបែងចែកច្រកចូល និងចេញអាច់អោយឡែក និងអាក់ផ្លាក សញ្ញាទិសអៅទីតាំងទាំងនេះ។
- កែកម្រូវការប្រជុំនៅនឹងកន្លែងដើម្បីជានាបាននូវកម្លាតចម្ងាយពីគ្នា និងម្យ៉ាង ទៀត អនុវត្តការប្រជុំសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈបុគ្គលតូចៗ នៅកន្លែង ធ្វើការដើម្បីរក្សាគោលការណ៍ណែនាំអំពីការរក្សាគម្លាតចម្ងាយពីគ្នា។ ផ្លាស់រាល់ការប្រជុំ និងការសម្ភាសន៍ផ្សេងៗ ទៅធ្វើតាមទូរស័ព្ទ ឬវេទិការឌីជីថល (តាមអ៊ិនធើរណិត) ឬធ្វើវាឡើងនៅខាងក្រៅ ឬនៅក្នុងទីជ្លា ដែល អនុញ្ញាតឱ្យមានគម្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីត (ប្រហែល 1.8 ម៉ែត្រ) រវាងបុគ្គលិក។
- ពិចារណាផ្តល់ដូនបុគ្គលិកដែលស្នើសុំជម្រើសភាតព្វកិច្ចដែលបានកែកម្រូវដើម្បីភាត់ បន្ថយទំនាក់ទំនង (ការប៉ះពាល់) របស់ពួកគេជាមួយអតិថិជននិងបុគ្គលិកផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ដូចជាការគ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌជាជាងធ្វើការជាអ្នកចែកបៀ អ្នកបម្រើ អ្នកគិតប្រាក់ ឬគ្រប់គ្រងតម្រូវការរដ្ឋបាលតាមរយៈការងារទូរគមនាគមន៍) ។
- ប្រើប្រាស់ការអនុវត្តការងារ នៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន និងនៅពេលចាំបាច់ ដើម្បីកំណត់ចំនួនបុគ្គលិកនិយោជិតនៅកន្លែងការងារនៅពេលតែមួយ។ នេះអាចរួមបញ្ជូលទាំងការរៀបចំកាលវិភាគ (ឧទាហរណ៍ ការកែសម្រួលពេលវេលាវេន ចេញ/ចូល)
 ឬបង្វិលការចូលរបស់បុគ្គលិកទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកំណត់នៅអំឡុងពេលវេននិមួយ។ បែកចែកទីតាំងការងារ ដើម្បីបែងចែកការងារ និងកំណត់ពីការមកធ្វើការជាន់គ្នារបស់កម្មករនិយោជិត។ ធ្វើការកំណត់បន្ថែមលើចំនួនកម្មករនៅក្នុងទីតាំងបិទជិត ជាកន្លែងដែលការភ្លាគម្លាត 6 ជំហានប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីកំណត់ការឆ្លងវីរួស។
- ការបែងចែកវេនឈប់សម្រាករបស់កម្មករដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិប្រាក់ឈ្នួល និងម៉ោងដើម្បីរក្សាពិធីការគម្លាត។
- បិទបន្ទប់សម្រាក ប្រើរនាំង ឬបង្កើនគម្លាតរវាងតុ ឬកៅអី ដើម្បីបំបែកកម្មករ និងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដួបដុំគ្នា ពេលសម្រាក។ នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើបាន សូមបង្កើតកន្លែងអង្គុយសម្រាកខាងក្រៅក្រោមម្លប់ និងកន្លែងអង្គុយដែលធានាបានការរក្សាគម្លាតរាងកាយ។

- កម្មករនិយោជិតគួរពិចារណាយកអាហារថ្ងៃត្រង់ដែរបានធ្វើនៅផ្ទះ ឬទិញយកទៅក្រៅ ឬចែកចាយនៅកន្លែងណាដែលមពួកគេ
 អាចចៀសវាងតំបន់ដែលមានមនុស្សកកស្លះ។
- ប្រើឋានានុក្រមដូចតទៅដើម្បីការពារការចម្លងជំងឺកូវីដ 19 ក្នុងកន្លែងផលិតកម្ម និងកន្លែងការងារផ្សេងទៀត៖ កន្លែងបញ្ហានិងគ្រប់គ្រងវិស្វកម្ម កន្លែងបញ្ហានិងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និង PPE ។
 - ការគ្រប់គ្រងផ្នែកវិស្វកម្មរួមមានការបង្កើតរបាំងការពាររាងកាយ
 ឬរបាំងការពារផ្នែកខ្លះនៃរាងការយ រវាងកម្មករនិយោជិតដូចជា Plexiglas
 ឬជាបំណែកមួយដែររឹងមាំ និងសារធាតុរារមិនអាចឆ្លងកាត់បាន។
 នៅកន្លែងដែលសមស្រប សូមដំឡើងរបាំងបែបដូច្នេះនៅក្នុងការិយាល័យ
 ដើម្បីឱ្យមានការនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងបុគ្គលិក។
 - ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរួមមានពន្យឹតប្រតិបត្តិការ និងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរវន តាមតម្រូវការសុវត្ថិភាព និងធានានូវពេលវេលាឱ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពិធីសារ សំអាត និងសម្លាប់មេរោគបានត្រឹមត្រូវ។
 - PPE មានរួមបញ្ញូលទាំងខែលបាំងមុខ, ប្រភេទម៉ាស់ ផ្សេងៗមួយចំនួន និងស្រោមដៃការពារការង្រាបចូល នៃសារធាតុរារ។
 សូមកត់សម្គាល់ថាឧបករណ៍ដែលអាចប្រើបានមួយចំនួន ដូចជា ឧបករណ៍ដកដង្ហើមត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពសម្រាប់បុគ្គលិកថៃទាំសុខភាពនិង កម្មករដែលគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារបង្ករោគហើយមិនគួរប្រើវាឡើយ។ ប្រសិនបើពួកវាទាំងនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ សូមពិចារណាផ្លាស់ ប្តូរទៅឧបករណ៍សម្រួលដង្ហើមជំរំជាប់ស្អិត ដែលអាចប្រើឡើងវិញបាន ដើម្បីរក្សាការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់កន្លែងថៃទាំសុខភាព។

បន្ថែមទៀតនិយោជកត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីកែប្រែប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅពេលគោលការណ៍ណែនាំមានការថ្លា ស់ប្តូរ។





[ា]លក្ខខណ្ឌតម្រូវបន្ថែមត្រូវពិចារណាសម្រាប់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះ។ និយោជិតត្រូវតែគោរពតាមស្ដង់ដារ Cal/OSHAទាំងអស់ហើយគ្រៀមខ្លួនដើម្បីគោរពតាមការណែនាំរបស់ Cal/OSHA ក៏ដូចជាការណែនាំរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺ (CDC) រួមទាំងក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនៃរដ្ឋ California (CDPH) ជងដែរ។