





# COVID-19 行业指导:

公共和私人客运公司、 交通和城际客运铁路

2020年10月20日

本指导旨在引导全州范围内开放的部门 和活动。但是,当地卫生官员可能会根 据当地的流行病情况实施更严格的规 定,因此雇主还应确认相关的当地开放 政策。



#### 概述

2020 年 3 月 19 日,州公共卫生官和加州公共卫生厅主任发布了一项命令,要求大多数加州人待在家中,以阻断 COVID-19 在人群中的传播。

COVID-19 对加州人健康的影响尚不完全清楚。报告的疾病范围从非常轻微(某些人没有症状)到可能导致死亡的严重疾病。某些群体(包括年满 65 岁者及患有心脏或肺部疾病或糖尿病等严重已存在病症者)更可能住院和有严重并发症。与被感染者密切接触或在通风不良地方同处时,即使该人没有任何症状或尚未出现症状,也很可能传播。

目前尚未得到按行业或职业团体(包括关键基础设施员工)细分 COVID-19 人数和比率的精确信息。在一系列工作场所已暴发了多次疫情,表明员工有可能感染或传播 COVID-19。这些工作场所的示例包括医院、长期护理机构、监狱、食物生产、仓库、肉类加工厂、餐厅和食杂店。

由于修改了待在家中命令,因此,必须采取所有可能的步骤来确保员工和公众的安全。

#### 关键的预防措施包括:

- ✓ 要在最大程度上进行社交疏离,
- ✓ 不需要呼吸保护的员工和顾客都应戴面罩,
- ✓ 应经常洗手,并定期清洁和消毒,
- ✓ 对员工进行 COVID-19 预防计划的这些及其他内容的培训。

此外,务必要制定适当的流程来识别工作场所中的新疾病,在发现后迅速进行干预,并配合公共卫生机构遏制病毒的传播。

#### 目的

本文件为公公共和私人客运公司(例如,班车提供者、出租车和拼车经营者)、交通机构、加州州府援助的城际客运铁路经营者(首府走廊列车、圣荷昆列车和太平洋冲浪者号列车)以及客船运营提供的指导,旨在为员工和客户提供一个清洁的安全环境。该行业的企业在所有层级都已开放,但必须遵循本指导中的修改内容。

有关县级状态的最新信息,请访问<u>《更安全的经济蓝图》</u>。请注意,地方卫生部门可能有限制更严的标准和不同的关闭期限。查找所在县的当地信息。

本指导无意撤销或废除任何法律、法规或集体谈判规定的员工权利且并不详尽,因为并不包括县级卫生命令,也不能替代与安全和健康相关的任何现有法规要求(如加州职业安全与健康处(Cal/OSHA))。1 此外,也无意与联邦或州对铁路或交通车辆或设施的要求相抵触。随着COVID-19 情况的持续发展,务必及时了解公共卫生指导和州/地方命令的变更。加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) 在加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) 有关保护员工不得冠状病毒疾病(COVID-19) 临时指引网页上有更全面的指导。疾病控制与预防中心 (CDC) 对运输行业有具体的指引:

- 公交经营者
- 铁路交通经营者
- 运输维修工
- 中转站员工
- 拼车、出租车、豪华轿车和其他出租司机

#### 要求戴面罩

加州公共卫生厅 (CDPH) 于 6 月 18 日发布了<u>《戴面罩指导》</u>,广泛要求公众和员工在暴露风险高的所有公共场所和工作场所都戴面罩。<u>本指导</u>提供完整的详细信息(包括这些规则的所有要求和豁免)。

<u>加州公共卫生厅 (CDPH) 面罩指导</u>会根据对导致 COVID-19 的病毒传播的最新科学理解而进一步更新。请查看加州公共卫生厅 (CDPH) 网站是否有任何修订。



#### 工作场所的具体计划

- 在每个场所都建立一份工作场所的 COVID-19 具体书面预防计划,对所有工作区域和工作任务都进行一次全面风险评估,并在每个设施都指定一名计划实施人员。
- 将<u>加州公共卫生厅 (CDPH) 面罩指导</u>纳入工作场所具体计划中,并包括一项豁免情况处理政策。
- 应确定运营单位所在的地方卫生部门联系信息,以上报员工或顾客的 COVID-19 暴发情况。
- 对员工及其代表进行该计划培训和沟通,并向员工及其代表提供该计划。
- 应定期评估场所对计划的遵守情况,并记录和纠正发现的不足之处。
- 调查任何 COVID-19 疾病,并确定是否有任何工作相关因素可能导致了感染风险。
  根据需要更新计划以防止出现更多的病例。
- 根据<u>加州公共卫生厅 (CDPH) 指引</u>及地方卫生部门的命令或指导,在工作场所暴发疫情时实施必要的流程和规程。
- 确定受感染员工的密切接触者(6 英尺以内,持续 15 分钟或更长时间),并采取措施隔离 COVID-19 阳性员工及其密切接触者。
- 书面通知所有员工和可能接触过 COVID-19 的分包员工的雇主,并向地方卫生部门报告工作场所的暴发情况。有关 AB 685 (2020 年法规第 84 章) 所规定雇主责任的更多信息,请参看加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) 的增强的执行和雇主报告要求及加州公共卫生厅 (CDPH) AB 685 雇主问题。
- 务必遵守以下指引。否则可能会引起工作场所发生疾病,从而可能导致暂时关闭 或限制运营。



#### 员工培训主题

- 有关 COVID-19、如何防止传播及面临较高严重疾病或死亡风险者的信息。
- 在家中自检,包括根据疾病控制与预防中心 (CDC) 指引进行体温和/或症状检查。
- 有下列情况者不应上班:
  - 患有<u>疾病控制与预防中心 (CDC) 所述</u>的 COVID-19 症状,例如,发烧或发冷、咳嗽、呼吸急促或呼吸困难、疲劳、肌肉或身体疼痛、头痛、新的味觉或气味 丧失、咽喉痛、鼻塞或流鼻涕、恶心、呕吐或腹泻,或
  - 确诊患有 COVID-19 且尚未脱离隔离, 或
  - 在过去 14 天内与确诊患有 COVID-19 并视为具有潜在传染性(即仍处于隔离状态)者接触过。
- 只有在满足加州公共卫生厅 (CDPH) 关于 COVID-19 诊断后重返工作或上学的指导之后,员工才能在接受 COVID-19 诊断后重返工作。
- 如果症状变重(包括持续的疼痛或胸部压力、意识模糊或嘴唇或脸发青),要去就医。疾病控制与预防中心(CDC)网页上有更新和更多详细信息。
- 经常用肥皂和水洗手的重要性,包括用肥皂擦洗 20 秒钟(或根据疾病控制与预防中心 (CDC) 指引,在没有洗手池或洗手台时,使用至少有 60% 乙醇含量(首选)或 70% 异丙醇含量的洗手液,但不能让儿童接触到该产品。切勿将洗手液与甲醇一起使用,因为它对儿童和成人都有很高的毒性。
- 在工作时间和下班时间进行社交疏离的重要性(应参看下面的社交疏离部分)。
- 正确使用面罩.包括:
  - 面罩并非个人防护装备。
  - 面罩不能代替保持身体距离和经常洗手的必要性。
  - 面置必须能盖住鼻子和嘴巴。
  - 员工在使用或调整面罩前后应洗手或使用洗手液。
  - 避免触摸眼睛、鼻子和嘴巴。
  - 面罩不得共用,且应在每次换班后洗净或丢弃。
  - 乘客戴面罩的重要性以及操作员有权取消不戴面罩的乘客的预订。
- <u>加州公共卫生厅 (CDPH) 戴面罩指导</u>中所含信息,规定了必须戴面罩的情况和豁免情况,以及雇主为确保戴面罩而采取的任何政策、工作规则和做法。培训还应包括雇主如何处理免戴面罩者的政策。

- 应确保在设施工作的独立承包商、临时工、合同工及志愿者也接受了 COVID-19 预防政策的适当培训,并拥有必要的用品和个人防护装备。提前与提供临时和/或合同工的组织讨论这些责任。
- 有关员工可能有权获得的带薪休假福利的信息,以便在经济上使他们能够更容易 待在家中。应参看有关<u>支持病假和 COVID-19 工伤补偿政府 计划</u>的更多信息,包 括<u>《家庭优先冠状病毒应对法案》</u>规定的员工病假权利。



#### 个别控制措施和检查

- 在开始工作时为所有员工以及进入工厂的任何供应商、承包商或其他员工提供体温和/或症状检查。体温/症状检查员务必要尽可能避免与员工密切接触。
- 如果要求在家自检(作为在企业场所进行检查的一种合适替代方法),员工务必要在离家上班前做好检查,并能遵循<u>疾病控制与预防中心(CDC)指引</u>,如上文"员工培训主题"部分所述。
- 鼓励生病或出现 COVID-19 症状的员工待在家中。
- 应提供并确保员工使用所有必需的防护设备,必要时包括眼部防护和手套。
- 员工应考虑使用一次性手套可能有助于补充经常洗手或使用洗手液的情况,例如, 在检查他人症状或处理经常接触物品的员工。
- 进入设施之人应仅限于管理人员分类为必不可少的人员,并且他们必须在进入之前完成体温和/或症状检查。
- 公共和私人客运公司、公交、轮船和/或铁路机构和实体都必须采取合理措施提醒公众,必须使用面罩(除非加州公共卫生厅 (CDPH) 面罩指导予以豁免),保持身体距离,并难以保持身体距离时避免直接面对其他乘客。还应向公众传达任何更新的乘车做法以及对服务时间表频率的任何更改。公开交流可包括上列内容,也可包括短信或公交应用程序的更新。
- 出租车、拼车、班车、豪华轿车和其他旅客运输经营者应采取措施,确保客户在使用乘车服务时充分了解公司的新政策和程序。预订乘车前必须告知乘客,必须使用面罩(除非加州公共卫生厅(CDPH)面罩指导予以豁免),且经营者有权取消不戴面罩的预订。
- 可行时应为出租车和拼车司机提供面罩供给,以送给乘车时没有面罩的乘客。



### 通风、清洁和消毒规程

- 应尽可能安装便携式高效空气净化器,将建筑物的空气过滤器升级到最高效率, 并进行其他修改,以增加车辆、办公室、休息区和其他室内空间的外部空气量和 通风量。
- 应定期查看加州公共卫生厅 (CDPH) 网站,以获取有关室内空气质量的最新信息及室内环境空气传播疾病的通风指导。
- 应定期彻底清洁公交和火车站内、公交和火车车辆以及水上运输船(如渡轮和轮船)内人流量大的区域。这些区域可能包括休息室、洗手间表面、午餐域、更衣区和进出区域(包括楼梯、扶手和电梯控制装置等)。应经常对常用表面进行消毒,包括自助服务亭、售票机、旋转栅门、长凳、电梯按钮、系统图、门把手、厕所、洗手设施、设备把手、维护设备和工具。
- 应对用于运输乘客的所有车辆中所有经常接触的表面进行例行清洁和消毒,包括 但不限于座椅、扶手、门把手、安全带带扣、灯光和空气控制装置、墙壁和窗户、 把手及乘客用来要求停车的拉索和按钮。
- 应在轮班或使用者之间清洁驾驶室的所有区域,以频率较高者为准。应给员工留出时间在轮班期间进行清洁。清洁工作应在工作时间内进行,作为员工工作职责的一部分。
- 在协助使用轮椅或其他移动设备的乘客或需要操作员协助的乘客时,操作员必须 在互动之前和之后消毒手部。
- 尽可能避免共用电话、其他工作工具或设备。切勿共用个人防护装备。
- 选用消毒化学品时,应使用国家环境保护局 (EPA) 核准清单上批准用于 COVID-19 的产品,并遵循产品说明。使用标记为对新兴病毒病原体有效的消毒剂、稀释的家用漂白剂溶液(每加仑水 5 汤匙)或至少有 70% 酒精含量的表面清洁用酒精溶液。应为员工提供有关化学危害、制造商说明、通风要求和加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) 要求的培训,以确保安全使用。使用清洁剂或消毒剂的员工必须按产品要求穿戴手套和其他防护设备。应遵循加州公共卫生厅推荐的更安全的哮喘清洁方法,并确保有足够的通风。
- 为尽量降低<u>军团菌病</u>和与水有关其他疾病的风险,<u>应采取措施</u>确保所有水系统和功能(如饮水器)在设施在长时间关闭后能安全使用。
- 应为车站、公交和铁路办公室、公交和铁路车辆以及乘客车辆配备适当的卫生产品,包括洗手液和消毒湿巾,并为所有一线员工(如操作员和司机)提供洗手液。
- 应确保卫生设施始终保持运转状态,始终保持库存充足,并在需要时提供额外的 洗手液、纸巾和洗手液。

除非区域内所有人都配有适当的个人防护设备,否则,清洁地板时切勿使用扫帚或其他可将病原体散布到空气中的方法。应尽可能使用带有高效微粒空气 (HEPA)过滤器的真空吸尘器。



#### 社交疏离指引

- 警告: 仅靠社交疏离不足以防止传播 COVID-19。
- 应减少公交、铁路车辆和船只的最大占用量,以支持社交疏离。应移除或间隔座 椅以支持社交疏离,或使用彩色胶带标记允许乘客使用的座椅,或拦住不使用的 座椅。应尽可能使用更多的公交车或公交车辆来支持繁忙线路上的多余容量,并 确保乘客的社交疏离。
- 应采取措施,以确保公交和铁路司机与乘客之间的距离至少有6英尺的距离。可包括使用实物隔板或视觉提示(例如,地板标记、彩色胶带、停用乘客座位或空间或向乘客指示不应坐在或站在公共汽车司机附近的标志)。如果停用座位,应确保遵守残疾人无障碍座位的最低要求。
- 在公共交通车辆(如城市公交车)中,如果不影响残障人士使用座椅的要求,应 遮挡住在司机座椅6英尺内的座椅。司机可选择要求乘客不要站或坐在其6英尺 内。应尽可能在公交和铁路车辆中安装有机玻璃或其他合适的屏障,以最大程度 地减少司机和乘客之间的接触。
- 应考虑为要求修改职责的员工提供选择,以尽量减少与顾客和其他员工的接触 (例如,通过远程办公管理行政需求)。
- 应按照工资和工时规定休息,将员工休息时间分开,以保持社交疏离的规程。
- 应确保员工在休息室内能保持身体距离,可使用屏障,增加桌子/椅子之间的距离来分隔员工等。应尽可能在室外休息区放置遮阳罩和座椅,以确保社交疏离。应劝阻员工在休息时不要聚在一起,如果不戴面罩,务必不要在彼此相距 6 英尺内饮食。
- 应对关闭区域中的员员工数进行更多限制,确保至少有6英尺的间隔,以限制病毒的传播。
- 应要求乘客购买车票并在线给公交和铁路卡充值,以最大程度地减少使用车站机器的需求。
- 应制定乘客出入计划,以最大程度减少公交车辆出入期间的身体接触和与其他乘客的拥挤。
- 乘坐水上运输工具(如渡轮或轮船)旅行时,可行时应让乘客向船员说明是否是一起的。船员应将乘客排成间隔开的一小群,排队等候上船和下船。
- 应跟踪因乘车而导致社交疏离困难的路线。应调整公交车或公交路线并安排时间表,以解决繁忙路线上高峰时段的额外公交车、火车和其他公交车辆的需求。



## 旅客运输车辆的其他注意事项(出租车、拼车车辆、 班车、豪华轿车等)

- 共用乘车公司提供的拼车服务(包括为沿相似方向行驶的不同各方提供拼车类型的选择)应暂停使用,直到有进一步的公共卫生指导以重新启用此类乘车服务为止。
- 出租车和拼车经营者以及私人运输公司应制定程序,允许司机和乘客在对方没有 戴面罩的情况下取消乘车而不会受到罚款。预订乘车前应将此政策告诉乘客。
- 应为为司机提供足够的材料,以清洁和消毒经常接触的车辆表面。司机应在自己的车辆上放有清洁和消毒喷雾剂和/或一次性湿巾。司机应遵循制造商的指示,对车辆进行适当的清洁和消毒,包括使用适合表面的清洁技术。应指导司机有关产品的危害和任何必要的防护措施。清洁/消毒车辆时,应确保通风良好。应定期对方向盘、变速杆、信号杆和其他经常接触的车辆部件进行清洁和消毒。车上应放有带衬里的垃圾桶,以正确丢弃消毒湿巾和其他物品。
- 在每个班次的开始和结束时以及在运输乘客之间,应经常清洁和消毒乘客经常接触的车内高触碰区域,包括门框、把手、窗户、安全带扣和行李箱闩锁。应给员工留出时间在运输乘客之间实施清洁措施。如果将清洁工作分派给司机,那段时间里则须有补偿。
- 应考虑在前排座椅和后排座椅之间安装防渗屏障。
- 司机应尽可能考虑要求乘客在上车和下车时自己处理行李和物品。如果提供此类服务,应要求乘客保持至少6英尺的距离。触摸乘客物品后,司机应使用洗手液。
- 乘客应坐在后座上,以最大程度地增加乘客与司机之间的距离。乘车时,拼车应 用程序应通过电子邮件、文本或其他顾客交流工具提醒乘客此更新的要求和可用 座位数。
- 拼车和出租车应用程序以及出租车电话操作员应提醒乘客戴上面罩,并通知他们,如果不戴面罩,则可能会取消乘车。
- 避免在乘客运输过程中使用再循环空气选件来通风,应尽可能使用车辆的通风孔 吸入外部空气和/或放下车窗。

'必须考虑脆弱群体的其他要求。公共和私人客运公司、公交机构和城际客运铁路经营者都必须符合所有加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) 标准并准备遵守其指导,还要遵守疾病控制与预防中心 (CDC) 和加州公共卫生厅 (CDPH) 的指导。此外,这些实体必须准备随着这些指引的改变而改变其业务。





