

Yapi Sagligi AI On Degerlendirme Raporu

1. Inceleme Alani ve Yapisal Siniflandirma

Kullanım Amaci	hastane
Bina Kullanım Sinifi(BKS)	1
Deprem Tasarım(DTS)	Bilinmiyor
Yükseklik Sinifi(BYS)	BYS 4 (Top. 35.0m, 10 Kat)
Yapım Yili	2000 [Mevcut Bina]
Beton Dayanımı(ANFIS)	41.0 MPa

2. Yapisal Risk Analizi Degerlendirmesi

Risk Faktoru	Aciklama / Muhendislik Anlami	Puan Etkisi
Yeni/Yakin Zamanli Yapı	Güncel yönetmeliklere daha uygun malzeme ve işçiliği gösterir.	0 Puan
Orta-Yüksek Bina (10 Kat)	Yükseklik arttıkça sismik yanıt ve deformasyon riski yükselir.	+6 Puan
Hafif Çıkma	Çatı ve dış cephe elemanları hafif; ancak bu faktör tek başına kritik	+3 Puan
Fiziksel Hasar Gözlemi	Görsel olarak saptanan çatlaklar, betonun iç yapısal bütünlüğünün	+8 Puan
Hafif Beton Dayanımı (41.0 MPa)	Betonun dayanım sınıfı uygun ve kabul edilebilir durumda.	0 Puan
Korozyon Potansiyeli	Düşük korozyon riski. Donatıların paslanma hızı taşıyıcı kesit	Fuzzy

3. Sismolojik Veriler (Son 50 Yıl AFAD)

Deprem Sinifi DD-1	0 Adet Kayıt
Deprem Sinifi DD-2	0 Adet Kayıt
Deprem Sinifi DD-3	0 Adet Kayıt
Deprem Sinifi DD-4	0 Adet Kayıt

4. Yapay Zeka Uzman Degerlendirmesi

Yapı sağlığı skoru 45 ve risk durumu orta seviyede; beton dayanımı 41MPa ve korozyon potansiyeli -200mV olduğu için acil detaylı inceleme şarttır. 2. aşama karot, röntgen gibi yöntemlerle yapının mevcut durumunu netleştiririz, gerekli güçlendirme ve bakım kararları alınmaz açısından kritik. Bu adımlar tamamlandıktan sonra güvenli bir şekilde kullanıma devam edilebilir.

>> SONUC: ACIL: Yapi risk puanı esigin altında. 2. Asama Detayli Inceleme (Karot, rontgen vb.) SARTTIR.

5. Gorsel Analiz

