


Yapı Sağlığı Ön Tarama Detaylı Analiz Raporu

1. Görsel Analiz ve Bölgesel Risk Özeti



2. Performans Hedefleri ve TBDY 2018 Uyumu

TBDY 2018 Kriteri	Mevcut Durum	Uyum	Acıklama
Bina Kullanım Sınıfı (BKS)	BKS-3	Uygun	Konut, genel risk.
Deprem Tasarım Sınıfı (DTS)	DTS-Bilinmiyor	Uygun	Bölgesel deprem ivmesine göre belirlenmiştir.
Yapısal Skor ≥ 50	74	Uyarı	Orta risk; detaylı inceleme önerilir.
Beton Dayanımı ≥ 25 MPa	47.1 MPa	Uygun	TBDY 2018 minimum tasarım standardını karşılıyor.
Korozyon Potansiyeli ≥ -200 mV	-100 mV	Uygun	Korozyon riski düşük (%10).
Zayıf Kat (B2) Varlığı	Yok	Uygun	Yumuşak kat etkisi gözlenmedi.

3. İnceleme Alanı ve Yapısal Sınıflandırma

Kullanım Amacı	konut
Bina Yükseklik Sınıfı (BYS)	BYS 4 (Top. 35.0m, 10 Kat)
Yapım Yılı	2000 [Mevcut Bina]
Zemin Kat Durumu	Standart / Konut

4. Yapısal Risk Analizi Girdi Anlamları

Risk Faktörü	Mühendislik Anlamı	Puan Etkisi
Yeni/Yakın Zamanlı Yapı	Güncel yönetmeliklere daha uygun malzeme ve işçiliği gösterir.	0 Puan
Orta-Yüksek Bina (10 Kat)	Yükseklik arttıkça sismik yanıt ve deformasyon riski yükselir.	+6 Puan
Hafif Çıkma	Çatı ve dış cephe elemanları hafif; ancak bu faktör tek başına	+3 Puan
Yeterli Beton Dayanımı (47.1 MPa)	Tasarım dayanımı sınırlarında veya kabul edilebilir durumda.	0 Puan
Korozyon Potansiyeli (-100.0 mV)		

mV)


Düşük korozyon riski. Donatıların paslanma hızı taşıyıcı kesit

kayıplarına yol açabilir.

Fuzzy

5. Sismolojik Veriler (Bölgesel Deprem Dağılımı)

Deprem Sınıfı DD-1	0 Adet Kayıt
Deprem Sınıfı DD-2	0 Adet Kayıt
Deprem Sınıfı DD-3	0 Adet Kayıt
Deprem Sınıfı DD-4	0 Adet Kayıt



6. Kapanış: Yapay Zeka Uzman Değerlendirmesi

Yapının sağlık skoru 73 ve genel risk puanı 14 olduğu için risk seviyesi düşük; beton dayanımı 47 MPa ve korozyon potansiyeli -100 mV normal sınırlar içinde. Bina BYS 4 sınıfına ait ve bakım önerisiyle birlikte standart mühendis incelemesi yapılması yeterli olacaktır.

>> NİHAİ SONUÇ: Bilgi: Risk görece düşük. Ancak standart mühendis incelemesi tavsiye edilir.

Yasal Uyarı: Bu rapor bir on değerlendirme aracı tarafından AI destekli olarak üretilmiştir, kesin yapı sağlığı veya oturum izni yerine geçmez. Güvenli sonuçlar için laboratuvar testleri ile lisanslı yapı denetim kuruluşlarına başvurulmalıdır.