


Yapı Sağlığı Ön Tarama Detaylı Analiz Raporu

1. Görsel Analiz ve Bölgesel Risk Özeti



2. Performans Hedefleri ve TBDY 2018 Uyumu

TBDY 2018 Kriteri	Mevcut Durum	Uyum	Acıklama
Bina Kullanım Sınıfı (BKS)	BKS-3	Uygun	Konut, genel risk.
Deprem Tasarım Sınıfı (DTS)	DTS-Bilinmiyor	Uygun	Bölgesel deprem ivmesine göre belirlenmiştir.
Yapısal Skor ≥ 50	68	Uyarı	Orta risk; detaylı inceleme önerilir.
Beton Dayanımı ≥ 25 MPa	23.7 MPa	Uygun Değil	Kritik eksik; ciddi deprem hasarı riski taşır.
Korozyon Potansiyeli ≥ -200 mV	-100 mV	Uygun	Korozyon riski düşük (%10).
Zayıf Kat (B2) Varlığı	Yok	Uygun	Yumuşak kat etkisi gözlenmedi.

3. İnceleme Alanı ve Yapısal Sınıflandırma

Kullanım Amacı	konut
Bina Yükseklik Sınıfı (BYS)	BYS 7 (Top. 10.5m, 3 Kat)
Yapım Yılı	2005 [Mevcut Bina]
Zemin Kat Durumu	Standart / Konut


4. Yapısal Risk Analizi Girdi Anlamları

Risk Faktörü	Mühendislik Anlamı	Puan Etkisi
Yeni/Yakın Zamanlı Yapı	Güncel yönetmeliklere daha uygun malzeme ve işçiliği gösterir.	0 Puan
Hafif Çıkma	Çatı ve dış cephe elemanları hafif; ancak bu faktör tek başına kritik değildir.	+3 Puan
Çok Düşük Beton Dayanımı (23.7 Mpa)	Tasarım dayanımı (genellikle ≥ 25 MPa) çok altında; taşıma kapasitesi ciddi şekilde azalır.	+20 Puan

Risk Faktörü	Mühendislik Anlamı	Puan Etkisi
Korozyon Potansiyeli (-100.0 mV)	Düşük korozyon riski. Donatıların paslanma hızı taşıyıcı kesit kayıplarına yol açabilir.	-

5. Sismolojik Veriler (Bölgesel Deprem Dağılımı)

Deprem Sınıfı DD-1	0 Adet Kayıt
Deprem Sınıfı DD-2	0 Adet Kayıt
Deprem Sınıfı DD-3	0 Adet Kayıt
Deprem Sınıfı DD-4	0 Adet Kayıt



6. Kapanış: Yapay Zeka Uzman Değerlendirmesi

Yapı sağlığı skoru 67 ve risk durumu iyi; beton dayanımı 23,7 MPa ve korozyon potansiyeli -100 mV olduğu için mevcut durum stabil ancak periyodik bakım önerilir. Orta risk uyarısı nedeniyle detaylı bir 2. aşama inceleme (karot, röntgen vb.) yapılması, olası zayıflıkları netleştirip gerekli güçlendirme kararlarını almanızı sağlayacaktır. Bu adımları tamamladıktan sonra binayı güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz.

>> NİHAİ SONUÇ: UYARI: Orta risk. 2. Aşama İnceleme Önerilir.

Yasal Uyarı: Bu rapor bir on değerlendirme aracı tarafından AI destekli olarak üretilmiştir, kesin yapı sağlığı veya oturum izni yerine geçmez. Güvenli sonuçlar için laboratuvar testleri ile lisanslı yapı denetim kuruluşlarına başvurulmalıdır.