

Título: IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO E TRATAMENTO DE OCORRÊNCIAS NO
LABORATÓRIO DE MONITORAÇÃO AMBIENTAL

Página: 1 de 12

FOLHA DE REVISÃO

Rev.	Assunto	Data da Liberação
0	Emissão inicial	Ver Assinatura Eletrônica

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	3
2. APLICAÇÃO	3
3. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS	3
3.1. DEFINIÇÕES.....	3
3.2. ABREVIATURAS	4
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4
4.1. NORMAS.....	4
4.2. PROCEDIMENTOS CORPORATIVOS OU INSTRUÇÕES DE TRABALHO	4
4.3. OUTROS DOCUMENTOS	5
5. RESPONSABILIDADES.....	5
5.1. CORPO TÉCNICO.....	5
5.2. REPRESENTANTE DA QUALIDADE	5
5.3. SUPERVISOR DA ÁREA.....	5
6. OCORRÊNCIAS.....	5
6.1. IDENTIFICAÇÃO E DETECÇÃO	5
6.2. CLASSIFICAÇÃO	6
6.3. REGISTRO E TRATAMENTO DAS OCORRÊNCIAS	6
6.4. REGISTRO DE OCORRÊNCIA NO SAA	9
6.5. TRATAMENTO DE OCORRÊNCIAS NO SAA	10
7. ANEXOS.....	12

1. OBJETIVO

Estabelecer uma sistemática para o tratamento de trabalho não conforme, ações corretivas e ações associadas a riscos e oportunidades, com base na norma NBR ISO/IEC 17025.

2. APLICAÇÃO

Aplica-se a todo o corpo técnico do Laboratório de Monitoração Ambiental (LMA), responsável pelo tratamento de não conformidades identificadas em suas atividades.

3. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

3.1. DEFINIÇÕES

Ação corretiva: Ação destinada a eliminar a causa raiz de uma não conformidade identificada ou de outra situação indesejável, prevenindo sua recorrência. Exemplo: Revisar o procedimento de controle de equipamentos para incluir um alerta automático de 30 dias antes do vencimento da calibração.

Ação de contenção: Para fins deste procedimento, são as medidas imediatas e provisórias adotadas logo após a detecção de um trabalho não conforme, com o objetivo de interromper o desvio, mitigar seus efeitos imediatos e impedir a propagação do impacto para outras amostras, ensaios ou relatórios já emitidos, garantindo a segurança do processo até que a causa raiz seja investigada e corrigida.

Ação imediata: Ação implementada a curto prazo para corrigir e/ou conter os efeitos da não conformidade verificada, antes da implementação das ações definitivas e da determinação da causa. Exemplo: Um termômetro é encontrado com a calibração vencida. A ação imediata é: Isolar o termômetro imediatamente e interromper seu uso até a recalibração.

Nota: Ação imediata **não** trata a causa do problema; ela apenas controla o efeito.

Não conformidade (NC): Qualquer descumprimento de um requisito especificado. Inclui qualquer desvio de uma política, prática, procedimento, normas e/ou requisitos legais e outros requisitos aplicáveis ao LMA, sendo tipicamente identificada por agentes ou avaliações externas, tais como auditorias.

Trabalho não conforme: Atividades executadas fora dos padrões estabelecidos, comprometendo a qualidade ou validade dos resultados.

Ocorrência: Qualquer evento ou situação que possa impactar processos, resultados ou requisitos estabelecidos.

Desvio de processo: Qualquer ocorrência não esperada, alteração ou falha em um processo ou parâmetro pré-estabelecido que não compromete diretamente o resultado, mas que necessita de atenção. Diferencia-se da não conformidade por ser identificado internamente pela própria equipe durante a rotina operacional.

Eficácia: Confirmação de que as ações implementadas eliminaram as causas identificadas, impedindo a repetição da ocorrência e/ou do desvio.

Órgão Avaliador: Entidade pública ou privada, responsável por avaliar a conformidade de processos, produtos, serviços ou sistemas em relação a requisitos estabelecidos por normas, regulamentos ou critérios técnicos.

Órgão Licenciador: Entidade pública competente para analisar, conceder, renovar, modificar ou cancelar licenças ambientais, conforme legislação vigente.

Oportunidade de Melhoria (OP): Situações identificadas que podem otimizar processos, reduzir riscos ou aumentar a eficiência.

3.2. ABREVIATURAS

CNAAA: Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto

ANSN: Autoridade Nacional de Segurança Nuclear

LMA: Laboratório de Monitoração Ambiental

NC: Não Conformidade

RNC: Registro de Não Conformidade

ROT: Registro de Ocorrência e Tratamento

RQ: Representante da Qualidade

RQS: Representante da Qualidade Substituto

SA: Supervisor da Área

SAA: Sistema de Acompanhamento de Ações

SGP: Sistema de Gestão de Pendências

OP: Oportunidade de Melhoria

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

4.1. NORMAS

Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 – Requisitos Gerais Para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração.

FOR-Cgcre-301 – Registro de Não Conformidade – RNC.

NORMA Nº NIT-DICOR-076 – Tratamento de Não Conformidades Detectadas Durante Processos de Acreditação de Organismos de Certificação.

4.2. PROCEDIMENTOS CORPORATIVOS OU INSTRUÇÕES DE TRABALHO

PC-AG-GQ-001 - Elaboração e Tramitação de Procedimentos Corporativos e Instruções de Trabalho.

PC-LM-GQ-001 – Manual da Qualidade do Laboratório de Monitoração Ambiental.

PC-AG-GQ-011 - Tratamento de Não Conformidades e Ações Corretivas em Monitorações e Auditorias da Qualidade.

IT-LM-GE-002 - Atendimento aos Clientes do Laboratório de Monitoração Ambiental.

IT-LM-GE-001 - Análise Crítica dos Serviços do Laboratório de Monitoração Ambiental.

IT-LM-AD-001 – Controle de documentos e Registros do LMA.

PC-AG-GQ-018 - Auditorias Internas da Qualidade.

PC-AG-GQ-029 - Auditorias de Acordo com a ISO/IEC 17025.

PC-AG-AM-013 - Tratamento de não Conformidades ou Oportunidades de Melhorias e Ações Corretivas do Sistema de Gestão Ambiental (SGA).

IT-LM-GE-005 - Gestão de Riscos e Oportunidades do Laboratório de Monitoração Ambiental.

IT-AG-AM-033 - Auditoria Interna da Gestão Ambiental.

IT-AG-AM-014 - Plano de Participação e Avaliação em Atividades de Ensaio de Proficiência.

4.3. OUTROS DOCUMENTOS

Não se aplica.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. CORPO TÉCNICO

É de responsabilidade de todo o corpo técnico do LMA assegurar total conformidade com as diretrizes estabelecidas neste procedimento, identificando, registrando e notificando as não conformidades e os trabalhos não conformes que possam surgir em suas áreas de atuação, propondo ações corretivas. Os desvios, mesmo que não comprometam diretamente o resultado, necessitam de atenção, e em determinadas situações, da implementação de ações associadas a riscos e oportunidades.

5.2. REPRESENTANTE DA QUALIDADE

Compete ao Representante da Qualidade (RQ) preencher os Registros de Ocorrência e Tratamento (ROT), propor as ações corretivas, acompanhar o tratamento destas, revisar e encerrar os ROTs após sua conclusão.

5.3. SUPERVISOR DA ÁREA

Cabe ao Supervisor da Área (SA) investigar e analisar as causas das não conformidades, bem como avaliar e aprovar as ações imediatas e/ou corretivas propostas.

6. OCORRÊNCIAS

6.1. IDENTIFICAÇÃO E DETECÇÃO

6.1.1. A detecção de desvios pode ser realizada por qualquer pessoa direta ou indiretamente envolvida no processo em que o item não conforme esteja inserido.

6.1.2. Toda ocorrência detectada deve ser comunicada ao SA, que, dependendo da gravidade, comunicará à Alta Direção.

6.1.3. As ocorrências identificadas são registradas e tratadas conforme item 6.3, podendo a estas serem atribuídas ou não análise de causa, ações imediatas, de contenção e/ou corretivas.

6.1.4. O RQ, o SA e o chefe do LMA devem analisar as circunstâncias da ocorrência, determinar suas causas, conduzir as ações corretivas cabíveis e monitorar os resultados obtidos.

6.1.5. A constatação de não conformidades graves, que coloquem em dúvida a capacitação do laboratório, suas políticas ou procedimentos, acarretará a realização imediata de uma auditoria.

6.1.6. As ocorrências são identificadas nas seguintes situações:

- a) Durante a execução rotineira das atividades do laboratório;
- b) Como resultado de falhas ou mau funcionamento de equipamentos que impossibilitem a realização de tarefas previstas em procedimentos;
- c) Como resultado de auditorias internas e externas;
- d) Por meio de pesquisas de satisfação e pelo recebimento de reclamações de clientes;
- e) Durante verificações realizadas pelo RQ ou pelo SA;
- f) Como resultado de análises críticas e de risco;
- g) Em casos de descumprimento de critérios estabelecidos em procedimentos;
- h) Não atendimento às metas de indicadores;
- i) Ocorrências ambientais.

6.2. CLASSIFICAÇÃO

6.2.1. Internamente, para a gestão de seus processos, o LMA classifica as ocorrências como:

- a) Desvio de processo.
- b) Não conformidade.
- c) Reclamação de cliente.
- d) Oportunidade de melhoria.
- e) Trabalho não conforme.

6.3. REGISTRO E TRATAMENTO DAS OCORRÊNCIAS

As ocorrências, a depender de sua origem, são registradas e tratadas no Sistema de Gestão de Pendências (SGP) ou no Sistema de Acompanhamento de Ações (SAA).

Origem	Registro e Tratamento
Auditorias internas (Qualidade e Meio Ambiente)	SGP
Auditorias Externas	SAA ou SGP
Requisitos Legais (ANSN, RPS e IBAMA)	SGP
Oportunidades de Melhoria ⁽¹⁾	SAA
Reclamações de clientes	SAA
Análise crítica	SAA
Análise de Risco	SAA
Rotinas de processo	SAA

⁽¹⁾ Oportunidades de melhoria identificadas são registradas no SAA e têm tratamento facultativo pelo LMA. No entanto, caso a OP não seja implementada, deve-se realizar o devido registro da não implementação.

6.3.1. Auditorias Internas

As ocorrências identificadas em auditorias internas da qualidade (PC-AG-GQ-018 e PC-AG-GQ-029) e de gestão ambiental (IT-AG-AM-033) são classificadas e registradas pelos auditores internos no Sistema de Gestão de Pendência (SGP), conforme PC-AG-GQ-011, para dar continuidade ao tratamento da ocorrência. Ao finalizar a ação no SGP, deve ser anexada a evidência de conclusão da ação, que comprove que a ação proposta foi executada.

Para ocorrências classificadas como "Trabalhos Não Conformes" ou relacionadas a requisitos da ISO/IEC 17025, o tratamento deve ser conduzido por meio do Sistema de Acompanhamento de Ações (SAA), o que incluirá a análise de causa raiz, avaliação de eficácia e abrangência, em conformidade com o requisito 8.7.1 da norma.

A avaliação de eficácia para o encerramento da pendência é conduzida pela área que tenha realizado a auditoria, seja ela a Qualidade ou a Gestão Ambiental.

6.3.2. Auditorias e vistorias externas

- Órgão licenciador

Para as auditorias e vistorias externas realizadas pelos órgãos fiscalizadores e regulamentadores, a área responsável pelo processo de licenciamento registra as exigências e não conformidades apresentadas pelo órgão fiscalizador no SGP, conforme PC-AG-GQ-011, para que seja feito o encaminhamento à área responsável pelo tratamento.

Nos registros provenientes dessas auditorias externas, o LMA deve registrar as ações necessárias e anexar as evidências para a encerrar as ações no sistema.

A análise de eficácia para o encerramento da pendência é feita pelo órgão fiscalizador.

- Órgão Avaliador

As NCs e OPs provenientes de auditorias/vistorias externas realizadas por órgão avaliador são registrados no SAA pelo RQ/RQS, para que seja feito o encaminhamento para área do LMA responsável pelo tratamento.

Caso necessário, ações imediatas devem ser registradas para todas as NCs identificadas. Posteriormente, elas devem ser submetidas a uma análise detalhada para identificação da causa raiz e definição de ações corretivas e/ou associadas a riscos e oportunidades, visando evitar sua reincidência.

Será realizado apenas o acompanhamento da eficácia do tratamento. Não será realizada análise de eficácia no sistema. A eficácia deverá ser feita pelo órgão avaliador.

6.3.3. Requisitos legais e regulamentares

A área responsável pelo processo registra a deficiência/exigência apontada no SGP para que seja feito o encaminhamento à área responsável pelo tratamento.

Nesses registros o LMA deve inserir as ações necessárias e anexar as evidências para o encerramento das ações no sistema.

A análise de eficácia para o encerramento da pendência é feita pela área responsável pelo registro da pendência.

6.3.4. Reclamação de cliente

Todas as reclamações e queixas de clientes recebidas pelo LMA são registradas segundo a IT-LM-GE-002 e se forem procedentes e gerarem uma NC, serão tratadas através do sistema SAA.

6.3.5. Análise Crítica e Análise de Risco


Todas as ações geradas durante a análise crítica, conforme IT-LM-GE-001, e durante a análise de risco, conforme IT-LM-GE-005, são registradas no SAA e tratadas por meio do sistema.

6.3.6. Rotina

As ocorrências provenientes das atividades de rotina podem ser, mas não se limitam a:

- Resultados de controle de qualidade fora dos limites (checagem de equipamentos);
- Status de calibração de equipamentos vencido;
- Utilização de insumos ou materiais não conformes;
- Mau funcionamento de equipamentos ou instrumentos;
- Falha ou descumprimento de procedimentos;
- Não atendimento às condições ambientais requeridas;
- Resultados de ensaio de proficiência (interlaboratoriais) questionáveis.

Estas ocorrências podem ser classificadas em: desvio de processo e/ou trabalho não conforme, segundo fluxograma a seguir:



Os resultados de ensaio de proficiência (interlaboratorial) insatisfatórios, segundo IT-AG-AM-014, são classificados como NC.

Todas as ocorrências identificadas na rotina do LMA são cadastradas e tratadas no SAA. Caso necessário, ações imediatas devem ser registradas para estas ocorrências. Posteriormente, elas devem ser submetidas a uma análise detalhada para identificação da causa raiz e definição de ações corretivas e associadas a riscos e oportunidades, visando evitar sua reincidência.

6.4. REGISTRO DE OCORRÊNCIA NO SAA

6.4.1. Obtenha o formulário de registro de ocorrência e tratamento (ROT; anexo 1), para o registro e tratamento individual de cada ocorrência, reunindo informações como tipo, origem, descrição, ações imediatas, corretivas e/ou associadas a riscos e oportunidades, além da investigação e análise das causas.

6.4.2. O Campo 1 do Anexo 1 é destinado à identificação do Registro de Ocorrência e Tratamento (ROT), o qual deve ser codificado no formato "nnn/aa", em que "nnn" representa o número sequencial e "aa" corresponde ao ano de abertura.

6.4.3. No item 2, "Tipo de Ocorrência", selecione uma das opções disponíveis de acordo com a natureza do registro. O preenchimento dos campos seguintes dependerá da sua escolha:

- Para "Trabalho não Conforme": Deixe o Campo 5 em branco e preencha diretamente o Campo 6.
- Para "Oportunidade de Melhoria", "Desvio de Processo" ou "Não Conformidade": Preencha o Campo 5 (Ações Imediatas, se aplicável).

6.4.4. No campo 3, "Origem da Ocorrência", selecione uma das opções abaixo:

- a) Análise Crítica.
- b) Auditoria Interna.
- c) Reclamação de Cliente.
- d) Auditoria Externa.
- e) Pesquisa de Satisfação do Cliente.
- f) Rotina.
- g) Outros, especificando a origem.

6.4.5. No campo 4, "Descrição da Ocorrência e/ou Situação Potencial", descrever os dados relacionados de forma objetiva. Este campo deve ser preenchido no ato da abertura do registro.

6.4.6. No campo 5, "Ações Imediatas, se Aplicável", devem ser definidas as ações imediatas a serem tomadas com o intuito de cessar a não conformidade. Preencha este campo somente se tiver marcado as opções "Oportunidade de Melhoria", "Desvio de Processo" ou Não Conformidade no item 2.

Nota 1: Esta ação tem como objetivo sanar a não conformidade ou impedir que ela continue sendo executada, não tendo caráter corretivo ou preventivo. Quando necessário, deverá ser designado um responsável para esta ação e estipulada uma data para sua implementação.

Nota 2: A determinação e a implementação de ações imediatas não eliminam a necessidade de implementação de ações corretivas.

O campo 6, "Trabalho Não Conforme (TNC)", deve ser preenchido exclusivamente se essa opção tiver sido selecionada no Item 2. O preenchimento deve ser iniciado com a identificação do requisito da norma ISO/IEC 17025 não atendido. Em seguida, preencher qual ou quais ações de contenção devem ser tomadas caso tenha havido um trabalho não conforme. Adicionalmente, deve-se registrar a avaliação da significância do TNC, incluindo a análise de impacto em resultados emitidos anteriormente, a decisão fundamentada sobre a aceitabilidade do trabalho e, em caso de interrupção das atividades, a indicação do responsável pela autorização da retomada do trabalho, acompanhada da devida justificativa técnica.

6.4.7. No campo 7, "Análises de Causas e Abrangência", o relator deve registrar o resultado da investigação preliminar do evento, abordando obrigatoriamente a origem e a extensão do problema. Inicialmente, deve-se identificar a causa do desvio, descrevendo o fator gerador ou a falha que originou a ocorrência, com foco no motivo do acontecimento e não apenas no sintoma observado. Em seguida, deve-se avaliar e declarar explicitamente a abrangência do impacto, determinando se o evento afetou ou pode afetar de forma direta ou indireta outras amostras, ensaios, equipamentos correlatos, calibrações ou, ainda, relatórios técnicos e dados já emitidos. Caso a análise preliminar indique que o fato foi isolado e sem desdobramentos para os demais processos, essa conclusão deve ser formalmente registrada no texto com a respectiva justificativa técnica.

6.4.8. No campo 8, "Plano de Ação (Correção e Ações Corretivas)", devem ser descritas as ações corretivas a serem aplicadas para sanar a ocorrência, inserindo o número de registro referente a cada ação para, em seguida, preencher o Anexo 2. Neste anexo, deverão ser detalhadas as informações específicas de cada ação, tais como: "Descrição", "Nº ROT", "Responsável", "Prazo", "Evidência", "Conclusão", "Avaliação da Eficácia", "Data de Avaliação" e o "Nº da Nova Ação", caso o campo de avaliação da eficácia seja preenchido com a resposta "não".

6.4.9. No campo 9, "Análise da Eficácia das Ações Corretivas", a apreciação contemplará a análise de todas as ações tomadas no item anterior e não somente uma ação individual. Na descrição da análise da eficácia, citar quais ações foram eficazes e quais não foram e a justificativa. Depois, responder se as ações foram ou não consideradas eficazes.

Nota: O prazo para iniciar a análise de eficácia é de cinco dias úteis após o colaborador designado para o tratamento realizar a inclusão das evidências no sistema.

6.4.10. No campo "Encerramento" o RQ deverá informar se existe a necessidade de abertura de um novo ROT, disponibilizando o número consecutivo deste novo registro, caso aplicável. Caso positivo, um novo ROT deverá ser aberto. Inserir o novo número no campo correspondente.

6.5. TRATAMENTO DE OCORRÊNCIAS NO SAA

6.5.1. Não conformidades e Desvios

O objetivo do tratamento é eliminar as causas das não conformidades para evitar sua reincidência. Abaixo seguem as etapas a serem seguidas como forma de tratá-las.

a) Ação imediata: quando aplicável, definir ações necessárias para evitar continuar na situação de desvio ou não conformidade.

b) Análise da causa raiz: Investigação detalhada de todas as possíveis causas para a ocorrência. Podem ser avaliados pontos como: métodos e procedimentos, calibração de equipamentos, treinamento de pessoal, entre outros. Recomenda-se o uso de ferramentas como os 5 Porquês, Diagrama de Ishikawa ou *Brainstorming*.

b) Definição das ações corretivas de forma a estabelecer medidas que eliminem a causa identificada.

c) Planejamento: Determinar responsáveis, prazos e recursos necessários.

d) Implementação: Executar as ações conforme o plano.

e) Registro: Documentar e evidenciar todas as ações tomadas.

Nota: As mudanças relacionadas às ações corretivas são implementadas em conjunto com as revisões dos documentos do Sistema da Qualidade a elas associadas, quando aplicável.

6.5.2. Trabalhos não conformes

O objetivo do tratamento é evitar o uso indevido de resultados provenientes de trabalhos não conformes. Para cada ocorrência, deve-se realizar uma avaliação do impacto e da probabilidade de reincidência. Quando a avaliação indicar que o trabalho não conforme é um evento isolado, procede-se apenas com a sua correção imediata. No entanto, caso a análise indique que a não conformidade pode se repetir ou que há dúvida sobre a conformidade das operações do laboratório com seu sistema de gestão, o tratamento deve obrigatoriamente incluir a abertura de uma ação corretiva. As etapas a seguir demonstram a forma como o tratamento deve ocorrer.

- Avaliação: O SA avalia a gravidade do trabalho não conforme (fonte, possibilidade), seu impacto ao cliente e em resultados anteriores e decide sobre a interrupção ou não da atividade.

Nota: Quando necessário, o SA deve notificar o cliente sobre a interrupção do serviço.

- Ação de contenção: Interromper as atividades, repetir ensaios, reter relatórios, dentre outros. As ações são definidas de acordo com o nível de risco.
- Decisão sobre o trabalho afetado: o SA deve determinar se o resultado proveniente do trabalho não conforme é válido, precisa ser corrigido ou cancelado. Diante disso, definir a necessidade de notificação do cliente.
- Análise da causa raiz: Quando a avaliação indicar que o trabalho não conforme pode se repetir ou que existem dúvidas sobre a conformidade da operação do laboratório quanto a aplicabilidade do Sistema de Gestão da Qualidade, seguir as etapas do tratamento de Não Conformidades e Desvios (Item 6.5.1).

Nota: Em caso de suspensão de um trabalho não conforme, somente o SA pode autorizar o retorno às atividades após concluída a avaliação da não conformidade.

- Registro e encerramento: Documentar todas as ações tomadas e arquivar o registro conforme o procedimento de controle de documentos IT-LM-AD-001.

6.5.3. Oportunidades de melhoria

As oportunidades de melhoria, quando tratadas, não exigem análise de causa, apenas a definição de ações.

6.5.4. Ações associadas ao planejamento de riscos e oportunidades

6.5.4.1. As ações identificadas de acordo com o procedimento IT-LM-GE-005 têm o intuito de propiciarem as melhorias necessárias e eliminar possíveis fontes de não conformidades, sejam técnicas ou referentes ao sistema de gestão.

6.5.4.2. O laboratório preventivamente deve procurar identificar potenciais fontes de não

conformidade por intermédio de:

- a) Análises críticas realizadas rotineiramente pelo corpo técnico do laboratório;
- b) Revisão periódica dos procedimentos técnicos e administrativos;
- c) Constante supervisão técnica das atividades do laboratório;
- d) Revisão de certificados e análise dos dados gerados;
- e) Avaliação da qualidade dos resultados obtidos, por meio de análises de proficiências, efetuadas com a participação do laboratório em programas de intercomparação entre laboratórios pertencentes aos órgãos provedores de ensaios de proficiência.
- f) Auditorias internas
- g) Reclamações de clientes

6.5.4.3. Quando definidas e implementadas as ações, os planos de ação devem ser desenvolvidos, executados e monitorados com o intuito de eliminar ou reduzir a probabilidade de ocorrência de tais potenciais não conformidades, além de implementar as oportunidades de melhorias identificadas.

6.5.4.4. Os planos de ação elaborados devem ser constantemente monitorados pelo Responsável pela Qualidade e pelo Supervisor da área, a fim de analisar a eficácia das ações implementadas.

6.5.4.5. Os técnicos do laboratório devem ser informados de todas as ações propostas e devem estar comprometidos em executá-las.

6.5.4.6. Todas as etapas e evidências desta avaliação de riscos e oportunidades devem ser documentadas por meio de registros.

6.5.5. Registros

6.5.5.1. Os ROT devidamente preenchidos devem ser arquivados na pasta "Controle de Registros de Ocorrência e Tratamento". Os ROT que ainda não foram totalmente concluídos devem ser identificados como "ROT em Andamento", dentro desta pasta.

6.5.5.2. As alterações de procedimentos, advindas de ações corretivas e/ou associadas à prevenção de riscos devem ser divulgadas a todo corpo técnico do laboratório.

6.5.5.3. Os formulários de ROT gerados devem ser arquivados no LMA, conforme o procedimento IT-LM-AD-001.

7. ANEXOS

Este documento é composto de 2 anexos.

- 01 REGISTRO DE OCORRÊNCIA E TRATAMENTO (ROT)
- 02 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES (SAA)