



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	GHF4E84	Estado:	MG
Renavam:	1362942402		
Marca/Modelo:	I/TOYOTA HILUX SWDMDA4MD		
Ano de Fabricação:	2023	Modelo:	2024
Cor:	PRETA		
Combustível:	DIESEL		
Número do Chassi:	8AJBA3FS1R0341838		
Número do Motor:	1GD5398697		
Município:	UBERABA		

Odômetro:	34.488
Emplacamento:	SÃO PAULO

Solicitante Laudo:	Trivel - Honda Uba
Proprietário Veículo:	LUIZ GONZAGA DA SILVEIRA FILHO

Conferente:	Jullia Alves
Inspetor Técnico:	DOUGLAS OLIVEIRA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANÁLISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- | | |
|---|--|
| Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original. | Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação. |
| Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação. | |
| Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original. | |

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI PPF NAS PORTAS TRASEIRAS, PARALAMAS DIANTEIROS, CAPÔ E NA MOLDURA DA TAMPA TRASEIRA.

ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa	
CRCode: Não Violado	Placa: Mercosul

Situação da Placa: **A PLACA ESTÁ OK**

Resumo da Situação do Veículo no Sistema	
Tem Multas/Autuações?	Existe Multa(s)/Autuação(s)
O IPVA está quitado?	NÃO, não está pago nenhuma parce
O DPVAT está pago?	✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago?	✓ SIM, o Licenciamento está Pago
Existe Alienação?	✓ Não Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo?	✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda?	✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado?	NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Douglas Oliveira

Inspetor Técnico: DOUGLAS OLIVEIRA




Placa: GHF4E84

Modelo: I/TOYOTA HILUX SWDMDA4MD

Ano: 2023

Modelo: 2024


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



Placa: GHF4E84

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **GHF4E84**



Macro Foto Nº Chassi: **8AJBA3FS1R0341838**



Foto do Número do Motor: **1GD5398697**



Odômetro do Veículo: **34.488**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: I/TOYOTA HILUX SWDMDA4MD



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: GHF4E84

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000




Placa: GHF4E84

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo




➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

I/TOYOTA HILUX SWDMDA4MD 2023 - 2024



PLACA: GHF4E84
RENAVAM: 1362942402
Nº DO CHASSI: 8AJBA3FS1R0341838
Nº DO MOTOR: 1GD5398697
COMBUSTÍVEL: DIESEL
COR DO VEÍCULO: PRETA
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTE VEÍCULO TEM: 3 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **NÃO, não está pago nenhuma parcela**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **SÃO PAULO**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 30000 - KM Rodados

Media - 45000 - KM Rodados

Alta - 60000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo Fora do Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 26/01/2026

Placa: **GHF4E84** Marca/Modelo: **I/TOYOTA HILUX SWDMDA4MD** Ano: **2023** Modelo: **2024** Cor: **PRETA**
Combustível: **DIESEL** Renavan: **1362942402** Estado: **MG** Município: **UBERABA**
Tipo: **UTILITARIO** Potência: **204** Cilindradas: **2755** Nº Chassi: **8AJBA3FS1R0341838** Motor Fabril: **1GD5398697**

Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 26/01/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 26/01/2026

Placa: **GHF4E84** Marca/Modelo: **I/TOYOTA HILUX SWDMDA4MD** Ano: **2023** Modelo: **2024** Cor: **PRETA**
Combustível: **DIESEL** Renavan: **1362942402** Estado: **MG** Município: **UBERABA**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **204** Cilindradas: **2755** Nº Chassi: **8AJBA3FS1R0341838** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **57** Espécie: **MISTO** Tipo: **UTILITARIO**
Motor BIN: **1GD5398697** Motor Atual: **1GD5398697** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 26/01/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)**

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 26/01/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de SÃO PAULO

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 26/01/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 26/01/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **LUIZ GONZAGA DA SILVEIRA FILHO**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 26/01/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 26/01/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 26/01/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 26/01/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 26/01/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 26/01/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 26/01/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
745-50	23/11/25	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 130,16

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
------	------	----------------------	-------

Valor das Autuações: R\$ 130,16

Valor Total dos Débitos: R\$ 130,16

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento;
sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

