



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	RUY6I55	Estado:	MG
Renavam:	1319642214		
Marca/Modelo:	HYUNDAI/HB20 10M COMFORT		
Ano de Fabricação:	2022	Modelo:	2023
Cor:	PRATA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	9BHCU51AAPP363878		
Número do Motor:	F3LANL023329		
Município:	TUPACIGUARA		

Odômetro:	77.116
Emplacamento:	NÃO LOCALIZADO

Solicitante Laudo:	Autus Chevrolet - Afonso Pena Uberlândia
Proprietário Veículo:	ADAUTO QUIRINO ROSA

Conferente:	MARIA CLARA
Inspetor Técnico:	RUAN SANTOS
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- | | |
|--|---|
| Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original. | Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes. |
| Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes. | |
| Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original. | |

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: RETOQUE DE PINTURA NA PORTA E PARALAMA TRASEIRO DIREITO, PORTA E PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO E PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO. APRESENTA AVARIA NO PAINEL TRASEIRO, PARABRISA TRINCADO.

✓ **ITENS OBRIGATÓRIOS**

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa	
CRCode: Não Violado	Placa: Mercosul

Situação da Placa: **A PLACA ESTÁ OK**

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações?	✓ Não Existe(m) Multa(s)
O IPVA está quitado?	✓ SIM, o IPVA está quitado
O DPVAT está pago?	✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago?	✓ SIM, o Licenciamento está Pago
Existe Alienação?	✓ Não Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo?	✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda?	✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado?	✓ SIM, Veículo está Licenciado

Conferente: MARIA CLARA

Inspetor Técnico: RUAN SANTOS




Placa: RUY6I55

Modelo: HYUNDAI/HB20 10M COMFORT

Ano: 2022

Modelo: 2023

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: RUY6155

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **RUY6155**



Macro Foto Nº Chassi: **9BHCU51AAPP363878**




Foto do Número do Motor: **F3LANL023329**



Odômetro do Veículo: **77.116**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: **HYUNDAI/HB20 10M COMFORT**



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: RUY6I55

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto COMPLEMENTAR



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

HYUNDAI/HB20 10M COMFORT 2022 - 2023



PLACA: RUY6I55
RENAVAM: 1319642214
Nº DO CHASSI: 9BHCU51AAPP363878
Nº DO MOTOR: F3LANL023329
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: PRATA
MUNICÍPIO: TUPACIGUARA
ESTE VEÍCULO TEM: 3 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **NÃO LOCALIZADO**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 30000 - KM Rodados

Media - 45000 - KM Rodados

Alta - 60000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo Fora do Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 06/11/2025

Placa: RUY6I55 Marca/Modelo: HYUNDAI/HB20 10M COMFORT Ano: 2022 Modelo: 2023 Cor: PRATA
Combustível: ALCOOL / GASOLINA Renavan: 1319642214 Estado: MG Município: TUPACIGUARA
Tipo: AUTOMOVEL Potência: 80 Cilindradas: 998 Nº Chassi: 9BHCU51AAPP363878 Motor Fabril: F3LANL023329

Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 06/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 06/11/2025

Placa: RUY6I55 Marca/Modelo: HYUNDAI/HB20 10M COMFORT Ano: 2022 Modelo: 2023 Cor: PRATA
Combustível: ALCOOL / GASOLINA Renavan: 1319642214 Estado: MG Município: TUPACIGUARA
Nº DE EIXOS: 2 Potencia: 80 Cilindradas: 998 Nº Chassi: 9BHCU51AAPP363878 *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: N/I Espécie: PASSAGEIRO Tipo: AUTOMOVEL
Motor BIN: F3LANL023329 Motor Atual: F3LANL023329 Situação: CIRCULAÇÃO

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 06/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 06/11/2025

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de NÃO LOCALIZADO

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 06/11/2025

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 06/11/2025

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **ADAUTO QUIRINO ROSA**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 06/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.





Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 06/11/2025

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 06/11/2025

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 06/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 06/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 06/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 06/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

