



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	RMD8J63	Estado:	MG
Renavam:	1248463886		
Marca/Modelo:	HYUNDAI/TUCSON TURBO GLS		
Ano de Fabricação:	2020	Modelo:	2021
Cor:	CINZA		
Combustível:	GASOLINA		
Número do Chassi:	95PJ3812GMB015333		
Número do Motor:	G4FJKU466759		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	272.602
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	Urca Chery - Uberlândia
Proprietário Veículo:	BRASILSERVIS SERVICOS E SEGURANC

Conferente:	Jullia Alves
Inspetor Técnico:	RAFAEL MARÇAL
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- | | |
|---|--|
| Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original. | Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação. |
| Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação. | |
| Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original. | |

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: PARABRISA TRINCADO. FOLHA DO PORTA MALAS RECUPERADA E PAINEL FRONTAL BAIXO AVARIADO. REPINTURA COM MASSA NO CAPÔ, PARALAMA TRASEIRO DIREITO, PORTA MALAS, PORTA E PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO. REPINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO
Restrição: DIREITO E PORTA TRASEIRA ESQUERDA. VEÍCULO POSSUI PLACA DIANTEIRA INATIVA E TRASEIRA. LUZ DA INJEÇÃO ACESA.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa	
CRCode: Não Violado	Placa: Mercosul

Situação da Placa: TROCAR A PLACA

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Rafael Marçal

Inspetor Técnico: RAFAEL MARÇAL

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290




Placa: RMD8J63

Modelo: HYUNDAI/TUCSON TURBO GLS

Ano: 2020

Modelo: 2021


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



Placa: RMD8J63

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **RMD8J63**



Macro Foto Nº Chassi: **95PJ3812GMB015333**



Foto do Número do Motor: **G4FJKU466759**



Odômetro do Veículo: **272.602**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: **HYUNDAI/TUCSON TURBO GLS**



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: RMD8J63

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➔ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➔ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➔ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➔ Foto Interna do Veículo



➔ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➔ Foto da Traseira Reta do Veículo







Placa: RMD8J63

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto COMPLEMENTAR



➡ Foto COMPLEMENTAR



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

HYUNDAI/TUCSON TURBO GLS 2020 - 2021



PLACA: RMD8J63
RENAVAM: 1248463886
Nº DO CHASSI: 95PJ3812GMB015333
Nº DO MOTOR: G4FJKU466759
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
COR DO VEÍCULO: CINZA
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 6 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 60000 - KM Rodados

Media - 90000 - KM Rodados

Alta - 120000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 19/05/2026

Placa: **RMD8J63** Marca/Modelo: **HYUNDAI/TUCSON TURBO GLS** Ano: **2020** Modelo: **2021** Cor: **CINZA**
Combustível: **GASOLINA** Renavan: **1248463886** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Tipo: **CAMIONETA** Potência: **177** Cilindradas: **0** Nº Chassi: **95PJ3812GMB015333** Motor Fabril: **G4FJKU466759**

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 19/05/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 19/05/2026

Placa: **RMD8J63** Marca/Modelo: **HYUNDAI/TUCSON TURBO GLS** Ano: **2020** Modelo: **2021** Cor: **CINZA**
Combustível: **GASOLINA** Renavan: **1248463886** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **177** Cilindradas: **0** Nº Chassi: **95PJ3812GMB015333** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **211** Espécie: **MISTO** Tipo: **CAMIONETA**
Motor BIN: **G4FJKU466759** Motor Atual: **G4FJKU466759** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 19/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 19/05/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

Veículo no Estado de Origem Data: 19/05/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 19/05/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **BRASILSERVIS SERVICOS E SEGURANC**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 19/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

● Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 19/05/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

● Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 19/05/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

● Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 19/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

● Não Consta Débito/Imposto para o Veículo Data: 19/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

● Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 19/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

● Não existe Recall para este Veículo Data: 19/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: ATENÇÃO!!! Existem MAIS DE 8 (OITO) MULTAS E OU AUTUAÇÕES PARA ESSE VEÍCULO nas bases consultadas.

Existem mais de 8 (Oito) Autuações, e ou Multas aplicadas para este veículo. Essa quantia de infrações excedem os campos de exibição do nosso sistema, Fica RECOMENDADO ao SERVIÇO DE DESPACHANTE relacionar essas infrações posteriormente ao Cliente.

Os Valores dessas INFRAÇÕES deverá ser apurado também junto com o SERVIÇO DE DESPACHANTE.

