

Vistoria - 112031



23/10/2025



14:57

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.751

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYD2B78

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Legenda do Sistema



Verificado



Não Verificado

A

Ótimo

B

Bom

C

Regular

D

Ruim

E

Péssimo

45° Frontal



45° Traseira



Pintura e Lataria

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente



Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:



Nada Consta



Recuperado




Reparado




Avariado

45° Frontal



45° Traseira



Itens consultados e restrições



Não ofertado em
leilão



Veículo sem indício
de acidente Grave



Veículo com
restrições



Sem informações de
multas



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Sem Acionamento de
Seguradora

Vistoria - 112031



23/10/2025



14:57

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.751
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYD2B78

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

A vistoria Procemax é realizada por meio do cruzamento de informações de procedência veicular, obtidas a partir de bases públicas e privadas.

Situação do Veículo:

CIRCULACAO

Situação Chassi:

NORMAL

Chassi:

8AJBA3FSXR0353888

Marca/Modelo

TOYOTA TOYOTA HILUX SWSRXA4RD

Motor

1GD5489248

Cor:

BRANCA

Cambio:

Cilindradas:

2755

Carroceria:

Especie:

UTILITARIO

Ano Produção:

2023

Ano Produção:

2024

Renavam:

01372159670

Combustivel:

DIESEL

Placa:

SYD2B78

Potência Motor:

204

Cap. de Passageiros:

7

Cap. de Carga:

275

Procedência:

ESTRANGEIRO

Nra. Eixos:

C.M.T.:

575

Montagem:

Cidade da Placa:

UBERABA

Cidade da Placa:

Comunicação de Vendas

Data de Vendas

Data de Licenciamento

Data Emissão CRLV:

Data Emissão CRLV:

Proprietário Atual:

REINALDO SOUSA CARVALHO NETO



Itens consultados e restrições

👁	Item	Status
👁	Restrição 1:	Detectado
👁	Restrição 2:	Nada Consta
👁	Restrição 3:	Nada Consta
👁	Restrição 4:	Nada Consta
👁	Outras Restrições	Nada Consta
👁	DPVAT:	Não verificado
👁	Licenciamento:	Não verificado
👁	Multas:	Não verificado

👁	Item	Status
👁	DER:	Não verificado
👁	DERSA:	Não verificado
👁	DETRAN:	Não verificado
👁	IPVA:	Não verificado
👁	Leilão:	Nada Consta
👁	Indício de Sinistro:	Nada Consta
👁	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
👁	Divergência n° Motor:	Nada Consta



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 112031



23/10/2025



14:57

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.751

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYD2B78

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 112031



23/10/2025



14:57

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.751

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYD2B78

Vistoria realizada por:

Auto Confiar


CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Dados Informados	
Número de Série	231102080062502
QR Code:	
Placa:	SYD2B78
Dados da Estampagem	
Placa	SYD2B78
Número de Série do QR Code	231102080062502
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERABA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	12/12/2023 08:39:45
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	

VIO 1

Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SYD2B78
Chassi final	53888
UF Jurisdicção	MG
Município	UBERABA
Marca/Modelo	I/TOYOTA HILUX SW5RXA4RD
Ano Fabricação	2023
Ano Modelo	2024
Cor	BRANCA

Vistoria - 112031



23/10/2025



14:57

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.751

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYD2B78


Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Pintura e Lataria

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado


Repintado

Avariado

Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Nada Consta

Vistoria - 112031



23/10/2025



14:57

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.751

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYD2B78


Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Nível de Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:



Nada Consta





Recuperado



Reparado



Avariado



👁	Item	Status
1	Coluna Superior Direita	Nada Consta
2	Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3	Painel Frontal	Nada Consta
4	Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5	Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6	Coluna A Direita	Nada Consta
7	Coluna A Esquerda	Nada Consta
8	Coluna B Direita	Nada Consta
9	Coluna B Esquerda	Nada Consta
11	Coluna C Esquerda	Nada Consta
12	Coluna C Direita	Nada Consta
13	Painel Traseiro	Nada Consta
14	Painel Corta Fogo	Nada Consta
15	Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16	Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17	Assoalho Traseiro	Nada Consta

👁	Item	Status
18	Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19	Assoalho Central Direito	Nada Consta
20	Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21	Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22	Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23	Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24	Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25	Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26	Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27	Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28	Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29	Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30	Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31	Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 112031



23/10/2025



14:57

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.751

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYD2B78

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita




Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro





Vistoria - 112031



23/10/2025



14:57

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 68.751

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYD2B78

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Vistoriador: Maicon de Oliveira Silva

Solicitante: Osaka Uberaba

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.