

**DADOS GERAIS:**

DATA:	11/05/2026 11:10:02	STATUS:	CONFORME
CLIENTE:	PARTICULAR PATROCINIO	Nº DA VISTORIA:	3996842
UNIDADE:	VISAO TOTAL PATROCINIO	VISTORIADOR:	JEAN DOS REIS FRANCISCO

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA	MODELO/VERSÃO:	I/TOYOTA HILUX CDSRXA4RD
ANO FAB./MODELO:	2024/2024	COR:	PRETA
PLACA:	SSL8J85	CIDADE:	BRASILIA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	8AJBA3CDXR1926501	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	1GDG490018
Nº DO CHASSI NA BIN:	8AJBA3CDXR1926501	Nº DO MOTOR NA BIN:	1GDG490018
Nº DO CHASSI NO CRLV:	8AJBA3CDXR1926501	Nº DO MOTOR NO CRLV:	1GDG490018
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	N/I	COMBUSTÍVEL:	DIESEL
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/I	KM:	68057

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

710-Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

Veículo apresenta tampa traseira com indícios de reparo e aplicação de massa.

Capô dianteiro e para-lamas dianteiros possuem aplicação de PPF, prejudicando a aferição precisa da espessura da pintura, porém sem indícios aparentes de reparo estrutural nas peças analisadas.

Apresenta pequenos sinais de impacto de pedras no capô dianteiro e para-choque dianteiro, além de arranhões na moldura traseira da cabine, abaixo do vidro traseiro, ocasionados pelo atrito da lona marítima.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade TOTAL VISTORIA LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL PATROCINIO, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL PATROCINIO apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL PATROCINIO, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

JEAN DOS REIS FRANCISCO-09.091.052-6

Vistoriador

MATHEUS BARBOSA TAVARES-52.237.810-9

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PATROCINIO declaro ter recebido o seguinte da: TOTAL VISTORIA LTDA e CNPJ: 42.543.229/0001-12 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ORLANDO BARBOSA, 1673 - CEP:38.743-070 - PATROCINIO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3996842


DIANTEIRA



TRASEIRA




CHASSI



MOTOR




HODÔMETRO




ETIQUETA_VIS_MOTOR




ETIQUETA_VIS_COLUNA



VIDRO



DIANTEIRA



JEAN DOS REIS FRANCISCO-09.091.052-6

Vistoriador

MATHEUS BARBOSA TAVARES-52.237.810-9

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PATROCINIO declaro ter recebido o seguinte da: TOTAL VISTORIA LTDA e CNPJ: 42.543.229/0001-12 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ORLANDO BARBOSA, 1673 - CEP:38.743-070 - PATROCINIO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3996842

DIANTEIRA



TRASEIRA



TRASEIRA



LATERAL_ESQUERDA



LATERAL_DIREITA



PLACA



PLACA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



JEAN DOS REIS FRANCISCO-09.091.052-6

Vistoriador

MATHEUS BARBOSA TAVARES-52.237.810-9

Auxiliar Conferente


Eu, PARTICULAR PATROCINIO declaro ter recebido o seguinte da: TOTAL VISTORIA LTDA e CNPJ: 42.543.229/0001-12 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ORLANDO BARBOSA, 1673 - CEP:38.743-070 - PATROCINIO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3996842

LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



SSL8J85

LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



SSL8J85

SSL8J85




SSL8J85



SSL8J85



SSL8J85



JEAN DOS REIS FRANCISCO-09.091.052-6

Vistoriador

MATHEUS BARBOSA TAVARES-52.237.810-9

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PATROCINIO declaro ter recebido o seguinte da: TOTAL VISTORIA LTDA e CNPJ: 42.543.229/0001-12 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ORLANDO BARBOSA, 1673 - CEP:38.743-070 - PATROCINIO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3996842

SSL8J85



SSL8J85




SSL8J85



SSL8J85




SSL8J85



SSL8J85



SSL8J85



SSL8J85



SSL8J85



JEAN DOS REIS FRANCISCO-09.091.052-6

Vistoriador

MATHEUS BARBOSA TAVARES-52.237.810-9

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PATROCINIO declaro ter recebido o seguinte da: TOTAL VISTORIA LTDA e CNPJ: 42.543.229/0001-12 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ORLANDO BARBOSA, 1673 - CEP:38.743-070 - PATROCINIO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3996842

SSL8J85



SSL8J85



SSL8J85



SSL8J85



SSL8J85




SSL8J85



SSL8J85



SSL8J85



SSL8J85



JEAN DOS REIS FRANCISCO-09.091.052-6

Vistoriador

MATHEUS BARBOSA TAVARES-52.237.810-9

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PATROCINIO declaro ter recebido o seguinte da: TOTAL VISTORIA LTDA e CNPJ: 42.543.229/0001-12 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ORLANDO BARBOSA, 1673 - CEP:38.743-070 - PATROCINIO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3996842

SSL8J85




SSL8J85



SSL8J85



SSL8J85




SSL8J85



SSL8J85




SSL8J85



SSL8J85



SSL8J85



JEAN DOS REIS FRANCISCO-09.091.052-6

Vistoriador

MATHEUS BARBOSA TAVARES-52.237.810-9

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PATROCINIO declaro ter recebido o seguinte da: TOTAL VISTORIA LTDA e CNPJ: 42.543.229/0001-12 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ORLANDO BARBOSA, 1673 - CEP:38.743-070 - PATROCINIO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3996842

SSL8J85




SSL8J85




SSL8J85




SSL8J85



SSL8J85



SSL8J85



JEAN DOS REIS FRANCISCO-09.091.052-6
Vistoriador


MATHEUS BARBOSA TAVARES-52.237.810-9
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PATROCINIO declaro ter recebido o seguinte da: TOTAL VISTORIA LTDA e CNPJ: 42.543.229/0001-12 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ORLANDO BARBOSA, 1673 - CEP:38.743-070 - PATROCINIO



ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE


JEAN DOS REIS FRANCISCO

Vistoriador
JEAN DOS REIS FRANCISCO (09.091.052-6)

Auxiliar Conferente
MATHEUS BARBOSA TAVARES (52.237.810-9)



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

JEAN DOS REIS FRANCISCO

Vistoriador
JEAN DOS REIS FRANCISCO (09.091.052-6)

Auxiliar Conferente
MATHEUS BARBOSA TAVARES (52.237.810-9)