



## DADOS GERAIS:

|          |                     |                 |                         |
|----------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| DATA:    | 06/04/2026 14:24:39 | STATUS:         | CONFORME                |
| CLIENTE: | PARTICULAR UBERABA  | Nº DA VISTORIA: | 3950867                 |
| UNIDADE: | VISAO TOTAL UBERABA | VISTORIADOR:    | RICARDO SEVERINO VIEIRA |

## DADOS DO VEÍCULO:

|                        |                   |                       |                     |
|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| FABRICANTE/MARCA:      | CHEVROLET         | MODELO/VERSÃO:        | CHEV/ONIX 10TAT PR2 |
| ANO FAB./MODELO:       | 2019/2020         | COR:                  | PRATA               |
| PLACA:                 | JAB5J65           | CIDADE:               | PELOTAS             |
| Nº DO CHASSI NO VEÍC.: | 9BEY48H0LG160318  | Nº DO MOTOR NO VEÍC.: | L4G193404856        |
| Nº DO CHASSI NA BIN:   | 9BGEY48H0LG160318 | Nº DO MOTOR NA BIN:   | L4G*193404856*      |
| Nº DO CHASSI NO CRLV:  | 9BGEY48H0LG160318 | Nº DO MOTOR NO CRLV:  | L4G*193404856*      |
| Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: | 271A0281          | COMBUSTÍVEL:          | ALCOOL/GASOLINA     |
| Nº DO CÂMBIO NA BIN:   | 271A0281          | KM:                   | 120083              |

### 100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

### 200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

### 300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

### 400 - Condição do número do câmbio:

403-Numeração dentro dos padrões do fabricante

### 500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

#### 1 - Do compartimento do motor:

501-Original

#### 2 - Do batente da porta:

510-Original

#### 3 - Do assoalho:

518-Original

### 600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

#### 1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

#### 2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

#### 3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

#### 4 - Vidro da lateral traseira esquerda:

629-Original/dentro do padrão

#### 5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

#### 6 - Vidro da lateral traseira direita:

645-Original/dentro do padrão

#### 7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

#### 8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

### 900 - Avaliação Funcional:

#### 901 - Funcionamento do Veículo

901.1-Funcionando

## OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

veículo conforme padrão de fábrica, contendo avarias em seu para-choque dianteiro,,porta do passageiro e arranhado para-choque traseiro esquerdo

## OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL UBERABA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL UBERABA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL UBERABA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Vistoriador

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497


Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERABA declaro ter recebido o seguinte da: **CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA** e CNPJ: 49.490.851/0001-59 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3950867

DOC. DO VEÍCULO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



HODÔMETRO KM



TRASEIRA



Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Vistoriador

Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERABA declaro ter recebido o seguinte da: CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA e CNPJ: 49.490.851/0001-59 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

JUCA PATO , 727 - CEP:38.051-548 - UBERABA





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3950867

DIANTEIRA



PANORÂMICA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



CARROCERIA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Vistoriador

Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERABA declaro ter recebido o seguinte da: CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA e CNPJ: 49.490.851/0001-59 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

JUCA PATO, 727 - CEP:38.051-548 - UBERABA






FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3950867

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Vistoriador

Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERABA declaro ter recebido o seguinte da: CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA e CNPJ: 49.490.851/0001-59 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

JUCA PATO, 727 - CEP:38.051-548 - UBERABA






FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3950867

VIDRO DIANTEIRO DIREITO



MOTOR



CHASSI




GRAVACAO PARA BRISA



ETIQUETA DO MOTOR



ETIQUETA VIS COLUNA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



NÚMERO DO CÂMBIO



ETIQUETA VIS MOTOR



Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Vistoriador

Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERABA declaro ter recebido o seguinte da: CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA e CNPJ: 49.490.851/0001-59 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

JUCA PATO , 727 - CEP:38.051-548 - UBERABA





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3950867

ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO CINTO



LACRE DA PLACA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497  
Vistoriador

Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497  
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERABA declaro ter recebido o seguinte da: CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA e CNPJ: 49.490.851/0001-59 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

JUCA PATO, 727 - CEP:38.051-548 - UBERABA





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3950867


TRASEIRA ESQUERDA 90°




TRASEIRA DIREITA 90°



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TRAVAS DE ENCAIXE QUEBRADAS PARA-  
CHOQUE DIANTEIRO



*Ricardo Severino Vieira*

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497  
Vistoriador


*Ricardo Severino Vieira*

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497  
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERABA declaro ter recebido o seguinte da: CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA e CNPJ: 49.490.851/0001-59 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



## ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

RICARDO SEVERINO VIEIRA


Vistoriador  
RICARDO SEVERINO VIEIRA (14.810.497)

Auxiliar Conferente  
RICARDO SEVERINO VIEIRA (14.810.497)





## ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

RICARDO SEVERINO VIEIRA

Vistoriador  
RICARDO SEVERINO VIEIRA (14.810.497)

Auxiliar Conferente  
RICARDO SEVERINO VIEIRA (14.810.497)