

**DADOS GERAIS:**

DATA:	11/05/2026 15:20:02	STATUS:	CONFORME
CLIENTE:	PARTICULAR UBERABA	Nº DA VISTORIA:	3997674
UNIDADE:	VISAO TOTAL UBERABA	VISTORIADOR:	RICARDO SEVERINO VIEIRA

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	I/FORD RANGER LTDCD4A32C
ANO FAB./MODELO:	2019/2020	COR:	PRETA
PLACA:	QRG7E59	CIDADE:	UBERABA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	8AFAR23L5LJ179591	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	SA2ULJ179591
Nº DO CHASSI NA BIN:	8AFAR23L5LJ179591	Nº DO MOTOR NA BIN:	SA2ULJ179591
Nº DO CHASSI NO CRLV:	8AFAR23L5LJ179591	Nº DO MOTOR NO CRLV:	SA2ULJ179591
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	0	COMBUSTÍVEL:	DIESEL
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	164949

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

403-Numeração dentro dos padrões do fabricante

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

518-Original

900 - Avaliação Funcional:**901 - Funcionamento do Veículo**

901.1-Funcionando

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

veículo conforme padrão de fábrica, contendo sua grade frontal quebrada e seu estepe inexistente

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL UBERABA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL UBERABA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL UBERABA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Vistoriador

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERABA declaro ter recebido o seguinte da: CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA e CNPJ: 49.490.851/0001-59 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

JUCA PATO, 727 - CEP:38.051-548 - UBERABA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3997674

HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




LACRE DA PLACA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497
Vistoriador

Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERABA declaro ter recebido o seguinte da: CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA e CNPJ: 49.490.851/0001-59 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

JUCA PATO, 727 - CEP:38.051-548 - UBERABA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3997674

ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA DO CINTO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA



Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Vistoriador

Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERABA declaro ter recebido o seguinte da: CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA e CNPJ: 49.490.851/0001-59 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

JUCA PATO, 727 - CEP:38.051-548 - UBERABA




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3997674

DIANTEIRA



PANORÂMICA




LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA



CARROCERIA



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Vistoriador

Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERABA declaro ter recebido o seguinte da: CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA e CNPJ: 49.490.851/0001-59 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

JUCA PATO, 727 - CEP:38.051-548 - UBERABA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3997674

DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO




TRASEIRA 45° LADO DIREITO



LATERAL DIREITA




CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Vistoriador

Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERABA declaro ter recebido o seguinte da: CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA e CNPJ: 49.490.851/0001-59 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

JUCA PATO, 727 - CEP:38.051-548 - UBERABA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3997674


LONGARINA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO




CAIXA DE ESTEPE




COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



ETIQUETA VIS MOTOR



Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497
Vistoriador

Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERABA declaro ter recebido o seguinte da: CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA e CNPJ: 49.490.851/0001-59 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

JUCA PATO, 727 - CEP:38.051-548 - UBERABA




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3997674

ETIQUETA DO MOTOR



ETIQUETA DO CHASSI



GRADE FRONTAL QUEBRADA,
DANIFICADA



NÚMERO DO CÂMBIO



CHASSI



MOTOR



Ricardo Severino Vieira

RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497
Vistoriador

Ricardo Severino Vieira


RICARDO SEVERINO VIEIRA-14.810.497
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERABA declaro ter recebido o seguinte da: CONCEITO VISTORIAS UBERABA LTDA e CNPJ: 49.490.851/0001-59 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

JUCA PATO, 727 - CEP:38.051-548 - UBERABA



ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE


RICARDO SEVERINO VIEIRA

Vistoriador
RICARDO SEVERINO VIEIRA (14.810.497)

Auxiliar Conferente
RICARDO SEVERINO VIEIRA (14.810.497)



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

RICARDO SEVERINO VIEIRA

Vistoriador
RICARDO SEVERINO VIEIRA (14.810.497)

Auxiliar Conferente
RICARDO SEVERINO VIEIRA (14.810.497)