

Vistoria - 228719

06/02/2026

16:25

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 86,147

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: S102F25

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA
Licenciamento

Veículo não possui
multas

Veículo não
ofertado em leilão

Veículo sem
restrições

Sem Histórico de
Roubo/Furto

Identificação
Veicular

Veículo sem indicio
de acidente Grave

Sem Acionamento
de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura
Itens: 0/39 **A**

Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas
Torres Travessas Vidros Chassi Motor

Pintura/Lataria
Itens: 1/12 **B**

Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (11) Recuperado (0) Repintura (0) Reparado (0) Avariado (1)

COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 228719

06/02/2026

16:25

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 86,147
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIO2F25

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 8AJBA3CD7R1791008	Marca/Modelo: TOYOTA TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	Motor: 1GDG424350	Cor: PRATA
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2023	Ano Produção: 2024
Renavam: 01356915547	Combustivel: DIESEL	Placa: SIO2F25	Potência Motor: ***		
Cap. de Passageiros: ***	Cap. de Carga: ***	Procedência: ***	Nra. Eixos: ***	C.M.T: ***	Montagem: ***
Cidade da Placa: MG	Comunicação de Vendas: ***	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****
Proprietário Atual: ANTONIO MARCOS MAZETO					

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Detectado	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Detectado		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: LICENCIAMENTO, IPVA, Consta débito
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 228719

06/02/2026

16:25

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 86.147

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: S102F25

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 228719

06/02/2026

16:25

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 86,147

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIO2F25

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

85%

Class


B



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Avariado
16 Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17 Porta Traseira /D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19 Porta Passageiro /D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 228719

06/02/2026

16:25

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 86,147

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIO2F25

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 228719

06/02/2026

16:25

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 86,147

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIO2F25

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 228719

06/02/2026

16:25

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 86,147

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIO2F25

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 228719

06/02/2026

16:25

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 86,147

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIO2F25

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 228719

06/02/2026

16:25

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 86,147

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIO2F25

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

VIO 1

Placa:	SIO2F25
Dados da Estampagem	
Placa	SIO2F25
Número de Série do OR Code	230202068435128
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	CONCEICAO DAS ALAGOAS
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	31/08/2023 09:20:11
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	06.947.565/0001-67

VIO 1

VIO 1

Razão Social	BLANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA				
Estampador					
CNPJ	35.093.940/0001-57				
Razão Social	GARIMPENSE PLACAS VEICULARES LTDA - ME				
UF	MG				
Dados Atuais do Veiculo					
Placa Atual	SIO2F25				
Chassi final	91008				
UF Jurisdição	MG				
Município	CONCEICAO DAS ALAGOAS				
Marca/Modelo	I/TOYOTA HILUX CDSRX4FD				
Ano Fabricação	2023				

Vistoria - 228719

06/02/2026

16:25

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 86,147

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIO2F25

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

SENATRA	
Código de Segurança do CLA	
28799803403	
Número do CRV	
233809643874	
UF	
MG	
Renavam	
01356915547	
RNTRC	
Exercício	
2024	
Nome	
ANTONIO MARCOS MAZETO	
CPF/CNPJ	
03644057672	
Placa	
SIO2F25	

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 228719

06/02/2026

16:25

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 86,147

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIO2F25

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Avaria: Lateral Traseira Direita



Vistoria - 228719

06/02/2026

16:25

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 86,147

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIO2F25

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Maicon de Oliveira Silva

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERABA DEALER

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

