



VISTORIA VEICULAR

MG - MONTE CARMELO-MG
OWU8954



Nome Fantasia: TRIÂNGULO MONTE CARMELO - SEM MESA

CPF/CNPJ: 48.833.281/0001-90

Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 270 - JARDIM BOUGAINVILLE, Monte Carmelo - MG

Data da Realização da Vistoria: 17/06/2026 16:04

Telefone: (34) 3819-1105 / (34) 9 9811-0147

Local da vistoria: Monte Carmelo / Minas Gerais

COM APONTAMENTO

DADOS DO VEÍCULO



Placa
OWU8954

Fabricante
VW

Ano de fabricação
2014

Quilometragem
120.222

UF veículo
MG
Modelo
VW/NOVO GOL 1.0 CITY

Ano do modelo
2014

Motor
CPB362982

Chassi
9BWAA45U8EP507902

Cor
Branca

Combustível
Alcool / Gasolina



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA



ITENS DE ALERTA

HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

DPVAT E/OU IPVA ATUAL NÃO ESTÁ QUITADO





Documento

Proprietário
DANIELLE SILVA OLIVEIRA

CPF
081.808.846-00

VISTORIA

Vistoria	ID	Data
VISTORIA CAUTELAR DECISÃO CERTA - SEM MESA - VISTORIA VEICULAR	2275253	17/06/2026
Hora	Unidade	Cliente
16:04	TRIÂNGULO MONTE CARMELO - SEM MESA	PARTICULAR
Analista	Vistoriador	Local da vistoria
Andre Luiz Leles Teixeira	Andre Luiz Leles Teixeira	Monte Carmelo / Minas Gerais



ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda

⚠️ Reparado

Painel corta fogo

✅ OK

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo

✅ OK

Coluna central direita

✅ OK

Lateral traseira direita

⚠️ Com solda

Coluna traseira esquerda

✅ OK

Longarina traseira esquerda

✅ OK

Estrutura teto

✅ OK

Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

✅ OK

Caixa roda direita

✅ OK

Longarina dianteira direita

⚠️ Reparado

Paralama interno esquerdo

✅ OK

Torre do amortecedor dianteiro direito

✅ OK

Coluna traseira direita

⚠️ Reparado

Coluna dianteira lado esquerdo

✅ OK

Caixa de ar lado esquerdo

✅ OK

Longarina traseira direita

✅ OK

Torre do amortecedor traseiro esquerdo

✅ OK

Caixa de estepe

✅ OK

Painel

⚠️ Reparado

Paralama interno direito

✅ OK

Coluna dianteira direita

✅ OK

Caixa de ar lado direito

✅ OK

Coluna central lado esquerdo

✅ OK

Lateral traseira esquerda

✅ OK

Painel traseiro

✅ OK

Torre do amortecedor traseiro direito

✅ OK

Caixa de roda esquerda

✅ OK



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Painel



Painel corta fogo



Paralama interno esquerdo



Paralama interno direito



Torre do amortecedor dianteiro esquerdo



Torre do amortecedor dianteiro direito



Coluna dianteira lado direito



Coluna central lado direito



Coluna traseira lado direito



Lateral traseira direita





Coluna dianteira lado esquerdo



Coluna central lado esquerdo



Coluna traseira lado esquerdo



Caixa de ar lado esquerdo



Lateral traseira esquerda




Longarina esquerda traseira




Longarina traseira direita




Painel traseiro



Teto estrutura



Torre do amortecedor traseiro esquerdo



Torre do amortecedor traseiro direito



Assolho Porta Malas



Caixa estepe



Caixa de roda esquerda



Caixa de roda direita



Painel de instrumento (foto coletada do banco traseiro)



Hodômetro



Compartimento do motor



Frente 45° lado direito



Frente 45° lado esquerdo



Traseira 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo



Longarina dianteira com painel direito



Longarina dianteira com painel esquerdo



Longarina traseira com painel direito



Longarina traseira com painel esquerdo



Paralama dianteiro com torre amortecedor direita



Paralama dianteiro com torre amortecedor esquerda




Quadro porta dianteira direita



Quadro porta dianteira esquerda



Quadro porta traseira direita




Quadro porta traseira esquerda



Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

PINTURA

- 01 Capô
- 02 Teto pintura
- 03 Tampa do porta malas
- 04 Paralamas dianteiro esquerdo
- 05 Porta dianteira esquerda
- 06 Porta traseira esquerda
- 07 Paralamas traseiro esquerdo
- 08 Traseira esquerda
- 09 Paralamas traseiro direito
- 10 Traseira direita
- 11 Porta traseira direita
- 12 Porta dianteira direita
- 13 Paralamas dianteiro direito
- 14 Para-choque dianteiro
- 15 Para-choque traseiro



● Pintura original ● Pequenos riscos/Amassado ● Repintura ● Repintura com massa ● Avariado ● Não Aplicável



Capô



Teto pintura



Tampa do porta malas



Paralamas dianteiro esquerdo



Porta dianteira esquerda



Porta traseira esquerda



Paralamas traseiro esquerdo



Traseira esquerda



Paralamas traseiro direito





Porta traseira direita



Porta dianteira direita



Paralama dianteiro direito



Para-choque dianteiro



Para-choque traseiro

ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor

✓ Original



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito

✓ Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito

VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta traseira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta dianteira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta traseira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro traseiro: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



Gravação Vidro (qualquer vidro)



IDENTIFICAÇÃO

Número do motor

✓ OK

Plaqueta carroceria

✓ Original



Número do motor

Número do chassi

✓ OK

Plaqueta chassi traseira

✓ Original



Número do chassi dianteira

Plaqueta chassi dianteira

✓ Original



Placa traseira



Lacre da placa



Número do chassi



Data do cinto de segurança

VEÍCULO

Modelo

VW/NOVO GOL 1.0 CITY

UF veículo

MG

Ano de fabricação

2014

Motor

CPB362982

Chassi

9BWAA45U8EP507902

Fabricante

VW

Ano do modelo

2014

Quilometragem

120.222

Placa

OWU8954

Combustível

Alcool / Gasolina

Cor

Branca



Frente 45° lado direito

Parecer técnico

DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: REPARADO

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: REPARADO

PAINEL: REPARADO

PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: REPINTURA

CAPÔ: REPINTURA COM MASSA

LATERAL DIREITA

COLUNA TRASEIRA DIREITA: REPARADO

LATERAL TRASEIRA DIREITA: COM SOLDA

TRASEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA

TRASEIRA

PARALAMA TRASEIRO DIREITO: REPINTURA COM MASSA

COM APONTAMENTO





coluna traseira lado direito



Decisão Certa

VEÍCULO

MARCA / MODELO:
VOLKSWAGEN NOVO GOL 10
CITY / NOVO GOL 1.0 CITY
EMPLACAMENTO:
MONTE CARMELO-MG - MGFABRICAÇÃO / MODELO:
2014 / 2014
COR:
BRANCA

DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:
OWU8954
USUÁRIO:
ANDRE LUIZ LELES TEIXEIRADATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:
17/06/2026 16:53
SOLICITADO POR:
TRIÂNGULO MONTE CARMELO -
SEM MESACÓDIGO DA CONSULTA:
4353867TOKEN DA CONSULTA:
a53bc147-2595-4c1e-a966-1d5eb83c0337

ANÁLISE DE MERCADO



* FOTO ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:
VW - VOLKSWAGEN / GOL (NOVO) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4PPREÇO FIPE:
R\$ 35.082,00PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 33.941,84PREÇO MERCADO BR:
R\$ 34.029,54PREÇO MERCADO :
R\$ 33.931,31

RESTRIÇÕES



MULTAS



DÉBITOS



PONTOS DE ATENÇÃO



ITENS APROVADOS

COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA	DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA
PARECER TÉCNICO	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA
DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS REGISTROS ENCONTRADOS: 2



ITENS DE RESTRIÇÃO

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES REGISTROS ENCONTRADOS: 1 DADOS NACIONAIS: RESTRIÇÕES REGISTROS ENCONTRADOS: 2



DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	OWU8954	CHASSI	9BWAA45U8EP507902
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL	CPB362982	NÚMERO DE MOTOR ATUAL	CPB362982
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	76
CILINDRADAS	999	RENAVAM	00993595537
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	17/06/2026
MUNICÍPIO/UF	MONTE CARMELO-MG / MG	CPF/CNPJ Faturado:	NÃO INFORMADO
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	VOLKSWAGEN NOVO GOL 10 CITY / NÃO INFORMADO	COR	BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO	2014	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2014	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	CATEGORIA	NÃO INFORMADO
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	AU - ENTRADA
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	DANIELLE SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ COMPRADOR			
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	0	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	0	TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	INEXISTENTE
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS DE VENDA
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	ALIENAÇÃO
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 1190,69	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 41,15	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		



DADOS NACIONAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULAÇÃO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	OWU8954	CHASSI	9BWAA45U8EP507902
NÚMERO DE MOTOR	CPB362982	NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA	076	CILINDRADAS	0999
RENAVAM	00993595537	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	17/09/2024
MUNICÍPIO/UF	MONTE CARMELO / MG	CPF/CNPJ FATURADO	59.104.422/0057-04
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	VW/NOVO GOL 1.0 CITY	ANO DE FABRICAÇÃO	2014
ANO DO MODELO	2014	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
COR	BRANCA	Espécie	PASSEIRO
NÚMERO DE PASSAGEIROS	005		
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	1,45	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	1,65
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	ALIENAÇÃO
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	RECALL;		

✓	HISTÓRICO ROUBO E FURTO
	NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓	INDÍCIO SINISTRO
	NADA CONSTA
Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.	

✓	INDÍCIO SINISTRO 2
	NADA CONSTA
Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.	

CSV
O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito. Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, clicando no botão abaixo.
Acessar Senatran



✓

PARECER TÉCNICO

NADA CONSTA



Este dado é gerado estatisticamente e não representa a situação final junto a companhias de seguro, visto que os critérios para aceitação são internos e exclusivos de cada companhia e não são compartilhados. Recomenda-se usar apenas como informação de apoio juntamente com os demais itens de sinistralidade.

✓

VIN - DECODE

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

9

B

W

A

A

4

5

U

8

E

P

5

0

7

9

0

2

Chassi	9BWAA45U8EP507902	Localização da fábrica	TAUBATE - SP
Veículo	GOL CITY NOVO 1.0 TOTAL FLEX (ALC./GAS.)	Tração	NAO INFORMADO
Marca	VOLKSWAGEN	Tipo da Carroceria	HATCHBACK - G6
Combustível	FLEXIVEL ALCOOL/GASOLINA	País de origem	BRASIL
Fabricante	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL CITY NOVO 1.0 TOTAL FLEX (ALC./GAS.)
Versão	CITY NOVO	Motor	1.0 TOTAL FLEX
Ano Modelo	2014	Ano de Fabricação	2014
Portas	NAO INFORMADO	Código Fipe	005275-2/005345-7
Região Geografica	AMERICA DO SUL	Verificação do Serial	OK
Quantidade de eixos	2	Quantidade de Irregularidades	0
Conclusão	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

✓

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

✓

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA



PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)			
Status	NÃO INFORMADO	Código Fipe	005275-2/005345-7
Vigência	6/2026	Ano modelo Fipe	2014
Modelo Fipe	GOL (NOVO) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P	Fabricante Fipe	VW - VOLKSWAGEN
Combustível Fipe	FLEX	Chassi	9BWAA45U8EP507902
Preço Fipe	R\$ 35.082,00	Preço Médio	R\$ 34,711.00
Preço Financeira	R\$ 40,537.00	Quantidade de registros	2
Versão	CITY(BLUEMOTION TECHNOLOGY) G6 1.0 8V	Cambio	MECANICO
Potência	72	Acessório	COMPLETO
Portas	4	Configuração	HATCHBACK COMPACTO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)			
OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL			
2025	2022	2021	2020
R\$ 33.785,00 + -11.17%	R\$ 38.035,00 + 30.67% + 24.72%	R\$ 26.373,00 + 6.50% + -7.89%	R\$ 24.660,00 + 3.68% + -13.87%
2019	2018	2017	2016
R\$ 23.753,00 + -9.51% + -17.04%	R\$ 26.251,00 + -0.07% + -8.32%	R\$ 26.271,00 + 1.69% + -8.25%	R\$ 25.829,00 + -8.03% + -9.79%
2015	2014		
R\$ 28.085,00 + -1.91% + -1.91%	R\$ 28.634,00 OKM - 0.00% - 0.00%		

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)	
 Nome: DANIELLE SILVA OLIVEIRA	
Documento:	Data de processamento: 2026-06-17



PREÇO MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)

VERSÃO 1: 05115102-9

Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL
Código	05115102-9	Ano	2014
Cambio	MECANICO	Combustivel	ETA./GAS.
Configuração	HATCHBACK COMPACTO	Potencia	68
Acessorio	BASICO	Versão	G4 1.0 8V
Porta	2	Preço	R\$27,537.00

VERSÃO 2: 05120080-6

Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL
Código	05120080-6	Ano	2014
Cambio	MECANICO	Combustivel	ETA./GAS.
Configuração	HATCHBACK COMPACTO	Potencia	72
Acessorio	COMPLETO	Versão	CITY(URBAN&SOUND) G6 1.0 8V
Porta	4	Preço	R\$41,332.00

VERSÃO 3: 05115104-2

Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL
Código	05115104-2	Ano	2014
Cambio	MECANICO	Combustivel	ETA./GAS.
Configuração	HATCHBACK COMPACTO	Potencia	68
Acessorio	BASICO	Versão	G4 1.0 8V
Porta	4	Preço	R\$30,597.00

VERSÃO 4: 05115183-2

Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL
Código	05115183-2	Ano	2014
Cambio	MECANICO	Combustivel	ETA./GAS.
Configuração	HATCHBACK COMPACTO	Potencia	72
Acessorio	COMPLETO	Versão	CITY(BLUEMOTION TECHNOLOGY) G6 1.0 8V
Porta	4	Preço	R\$40,537.00

Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.

