

PLACA: QPB9496
MODELO DO VEÍCULO: HB20



VISTORIA **CERTICAR**



EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

Super Visão
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS

NO. LAUDO:	5649341
DATA DE VISTORIA:	16/03/2026 10:39
UNIDADE:	MG - PATOS DE MINAS
PRESTADOR DE SERVIÇO:	ENKETO VISTORIAS LTDA
CNPJ:	48314852000180
CLIENTE CONTRATANTE:	PARTICULAR

DADOS GERAIS DO VEÍCULO

MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	HB20
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2018
ANO MODELO:	2019
PLACA:	QPB9496
RENAVAM:	NADA CONSTA
KM:	85043
COMBUSTÍVEL:	FLEX

RESUMO DE STATUS

OK ✓ TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS	S TESTE BÁSICO E PRESENÇA DE DETERMINADOS ITENS E ACESSÓRIOS.
OK ✓ CHASSI	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK ✓ MOTOR	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK ✓ CÂMBIO	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ✓ ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK ✓ PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK ✓ VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ✓ ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK ✓ HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK ✓ DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.
! PINTURA	ESTE MÓDULO VERIFICA AS CONDIÇÕES GERAIS DA PINTURA DO VEÍCULO, DAS PEÇAS ESPECIFICADAS.

Veículo vistoriado, você despreocupado!



QPB9496

5649341

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 1 de 11

TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS
• TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS V2

FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. :	FUNCIONAL
PAINEL DE INSTRUMENTOS LIGADO (FOTO). :	FUNCIONAL
CENTRAL MULT/RÁDIO. :	FUNCIONAL
VOLANTE. :	INTEIRO
PAINEL LADO DIREITO. :	INTEIRO
AR CONDICIONADO. :	FUNCIONAL
ABERTURA DO TETO SOLAR. :	NÃO POSSUI
MECANISMO DE ABERT. E FECHAM. DOS VIDROS ELÉTRICOS.:	FUNCIONAL
RETROVISORES ELÉTRICOS. :	FUNCIONAL
LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO. :	FUNCIONAL
LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO.. :	FUNCIONAL
POSSUI MANUAL DO VEÍCULO NO ATO DA VISTORIA. :	SIM
FOI APRESENTADA CHAVE RESERVA NO ATO DA VISTORIA. :	NÃO
CHAVE DE RODA/MACACO. :	POSSUI
TRIANGULO. :	POSSUI
ANTENA. :	POSSUI
TAPETES. :	POSSUI
CAPOTA (VEÍCULOS COM CAÇAMBA). :	NÃO POSSUI
PROTETOR DE CAÇAMBA. :	NÃO POSSUI

CHASSI

NO. CHASSI NA BIN:	9BHBG5IDBKP948631
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	9BHBG5IDBKP948631
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	9BHBG5IDBKP948631

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR

NO. MOTOR NA BIN:	F4FAJU230096
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	F4FAJU230096
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	F4FJ0230096

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE	
--	--

CÂMBIO

NO. CÂMBIO NA BIN:	NAJYCS788017
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	NI

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)	
--	--

ETA'S
• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
-------------	--



QPB9496

5649341

ETA BATENTE DA PORTA :

ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA ASSOALHO :

NÃO OBRIGATÓRIO

PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :

PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS
• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS
• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

LONGARINA DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

PAINEL CORTA FOGO. :

SEM AVARIAS APARENTES

PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:

SEM AVARIAS APARENTES

CRASHBOX (PARAFUSADO) . :

SEM AVARIAS APARENTES

CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :

NÃO APLICADO

PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

LONGARINA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

PAINEL TRASEIRO . :

SEM AVARIAS APARENTES

CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :

NÃO APLICADO

PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):

NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE AR DIREITA . :

SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE AR ESQUERDA . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA ESQ. (A) . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA ESQ. (B) . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA ESQ. (C) . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA DIR. (A) . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA DIR. (B) . :

SEM AVARIAS APARENTES



COLUNA DIR. (C) . :

SEM AVARIAS APARENTES

• **ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):

SEM AVARIAS APARENTES

ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :

NÃO APLICADO

ESTRUTURA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

FOLHA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA): • **HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO • **CRLV/PESQUISA NOVO**



NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**QPB9496**

5649341

PINTURA

• VISTA SUPERIOR

1 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
2 - COLUNA CENTRAL DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
3 - COLUNA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
4 - CAPÔ DIANTEIRO:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
5 - TETO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
6 - TAMPA TRASEIRA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
7 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
8 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
9 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

• VISTA LATERAL ESQUERDA

10 - PARA-CHOQUE DIANTEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
11 - PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
12 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
13 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	PEQUENO AMASSADO, RISCADO OU RALADO (ATÉ 5CM)
14 - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
15 - PARA-CHOQUE TRASEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE

• VISTA LATERAL DIREITA

16 - LATERAL TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
17 - PORTA TRASEIRA DIREITA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
18 - PORTA DIANTEIRA DIREITA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
19 - PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE

OBSERVAÇÃO

AMORTECER DO PORTA MALAS COM BAIXA PRESSÃO; AMASSADO NA RODA DO ESTEPE.



OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.
- A AVALIAÇÃO FUNCIONAL/ACESSÓRIOS SÃO TESTES BÁSICOS E ÚNICOS REALIZADOS APENAS NOS ITENS DESCRITOS QUANDO POSSÍVEL. OS RESULTADOS APONTAM AS CONDIÇÕES NO MOMENTO, NÃO SENDO REALIZADO NENHUM TESTE ELETRÔNICO/MECÂNICO ALÉM DO FUNCIONAMENTO INICIAL DESTES ITENS. PARA VERIFICAÇÃO TÉCNICA, SUGERIMOS SUBMETER O VEÍCULO PARA ANÁLISE DE UMA OFICINA ESPECIALIZADA;
- A ANÁLISE DE PINTURA INFORMA AS CONDIÇÕES DA MESMA, MEDIANTE VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS CONFORME DETALHADO NO CHECKLIST DA VISTORIA. PEÇAS NÃO INFORMADAS NA VISTORIA NÃO SÃO ANALISADAS. A ANÁLISE DA PINTURA NÃO AFERE SUA ORIGINALIDADE, MAS INDICA AS CONDIÇÕES DA MESMA NA REGIÃO ANALISADA. OS RESULTADOS INFORMAM AS SUAS CONDIÇÕES NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS, ARRANHÕES OU RISCOS POSTERIORES A DATA DA VISTORIA. ESTA ANÁLISE É COMPLEMENTAR E NÃO INTERFERE NO STATUS FINAL DESTE DOCUMENTO.



FOTOS

Chassi



Motor



Frente



Traseira



Placa



Lacre



Câmbio



Compartimento motor



KM



Etiqueta ETA Motor



Foto eta coluna



Gravação do vidro



Data Cinto Segurança



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



CAIXA DE AR DIR.



Trilho Coluna Tras. Dir



Trilho Coluna Tras. Esq



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central




Acabamento P.D




Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



GRADE/CAPÔ DIANT



PARACHOQUE DIANT




PARALAMA DIANT ESQ



PORTAS ESQUERDAS



FOLHA LAT ESQUERDA



TAMPA DO MALA TRAS



PARACHOQUE TRAS



FOLHA LAT DIREITA




PORTAS DIREITAS



PARALAMA DIANT DIR



FOLHA DO TETO



Extra1



QPB9496

5649341

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Extra2




Extra3



Extra4



Extra5



Eu, CLIENTE PARTICULAR, declaro ter recebido do prestador de serviço: ENKETO VISTORIAS LTDA inscrita no CNPJ: 48.314.852/0001-80 e compreendido todas as informações contidas no ato da vistoria do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
Endereço: R JOSE DE SANTANA - CENTRO - TEL: (34) 99926-9900

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 16/03/2026 10:39:49, conforme horário oficial de Brasília, por ENKETO VISTORIAS LTDA
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: LUCAS GABRIEL SILVA GOMES - MG16867601
Conferido por: LUCAS GABRIEL SILVA GOMES - MG16867601

Veículo vistoriado, você despreocupado!



QPB9496

5649341

WWW.SUPERVISAO.COM





Data e Hora:
16/03/2026 10:34:57

ID da Consulta:
E88D61ECDE7C

Código da Resposta:
63AC15A2

Login ID:
V4BG



Restrições

⚠ ATENÇÃO



Sinistro

✓ OK



Veículo ofertado
em Leilão

✓ OK



Recall

✓ OK



Histórico de
Roubo e Furto

✓ OK



Pontos de
Atenção

✓ OK



BIN BASE NACIONAL

PLACA
QPB9496

MARCA / MODELO
HYUNDAI/HB20
1.6A COMF

COR
PRATA

COMBUSTÍVEL
ALCOOL/GASOLINA

CHASSI
9BHBG5IDBKP948631

ANO DE FABRICAÇÃO
2018

ANO MODELO
2019

TIPO DE VEÍCULO
AUTOMOVEL

RENAVAM
01164008967

MUNICÍPIO / UF
PATOS DE
MINAS/MG

UF
MG

PROCÊDENCIA
NACIONAL

NÚMERO DE MOTOR
F4FAJU230096

ESPÉCIE
PASSAGEIRO

CILINDRADAS
1591

POTÊNCIA
128

CÂMBIO
NAJYCS788017

CARROCERIA
NÃO INFORMADO

CAP. PASSAGEIROS
5

TIPO PROPRIETÁRIO
FISICA

SITUAÇÃO CHASSI
NÃO INFORMADO

PESO BRUTO
153

NÚMERO DE EIXOS
2

EIXO TRASEIRO
NÃO INFORMADO

SITUAÇÃO
CIRCULACAO

TERCEIRO EIXO
NÃO INFORMADO



BASE ESTADUAL

PLACA
QPB9496

MARCA / MODELO
HYUNDAI/HB20

COR
PRATA

COMBUSTÍVEL
ALCOOL/GASOLINA

CHASSI
9BHBG5IDBKP948631

ANO FABRICAÇÃO
2018

ANO MODELO
2019

TIPO DE VEÍCULO
AUTOMOVEL

RENAVAM
01164008967

MUNICÍPIO
PATOS DE
MINAS/MG

UF
MG

PRECEDÊNCIA
Nacional

NÚMERO DE MOTOR
F4FAJU230096

ESPÉCIE
PASSAGEIRO

CILINDRADAS
1591

POTÊNCIA
128

CÂMBIO
NAJYCS788017

CARROCERIA
NÃO INFORMADO

CAP. PASSAGEIROS
5

SITUAÇÃO DO CHASSI
NORMAL

PESO BRUTO
153

CAP. CARGA
0

NÚMERO DE EIXOS
2

SITUAÇÃO
Em Circulação



COMPARATIVO NACIONAL X ESTADUAL

Componente	BASE NACIONAL	BASE ESTADUAL	Comparativo
CHASSI	9BHBG51DBKP948631	9BHBG51DBKP948631	✓ Ok
MOTOR	F4FAJU230096	F4FAJU230096	✓ Ok
COR	PRATA	PRATA	✓ Ok
COMBUSTIVEL	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓ Ok



DECODIFICADOR DE CHASSI

CHASSI 9BHBG51DBKP948631	MARCA Hyundai
ORIGEM NACIONAL	MODELO HB20 1.6A COMF
PAÍS BRASIL	MOTOR 1.6
REGIÃO BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	ANO MODELO 2019
CARROCERIA HATCH	COMBUSTÍVEL F



PROPRIETÁRIO

ATUAL DIEGO CERVEIRA DE SOUZA



PRIMEIRO EMPLACAMENTO (CORTESIA)

DATA DO EMPLACAMENTO QPB9496	PLACA QPB9496
UF MG	



DETRAN - PARA INFORMAÇÕES MULTAS / IPVA / LICENCIAMENTO

Acesse o site do DETRAN para verificar débitos e consultar multas vinculadas ao seu veículo.

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

GRUPO DE ALERTAS

 LEILÃO NADA CONSTA VENDA DIRETA NADA CONSTA INDICA ROUBO E FURTO ATIVO NADA CONSTA SINISTRO NADA CONSTA

GRUPO ALERTA DETALHADO

 COMUNICAÇÃO DE VENDA NADA CONSTA GRAVAME NADA CONSTA RENAJUD NADA CONSTA RESTRIÇÃO ESTADUAL CONSTA RESTRIÇÃO RESTRIÇÃO NACIONAL CONSTA RESTRIÇÃO RESTRIÇÃO - OUTRAS CONSTA RESTRIÇÃO RECALL NADA CONSTA HISTÓRICO ROUBO FURTO NADA CONSTA RESTRIÇÃO ESTADUAL

DESCRIÇÃO

ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO NACIONAL (CONTINUAÇÃO)

DESCRIÇÃO

Alienação Fiduciária

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1
ALIENACAO FIDUCIARIA**RESTRIÇÃO 2**
SEM RESTRICAO**RESTRIÇÃO 3**
SEM RESTRICAO**RESTRIÇÃO 4**
SEM RESTRICAO

BASE HISTÓRICA DE TRANSFERÊNCIA (CORTESIA)

Primeiro Emplacamento: 11/09/2018 **MG****MG****1 transferência(s)**

 Aviso: As informações exibidas são fornecidas em caráter de cortesia e possuem natureza histórica. Os dados podem estar desatualizados e não devem ser utilizados como prova única ou exclusiva na avaliação de vistoria veicular, laudos técnicos ou processos administrativos e judiciais.

RENAINF DETALHADO



VEÍCULO SEM MULTAS NO RENAINF

Nenhuma infração registrada no Registro Nacional de Infrações de Trânsito

 AVISO: Dados obtidos via integração direta com o SENATRAN. A SV Consulta não se responsabiliza por eventuais atrasos de processamento dos órgãos autuadores (delays), multas em fase de recurso ou divergências de dados de origem. Este documento tem caráter informativo e não substitui certidões oficiais para fins de transferência de propriedade.



TEXTO LEGAL

Os dados apresentados neste relatório são de acesso restrito e confidencial ao CNPJ **48.314.852/0001-80**, destinados exclusivamente como subsídio para fins lícitos de mitigação de riscos, prevenção a fraudes, validação de negócios e resguardo ao crédito. O uso em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente implicará em responsabilidade administrativa, cível e penal por eventuais prejuízos decorrentes. A incumbência da SV CONSULTA circunscreve-se à prestação fidedigna das informações veiculares extraídas de acervos públicos e particulares responsáveis pela guarda dos dados. Os dados apresentados neste levantamento refletem os registros identificados no exato instante de sua emissão; portanto, recai sobre o CNPJ **48.314.852/0001-80** o ônus por quaisquer efeitos decorrentes de alterações ou novos lançamentos realizados após o fechamento desta consulta. O CNPJ **48.314.852/0001-80** manifesta ciência de que os dados apresentados destinam-se unicamente a subsidiar a verificação do histórico do automóvel, constituindo-se apenas como um instrumento de triagem preliminar, não sendo o fator determinante exclusivo para a transação do bem ou sua validação em processos de vistoria. Tratando-se de veículos registrados em outras unidades da federação, podem subsistir ônus não declarados, restrições, débitos ou bloqueios que passarão a constar no prontuário do automóvel somente no ato da transferência definitiva de estado. As informações apresentadas nesta pesquisa têm caráter informativo e não substituem a consulta aos órgãos oficiais. Ressaltamos que os dados podem ser atualizados, alterados ou removidos, em tempo real, por parte de órgãos públicos, instituições financeiras ou companhias de seguro.



[Início](#) / [Veículos](#) / [Consulta de situação do veículo](#)

 Consulta de situação do veículo

Segunda-feira, 16 de Março de 2026 - 10 horas e 38 minutos

Este Veículo tem 1 autuação e não tem Multas.

QPB-9496

Dados do Veículo

Placa:	QPB9496
Chassi:	9BHBC51DBKP948631
Renavam:	01164008967
IPVA Pago:	2026
Parcela:	UNICA
Seguro DPVAT Ano Atual Pago:	Não
Seguro DPVAT Anos Anteriores Pago:	2025: Não 2024: Não
Município:	PATOS DE MINAS
Ano de Fabricação:	2018
Ano Modelo:	2019
Marca:	Tipo nao cadastrado / AUTOMOVEL HYUNDAI/HB20 1.6A COMF
Taxa Licenciamento Paga:	2026
Data Licenciamento:	14/01/2026
Situação Licenciamento:	VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2026
Comunicação de venda:	Não

Autuação

Órgão	Quantidade
<u>DER - SP</u>	1

Situação do Veículo

- AGENTE FINANCEIRO INFORMA QUE O FAVORECIDO QUITOU RESTRICAO FINANCEIRA
- ESTA DESALIENACAO SO SERA PROCESSADA APOS A EMISSAO DE UM NOVO CRV ATRAVES DA OPCA
- O INCLUSAO E RETIRADA DE RESTRICAO FINANCEIRA

Licenciamento - Ano Atual

O veículo não possui pendências. O CRLV encontra-se em processo de emissão digital e estará disponível para [impressão no portal do Detran-MG](#).
O documento também poderá ser acessado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

 Mais Opções

 [Exibir histórico de multas - Veículos](#)

➤ [Consultar Outro Veículo](#)

 Se tiver problemas ao consultar o motivo do não licenciamento do veículo, acesse nosso [Fale Conosco](#).

Qualquer dúvida sobre o serviço, acesse o [Fale Conosco](#).

