

Vistoria - 229570

12/02/2026

17:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.102
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIB1C12

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo com restrições
Sem informações roubo/furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura Itens: 0/39 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos principais: Nada Consta Possui Apontamento Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
Pintura/Lataria Itens: 0/12 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos de lataria: Nada Consta Possui Apontamento Nada Consta (12) Recuperado (0) Repintura (0) Reparado (0) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 229570

12/02/2026

17:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.102
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIB1C12

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 8AJBA3FSXR0340252	Marca/Modelo: TOYOTA TOYOTA HILUX SWDMDA4MD	Motor: 1GD5385283	Cor: PRATA				
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2023	Ano Produção: 2024	Renavam: 01352059042	Combustivel: DIESEL	Placa: SIB1C12	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERABA	Cidade da Placa: MG		
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: CARLOS ROGERIO XAVIER COUTO				

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Detectado	Histórico de Roubo e Furto:	Não verificado
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Detectado		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: LICENCIAMENTO, IPVA, Consta débito
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 229570

12/02/2026

17:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.102

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIB1C12

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal




45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 229570

12/02/2026

17:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.102

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIB1C12

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17	Porta Traseira /D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19	Porta Passageiro /D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 229570

12/02/2026

17:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.102

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIB1C12

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 229570

12/02/2026

17:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.102

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIB1C12

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 229570

12/02/2026

17:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.102
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIB1C12

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura
100% Class A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 229570

12/02/2026

17:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.102

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIB1C12

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 229570

12/02/2026

17:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.102
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIB1C12

Vistoria realizada por:


Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	SIB1C12
Número de Série do QR Code	230402070117189
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERABA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	03/07/2023 10:09:42
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	06.947.565/0001-67
Razão Social	BLANKS INDUSTRIA F

VIO 1

CNPJ	36.630.146/0001-68
Razão Social	REAL ESTAMPADORA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SIB1C12
Chassi final	40252
UF Jurisdicção	MG
Município	UBERABA
Marca/Modelo	I/TOYOTA HILUX SWDMDA4MD
Ano Fabricação	2023
Ano Modelo	2024

Vistoria - 229570

12/02/2026

17:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.102

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIB1C12

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM: 01352059042
PLACA: SIB1C12
EXERCÍCIO: 2023
ANO MODELO: 2023
NÚMERO DO CRV: 233764932422

CODIGO DE SEGURANÇA DO CLA: 00445896605
MARCIA / MODELO / VERSÃO: I/TOYOTA HILUX SW20DA4MD
ESPÉCIE / TIPO: MISTO UTILITARIO
CHASSI: 8AUBA3FEKH0340252
COR PREDOMINANTE: PRATA
COMBUSTÍVEL: DIESEL

CATEGORIA: PARTICULAR
CAPACIDADE: 9.57
POTÊNCIA/CLASSE: 204CV/2755
MOTOR: 1005385283
CMT: 5.75
BROS: 2
LITRAÇÃO: 07P
CARROCEIRA: JIPE
VALOR: CARLOS ROGERIO XAVIER COUTO
CPF / CNPJ: 063.127.166-00
LOCAL: UBERABA MG
DATA: 11/07/2023

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

CRLV Digital
SENATRAN

Código de Segurança do CLA: 00445896605
Número do CRV: 233764932422
UF: MG
Renavam: 01352059042
RNTIC: 01352059042
Exercício: 2023
Nome: CARLOS ROGERIO XAVIER COUTO
CPF/CNPJ: 06312716600
Placa: SIB1C12
Chassi: 8AUBA3FEKH0340252

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 229570

12/02/2026

17:46

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.102

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIB1C12

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Maicon de Oliveira Silva

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERABA DEALER

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

