

Vistoria - 117540

27/04/2026

17:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.107

COR: Prata

ANO FABRICAÇÃO: 2012

PLACA: OLR5804

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.



DPVAT/IPVA
Licenciamento



Veículo possui
multas



Veículo não
ofertado em leilão



Veículo sem
restrições



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Identificação
Veicular



Veículo sem indicio
de acidente Grave



Sem Acionamento
de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 4/39

B



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

● Nada Consta

● Possui Apontamento

Longarinas

Colunas

Painéis

Assoalhos

Caixa de Rodas

Torres

Travessas

Vidros

Chassi


Motor



Pintura/Lataria

Itens: 8/12

C



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

● Nada Consta

● Possui Apontamento

Nada Consta (4)

Recuperado (0)

Repintura (5)

Reparado (1)

Avariado (2)



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 117540

27/04/2026

17:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.107

COR: Prata

ANO FABRICAÇÃO: 2012

PLACA: OLR5804

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: -	Situação Chassi: -	Chassi: 93HGE8890DZ202247	Marca/Modelo: HONDA HONDA/FIT EX FLEX	Motor: L15A83402248	Cor: Prata	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: NAO APLICAVEL	Especie: NAO APLICAVEL	Ano Produção: 2012	Ano Produção: 2013	Renavam: ****	Combustivel: Alcool / Gasolina
Potência Motor: 115	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: 1	C.M.T: ****	Montagem: ****
Cidade da Placa: SP	Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: *****
Placa: OLR5804						

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Não verificado	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Não verificado	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Não verificado	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Não verificado		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Painel Traseiro: recuperado, **Assoalho Traseiro:** avariado

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117540

27/04/2026

17:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.107

COR: Prata

ANO FABRICAÇÃO: 2012

PLACA: OLR5804

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117540

27/04/2026

17:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.107

COR: Prata

ANO FABRICAÇÃO: 2012

PLACA: OLR5804

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

50%

Class

C




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Vidro substituído
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Repintura
8	Paralama Esquerdo	Repintura
9	Vidro Motorista / E	Vidro substituído
10	Porta Motorista	Repintura
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Avariado

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Reparado
14	Tampa Traseira	Repintura
15	Paralama Traseiro / D	Avariado
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19	Porta Passageiro / D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Repintura

Vistoria - 117540

27/04/2026

17:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.107

COR: Prata

ANO FABRICAÇÃO: 2012

PLACA: OLR5804

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

85%

Class

B





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Recuperado
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Avariado

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117540

27/04/2026

17:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.107

COR: Prata

ANO FABRICAÇÃO: 2012

PLACA: OLR5804

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 117540

27/04/2026

17:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.107

COR: Prata

ANO FABRICAÇÃO: 2012

PLACA: OLR5804

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Plaqueta de Fabricação



Placa Traseira



Lacre



Vistoria - 117540

27/04/2026

17:54

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 182.107

COR: Prata

ANO FABRICAÇÃO: 2012

PLACA: OLR5804

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Print do Detran

Print CRLV digital

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 117540

27/04/2026

17:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.107

COR: Prata

ANO FABRICAÇÃO: 2012

PLACA: OLR5804

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2




Imagem Adicional 3



Imagem Adicional 4



Imagem Adicional 5



Imagem Adicional 6



Vistoria - 117540

27/04/2026

17:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.107

COR: Prata

ANO FABRICAÇÃO: 2012

PLACA: OLR5804

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 7



Imagem Adicional 8



Imagem Adicional 9



Imagem Adicional 10



Vistoria - 117540

27/04/2026

17:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 182.107

COR: Prata

ANO FABRICAÇÃO: 2012

PLACA: OLR5804

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Victor Hugo Oliveira e Silva

Solicitante: BYD Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

