



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

I/NISSAN FRONTIER ATK X4/I/NISSAN FRONTIER ATK X4

2022/ 2023 - PRETA - DIESEL

Solicitante

CURINGA VEICULOS LTDA



APROVADO



DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN

DADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO: Caminhonete	ESPÉCIE: NÃO INFORMADO	CRLV:
RENAVAM: 1298582846	CATEGORIA: NÃO INFORMADO	HODÔMETRO: 119472
CHASSI: 8ANBD33F2PL259609	CAPACIDADE: NÃO INFORMADO	CHASSI: 8ANBD33F2PL259609
MOTOR: YS23E280C034027	PBT: NÃO INFORMADO	MOTOR: YS23E280C034027
CÂMBIO: NÃO INFORMADO	CILINDRADA: 2298	CÂMBIO:
MUNICÍPIO/UF: CATALAO/GO	POTÊNCIA: 190	MUNICÍPIO/UF: /



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



www.terceiravisao.com
UNIDADE FRANQUEADA - Catalão/GO
CNPJ: 58.495.026/0001-38
TEL: 64) 9905-5500



ACESSO
SEGURO



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi




✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569



ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✓ 8 - Eta original

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569





EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS





1 - Palas internas (para sol)	Ok
2 - Limpador de para brisa	Ok
3 - Pneus	Ok
4 - Estepe	Ok
5 - Macaco	Ok
6 - Chave de Roda	Ok
7 - Triângulo	Ok
8 - Cintos de segurança para todos os ocupantes	Ok
9 - Espelhos retrovisores	Ok
10 - Lanternas dianteiras e traseiras	Ok
11 - Faróis esquerdo e direito(alto e baixo)	Ok
12 - Setas dianteiras e traseiras	Ok
13 - Luz de emergência (alerta)	Ok
14 - Luz de freio	Ok
15 - Luz de ré	Ok
16 - Iluminação da placa traseira	Ok
17 - Sistema / Bolsa do Airbag	Ok

4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569



AVALIAÇÃO DE PINTURA




1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Painel frontal	Original
3 - Para lama dianteiro esquerdo	Repintada
4 - Coluna dianteira esquerda	Original
5 - Porta dianteira esquerda	Repintada
6 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
7 - Coluna média/central esquerda	Original
8 - Porta traseira esquerda	Repintada
9 - Coluna traseira esquerda	Original
10 - Para lama/folha lateral traseira esquerda	Repintada
11 - Envolvente/para choque traseiro/painel traseiro	Original
12 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Repintada
13 - Para lama/folha lateral traseira direita	Original
14 - Coluna traseira direita	Original
15 - Porta traseira direita	Repintada
16 - Coluna média/central direita	Original
17 - Caixa de ar/soleira direita	Original
18 - Porta dianteira direita	Repintada
19 - Coluna dianteira direita	Original
20 - Para lama dianteiro direito	Repintada
21 - Capô/tampa do compartimento do motor	Repintada
22 - Teto/Painel traseiro	Repintada

4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569






AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Alma para choque diante/painel front infe/crashbox	Original
3 - Painel frontal superior	Original
4 - longarina dianteira inferior/superior esquerda	Original
5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
7 - Painel corta fogo	Original
8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
9 - Porta dianteira esquerda	Original
10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
11 - Longarina média esquerda	Original
12 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
13 - Coluna dianteira esquerda	Original
14 - Coluna média/central esquerda	Original
15 - Porta traseira esquerda	Original
16 - Coluna traseira esquerda	Original
17 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
18 - Folha lateral traseira esquerda	Original
19 - Longarina traseira esquerda	Original
20 - Envolvente/para choque traseiro	Original
21 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569






● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Longarina média direita	Original
● 34 - Coluna dianteira direita	Original
● 35 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
● 36 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 37 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 38 - longarina dianteira inferior/superior direita	Original
● 39 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 40 - Folha do teto/painel traseiro	Original
● 41 - Estrutura do teto	Original

4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569




REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta



Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



Data do cinto de segurança



Foto extra



4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569



Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra



4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569



Foto extra



Foto extra



Foto extra



4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569




INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno,
- ✓ funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
 - ✓ Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
 - ✓ **ATENÇÃO!** o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.

Apenas ITL - Instituto Técnico Licenciada ou ETP - Estudo Técnico Preliminar têm autorização legal para atestar, por meio da inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular, conforme previsto na resolução

- ✓ CONTRAN nº 922/22. As unidades do grupo 3V, ao realizar a vistoria cautelar, apenas informam no laudo sobre a existência de danos ou reparos e sua localização. Os status usados nos laudos cautelares do grupo 3V são para controle interno e não visam atestar a aptidão do veículo para circular, ser comercializado ou depreciar seu valor.



Pedro Gabriel da Silva
Perito em identificação veicular



Pedro Gabriel da Silva
Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

4759416.8ANBD33F2PL259609. 17032026113842.1868569

