

Vistoria - 117506

28/04/2026

09:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2015

PLACA: FNX9G29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 1/39

A



Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 1/12

B



Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (11)	Recuperado (0)	Repintura (1)	Reparado (0)	Avariado (0)
------------------	----------------	---------------	--------------	--------------



COMENTÁRIO TÉCNICO:

PENDENTE FOTO CORRETA DO NUMERO DO MOTOR E FAZER PERGUNTA PADRÃO //// PLACA INATIVA

Vistoria - 117506

28/04/2026

09:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2015

PLACA: FNX9G29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: SALLAAAG6GA785030	Marca/Modelo: I LR LR DISCOVERY SDV6 SE	Motor: 0914458306DT	Cor: PRETA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2015	Ano Produção: 2016	Renavam: 01072994795	Combustivel: DIESEL	Placa: FNX9G29	Potência Motor: ***
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Cidade da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: M4 EMPREENDIMENTOS IMOB LT			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Detectado
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Detectado
Parecer Técnico: PENDENTE FOTO CORRETA DO NUMERO DO MOTOR E FAZER PERGUNTA PADRÃO //// PLACA INATIVA

Vistoria - 117506

28/04/2026

09:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2015

PLACA: FNX9G29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117506

28/04/2026

09:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2015

PLACA: FNX9G29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

85%

Class


B



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituido
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17 Porta Traseira /D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19 Porta Passageiro /D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Repintura

Vistoria - 117506

28/04/2026

09:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2015

PLACA: FNX9G29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117506

28/04/2026

09:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2015

PLACA: FNX9G29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita




Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 117506

28/04/2026

09:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2015

PLACA: FNX9G29

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	INATIVA
Data/hora da Estampagem	16/10/2025 17:11:46
Responsável pela Lacração	ESTAMPAGEM NÃO CONCLUIDA
Fabricante	
CNPJ	28.959.098/0001-28
Razão Social	CONTINENTAL PLACAS LTDA

VIO 1

Razão Social	UBERLANDIA PLACAS DO MERCOSUL LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	FNX9G29
Chassi final	85030
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	I/LR DISCOVERY SDV6 SE
Ano Fabricação	2015
Ano Modelo	2016

Vistoria - 117506

 28/04/2026

09:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2015

PLACA: FNX9G29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

SENATRAN	
Código de Segurança do CLA	70777868565
Número do CRV	254506584872
UF	MG
Renavam	01072994795
RNTRC	
Exercício	2025
Nome	M4 EMPREENDIMENTOS IMOB LT
CPF/CNPJ	09612966000154
Placa	

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 117506

28/04/2026

09:54

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 171.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2015

PLACA: FNX9G29

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

PENDENTE FOTO CORRETA DO NUMERO DO MOTOR E FAZER PERGUNTA PADRÃO //// PLACA INATIVA

Vistoriador: Jean Junio Mendes Pereira

Solicitante: Jetour Euroville

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

