

Ordem de Serviço

|                    |                               |                     |                    |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Cod OS:            | 30481599                      |                     |                    |
| Cod Cliente:       | EX001 (CE)                    | CPF/CNPJ:           | 00.000.000/0001-00 |
| Tel Res/Com:       | N/A                           | Celular:            | (11) 90000-0000    |
| Nome/Razão Social: | CLIENTE EXEMPLO LTDA          |                     |                    |
| Endereço:          | Rua das Telecomunicações, 456 |                     |                    |
| Número:            | 456                           | Compl:              | Sala 12            |
| Cidade:            | São Paulo                     | CEP:                | 00000-000          |
| Tipo de OS:        | MANUTENÇÃO CORRETIVA - SWITCH | Equipe Responsável: | EQUIPE TESTE       |
| Solicitada em:     | 29/07/2026 08:30              | Agendada para:      | 29/07/2026 14:00   |
| Status:            | ENCERRADO                     |                     |                    |
| Mot. Encerramento: | ENCERRADO COM SUCESSO         |                     |                    |
| Data Encerramento: | 29/07/2026 15:40              |                     |                    |

| Detalhes Atendimento |                  |                |    |
|----------------------|------------------|----------------|----|
| Início               | Término          | Duração (min.) | KM |
| 29/07/2026 14:00     | 29/07/2026 15:10 | 70             | 18 |

|                             |
|-----------------------------|
| Ambiente(s)                 |
| SALA DE TI - RACK PRINCIPAL |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBS Técnico: | <p>ATENDIMENTO CORRETIVO: (REDE) Equipamento: Switch de Rede Gerenciável 24 Portas. Fabricante/Marca: Cisco. Modelo: Catalyst 2960-24TT-L.</p> <p><b>Problema relatado:</b> perda intermitente de conectividade nas portas 1 a 8 do rack principal, com quedas de link reportadas pelo setor de TI desde a manhã do dia 29/07/2026.</p> <p><b>Diagnóstico:</b> ao chegar no local, constatada superaquecimento no módulo de fonte interna do equipamento, com oscilação de tensão na saída de alimentação das portas afetadas. Testes de continuidade indicaram falha intermitente na fonte, e não no cabeamento ou nos dispositivos conectados.</p> <p><b>Serviço executado:</b> substituição da fonte de alimentação interna do switch, limpeza de ventilação e dissipadores, verificação de aterramento do rack e reinicialização controlada do equipamento. Realizados testes de link e transferência de dados em todas as 24 portas, com monitoramento por 30 minutos sem novas ocorrências.</p> <p><b>Resultado:</b> equipamento normalizado, todas as portas operando com link estável e sem perda de pacotes nos testes realizados.</p> |
| OBS CRM:     | Falha na fonte do switch corrigida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Checklist               |           |
|-------------------------|-----------|
| 1 - Criticidade         | Alta      |
| 2 - Tipo de Atendimento | Corretiva |

| ATIVOS                                                                             |               |                                              |            |        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------|
| Nº Série                                                                           | Nº Patrimônio | Descrição                                    | Fabricante | Tensão | Ambientes                   |
| SWEX001133                                                                         | TI-050        | SWITCH DE REDE GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT | CISCO      | 110V   | SALA DE TI - RACK PRINCIPAL |
| Observações                                                                        |               |                                              |            |        |                             |
| Peça substituída: fonte de alimentação interna. Equipamento testado e normalizado. |               |                                              |            |        |                             |

