CONTROLE E SERVOMECANISMOS Engenharia da Computação

Aula 17 - "Lugar das Raízes II: Projeto"

Prof. Dr. Victor Leonardo Yoshimura

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Faculdade de Computação

21 de junho de 2017





Introdução

2 Avanço e Atraso de Fase

Introdução

2 Avanço e Atraso de Fase

O Projeto via Lugar das Raízes


- O projeto de sistemas de controle deve atender a certas especificações:
 - Precisão (erro);
 - Estabilidade relativa;
 - Velocidade de resposta.
- Em muitos casos, um compensador P é suficiente;
- Em outros, o traçado do LR deve ser alterado;
- A planta é considerada dada. Esta alteração é responsabilidade do compensador!

Observação


O conhecimento do traçado do LR facilita o projeto do compensador!

Estruturas Compensadoras

Compensação série:



Compensação paralela:




Introdução

2 Avanço e Atraso de Fase

Avanço e Atraso de Fase

- O compensador pode assumir qualquer estrutura: P, PI, PD, etc.
- Outra estrutura compensadora: avanço (atraso) de fase.



• Se p < z, compensação avanço. Do contrário, atraso.

Considerações Gerais

- O compensador avanço aproxima o PD;
- Encontro das assíntotas: vai para a esquerda (sistema "mais estável");
- $C(0) < k_c$, os erros estáticos tendem a aumentar (vide aula 14);
- O compensador atraso aproxima o PI;
- Faz o contrário das características do PD;

Observação

O projeto de sistemas de controle via LR é interessante para especificações no domínio do tempo: taxa de amortecimento, frequência natural não-amortecida, overshoot, tempos de subida e de acomodação.

Compensação em Avanço de Fase


Reescreva (17.1) na forma avanço ($0 < \alpha < 1$):

$$C(s) = k_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}$$

$$(17.2)$$

Procedimento para projeto:

- Estabeleça a localização das raízes dominantes;
- Verifique se é possível obter as raízes por ajuste de ganho no LR;
- **3** Obtenha α e T a partir da necessidade angular (16.4b);
- Obtenha k_c a partir da condição de magnitude (16.4a).



- Especificações: $\varepsilon_p(\infty)=0$, $t_s\leq 2$ s ($\varepsilon\leq 2\%$) e $M_p\leq 16\%$;
- A especificação de erro já foi atendida pela planta;
- Não é possível obter as raízes para as especificações dadas com compensador P (Por quê?);
- Escolha das raízes desejadas:

$$t_s \le 2 \text{s} \ (\varepsilon \le 2\%) \overset{(8.19)}{\Longrightarrow} \sigma \ge 2$$

$$M_p = 16\% \overset{(8.18)}{\Longrightarrow} \zeta = 0.5 \Longrightarrow \beta = 60^{\circ}$$

$$s_d = -2 \pm j2 \operatorname{tg} 60^{\circ} = -2 \pm j2\sqrt{3}$$

Critério angular (16.4b):

$$\arg \left(\frac{4}{s(s+2)} \right) \Big|_{s=s_d} = -\arg(s_d) - \arg(s_d+2) = -210^{\circ}$$

Assim, $\arg C(s_d)=30^\circ$ para que s_d entre no LR. Posicionemos o zero em -2.5 e determinemos o polo:

$$\arg \left(k_c \frac{s+2.5}{s-p} \right) \Big|_{s=s_d} = 30^\circ \Rightarrow p = -4.7$$

Para que a raiz seja escolhida, deve-se ajustar o ganho com (16.4a):

$$K = 4k_c = \frac{|s_d + 4.7|}{|s_d + 2.5|} |s_d| |s_d + 2| = 17.4$$


Compensação em Atraso de Fase

Reescreva (17.1) na forma avanço ($\alpha > 1$, constantes de tempo):

$$C(s) = \alpha k_c \frac{Ts+1}{\alpha Ts+1} \tag{17.3}$$

Procedimento para projeto:

- Estabeleça a localização das raízes dominantes;
- 2 Determine o valor a ser adicionado à constante de erro;
- Estabeleça o polo e o zero para esta adição, mas próximos entre si e da origem (assim, não alterarão o LR);
- Desenhe o novo LR;
- **5** Determine k_c , com (16.4a), para as raízes desejadas.



- Especificações: $\varepsilon_v(\infty) \le 20\%$, $t_s \le 12$ s ($\varepsilon \le 2\%$) e $M_p \le 16\%$;
- Não é possível adicionar um integrador puro;
- Erro atual:

$$\varepsilon_v(\infty) = \lim_{s \to 0} \frac{1}{sG(s)} = 1.9$$

• A constante de erro de velocidade deve aumentar em 10 vezes!

- As raízes dominantes atuais, $s_d=-0.3307\pm j0.5864$, já atendem as exigências de acomodação e overshoot.
- A forma (17.3) é útil neste caso, pois já se tem $\alpha k_c = 10$;
- Escolhe-se $\frac{1}{T}=0.05$ e $\frac{1}{\alpha T}=0.005$
- Para o ajuste de ganho, usa-se (13.4a):

$$K = \frac{1}{1,06} \left| \frac{s(s+0,005)(s+1)(s+2)}{s+0,05} \right|_{s=s_d} = 0,9656$$


Observação

Qual o preço pago pela melhoria do erro estático de velocidade?

Compensação em Avanço e Atraso de Fase

Procedimento para projeto:

- Estabeleça a localização das raízes dominantes;
- Determine a deficiência angular a ser provida pela parcela avanço;
- Projete a parcela avanço, prevendo que o ganho da parcela atraso será próximo à unidade;
- Corrija o erro estático com a parcela atraso, mantendo:
 - Magnitude próxima à unidade;
 - Decremento inferior a 5° na fase.



- Especificações: $\zeta \ge 0.5$, $\sigma \le -2$ e $K_v \ge 80$;
- As raízes atuais, $-0.25 \pm j1.98$, não atendem;
- A constante de erro de velocidade, tampouco.

Importante!

Para atender às especificações, pode ser interessante posicionar as raízes desejadas "mais para dentro" da região Ω . Aqui, faremos $s_d=-3\pm j4$.

Etapa avanço:

Posicionando o zero do compensador em -1, note que a deficiência angular é de 48° . Logo:

$$arg(s_d - p) = 48^{\circ} \Rightarrow p = -6.6$$

Do critério de magnitude (16.4a):

$$\left| k_c \frac{s+1}{s+6.6} \frac{4}{s(s+0.5)} \right| = 1 \Rightarrow k_c = 7.1$$

Etapa atraso:

Note que $K_v=8.6$ com a inserção do avanço. Usando (17.3) (sem k_c), devemos fazer $\alpha\approx 9.3$. Usando a recomendação de que o polo e o zero devem ser próximos entre si e da origem, escolhe-se T=10.