

# DTRO-Safety-On 사고(동향) 보고서

## 1. 기본정보

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 관리번호(순번) | 1                                 |
| 발생일시     | 2026-01-26 10:46:00               |
| 보고구분     | 동향보고                              |
| 호선       | 3호선                               |
| 역명       | 황금                                |
| 세부 위치    | 에스컬레이터 / 에스컬레이터#2 / 초입 / 6801-052 |
| 사고유형     | 넘어짐                               |
| 관계열차     | 미기재                               |
| CCTV 유무  | 유                                 |
| 기상상태     | 맑음                                |
| 영향도(추정)  | 중                                 |
| 출동/보고 소속 | 미기재                               |

## 2. 사고(동향) 개요

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 사고개황 | 상기 일시에 E/S#2 탑승 후 중심을 잃어 넘어짐 발생 |
|------|---------------------------------|

## 3. 사고 경과 및 초동대처

|                |              |
|----------------|--------------|
| 초동대처 및 시간대별 경과 | 응급처치(고객안내센터) |
|----------------|--------------|

## 4. 조치 사항

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 조치 내용 | 11:46 E/S#2 넘어짐 발생 11:47 순회중 사고 발견 : 직원 최성훈 11:48 역무관리실 응급처치 11:50 119 호출거부 및 귀가 |
| 조치 상태 | 미상                                                                               |

## 5. 원인 분석 (사실 / 추정 분리)

|                      |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 확인된 사실 (FACT)        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 발생/점검일시: 2026-01-26 10:46:00</li><li>• 호선: 3호선</li><li>• 역: 황금</li><li>• 사고유형: 넘어짐</li></ul>                                                    |
| 추정 및 판단 (ASSUMPTION) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 원인 규명을 위해 현장 사진/점검표 원본/조치 이력(시정조치 증빙)을 추가 확인할 필요가 있습니다.</li><li>• 동일 유형이 반복되는 경우(부서/유형/장소), 점검 주기 또는 관리 절차에 취약점이 있을 가능성이 있습니다(단정 금지).</li></ul> |

## 6. 재발방지 및 개선 의견

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 재발방지 대책(제안) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 추가 확인 필요 항목: 조치 미완료 사유, 시정조치 증빙(사진/서류) 유무, 재발 여부</li><li>• 현장 즉시 시정(위험요인 제거/표지/정리정돈) 및 점검기록 표준화(체크리스트) 적용</li><li>• 취약 조합(부서×유형×장소) 중심으로 집중점검/관리자 확인(결재/서명) 강화</li><li>• 조치 완료 기준(완료 판정 요건) 명확화 및 미완료 건에 대한 기한/재점검 루프 도입</li><li>• 현장 교육/캠페인(반복 지적/사고유형 중심) 및 월간 피드백 공유</li></ul> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|