

DTRO-Safety-On 규정 QA 결과 보고서

1) 사고 요약

- 호선/역명: 3호선 칠곡경대병원
- 사고유형: 공사시설물파손
- 사고개황: nan
- 초동대처: 해당없음
- 조치상태: 해당없음

2) 질문

다음 사고가 관련 법령, 사내 규정, 안전 지침을 위반했을 가능성이 있는지 검토해 주세요.

[사고 정보]

- 호선/역명: 3호선 칠곡경대병원
- 사고유형: 공사시설물파손
- 사고개황: nan
- 초동대처: 해당없음

3) AI 답변

[답변]

- 공사 시설물 파손 사고는 관련 법령, 사내 규정, 안전 지침을 위반할 가능성이 있습니다.

[근거]

- (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.462) : 작업자 보호안전보호구 지급계획의 적정 여부에 대한 내용이 언급되어 있습니다.
- (711_표준시방서(구내통신) | guidelines | p.120) : 세대단말기의 제어서비스를 세대단말기의 LCD화면을 통하여 상태확인 및 조작이 가능하도록 하여야 한다는 규정에 따라, 엘리베이터의 제어기능과 관련된 내용이 언급되어 있습니다.

[추가 확인 필요]

- 공사 시설물 파손 사고의 원인과 관련하여 추가적인 정보를 확인할 필요가 있습니다.
- 엘리베이터의 제어기능과 관련된 규정에 따라, 엘리베이터의 상태확인 및 조작이 가능했는지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 공사 시설물 파손 사고의 위험성 평가와 관련하여 추가적인 정보를 확인할 필요가 있습니다.

4) 근거(Top-K)

[1] 2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.462 | score=0.763

- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정).pdf

[2] 711_표준시방서(구내통신) | guidelines | p.120 | score=0.754

- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/711_표준시방서(구내통신).pdf

[3] 2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.303 | score=0.745

- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정).pdf

5) 사용된 컨텍스트(디버그)

- [#1] (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.462 | score=0.763)

: 위험성평가, 해당내용 교육완료, 작업공정 위험도가 적정하며, 개선내용이 적절함. - 보통 : 위험성평가 완료 및 수급업체 근로자 해당 위험성 평가내용 교육완료 - 미흡 : 위험성평가 누락 또는 위험성평가 대상 및 위험도 부적정5. 작업자 보호안전보호구 지급계획의 적정 여부우수보통미흡10~87~54~0□ 안전관리계획서 평가 - 우수 : 참여인력에 대한 안전보호구 지급계획이 구체적으로 수립됨 - 보통 : 안전보호구 지급계획이 수립되어 있으나, 지급사항이 일부 누락되거나 구체적이지 않음 - 미흡 : 안전보호구 지급계획이 없거나 지급사항 등이 상당부분 누락됨

- [#2] (711_표준시방서(구내통신) | guidelines | p.120 | score=0.754)

기온 등㉔ 지역정보 :

U-City 통합운영센터 등과 협의 내용에 따름

③ 제어기능

가. 세대단말기는 게이트웨이와 통신하며 다음 서비스를 제어하여야 한다.㉔ 방법서비스(도어카메라, 현관 자석감지기 및 동작감지기와 연동)㉔ 제어서비스(가스밸브차단, 네트워크 스위치 동작, 난방온도, 환기, 전동커튼, 디지털도어록 : 다만 서비스 단말기 설치지구에 한함.㉔ 통화서비스(주방TV폰, 욕실폰 및 욕실TV폰, 비상콜전화, 서브폰 : 다만 서비스 단말기 설치지구에 한함)㉔ 대기전력차단서비스(대기전력자동차단스위치와 연동: 다만 대기전력자동차단스위치 설치지구에 한함)

나. 세대단말기 및 게이트웨이의 제어서비스를 세대단말기의 LCD화면을 통하여 상태확인 및 조작이 가능하여야 한다.

다. 외출 또는 취침시 방법 설정 및 해제가 가능하여야 한다.

라. 외출 시 외출모드 설정 후 일정시간 후에는 자동적으로 게이트웨이를 통하여 전등 및 가스밸브를 OFF시킬 수 있어야 한다.

마. 원격지에서 PC, 이동전화 및 유선전화를 이용하여 세대단말기의 제어서비스를 원격제어가 가능토록 게이트웨이 등과 통신하여야 한다.

- [#3] (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.303 | score=0.745)

시 컷 을 □ 때 □ 발 화 하 는 □ 경 우 □ 또 는 □ □ □ - □ 밀폐공간에서 □ 발화시켰을 □ 때 □ □ □ □ □ □

□ 결과가 □ 다음과 □ 같은 □ 경우 □ □ □ □ □ 발 화 시 간 □ 환 산 □ 300초/㎡ 이 하 □ □ □ □ □

□ □ 포 연 □ 밀도 □ 900g/㎡ □ 이하 인 □ 경 우

그림 문자

신호어 경고 유해·위험 문구 인화성에 어려움 6. □ 물 반응성 □ 물질 □ 및 □ 혼합물 □ □ 물과의 □ 상호작용에 □ 의하여 □ 자연 발화되거나 □ 인화성 □ 가스를 □ 발생시키는 □ 고체 □ 액체 □ 또는 □ 혼합물로서 □ 오른쪽 □ “유해 □ 위험성 □ 구분란” 의 □ 어느 □ 하나에 □ 해당하는 □ 물질을 □ 말한다. 1 ④ □ 상온에서 □ 물과 □ 격렬하게 □ 반응하여, □ 발생 □ 가스가 □ 자연 □ 발화하는 □ 경향이 □ 전반적으로 □ 인정되는 □ 경우 ② □ 대기 □ 온도에서 □ 물과 □ 격렬하게 □ 반응했을 □ 때의 □ 인화성 가스의 □ 발생 □ 속도가 □ 1분간 □ 물질 □ 1kg당 □ 10L □ 이상 인 □ 경우

그림 문자

신호어 위험 유해·위험 문구 물과 □ 접촉 시 □ 자연 □ 발화 성 인화성 □ 가스를 □ 발생 시킴