

DTRO-Safety-On 사고(동향) 보고서

1. 기본정보

관리번호(순번)	6
발생일시	2026-01-24 15:36:00
보고구분	동향보고
호선	2호선
역명	내당
세부 위치	에스컬레이터 / 에스컬레이터#2 / 초입 / 6800-236
사고유형	넘어짐
관계열차	미기재
CCTV 유무	유
기상상태	맑음
영향도(추정)	중
출동/보고 소속	내당119구조대 박근정 외 1명

2. 사고(동향) 개요

사고개황	상기 일시 E/S #2호기 이용중 중심을 잃고 뒤로 넘어짐
------	----------------------------------

3. 사고 경과 및 초동대처

초동대처 및 시간대별 경과	응급처치(고객안내센터)
----------------	--------------

4. 조치 사항

조치 내용	• 15:36 사고자가 E/S #2호기 탑승중 중심을 잃고 넘어짐 - 15:40 사고자 고객안내센터 방문 - 15:42 119신고 및 응급치료 - 15:50 119 도착 후 병원이송 - 16:35 승강전담 도착 및 이상없음으로 재가동
조치 상태	미상

5. 원인 분석 (사실 / 추정 분리)

확인된 사실 (FACT)	• 사고자 : 선00(60대, 여, 010-0000-0000) • 사고자 부상부위 : 왼손엄지손가락 골절, 무릎, 정강이, 얼굴, 머리 등 열상 다수
추정 및 판단 (ASSUMPTION)	• 원인 규명을 위해 현장 사진/점검표 원본/조치 이력(시정조치 증빙)을 추가 확인할 필요가 있습니다. • 동일 유형이 반복되는 경우(부서/유형/장소), 점검 주기 또는 관리 절차에 취약점이 있을 가능성이 있습니다(단정 금지).

6. 재발방지 및 개선 의견

재발방지 대책(제안)	• 시설/설비 개선 • 운영/절차(초동대처, 보고, 기록) • 점검/감시(취약구간 집중) • 교육/캠페인(이용객/직원)
-------------	--