

DTRO-Safety-On 점검(safety_map) 보고서

1. 기본정보

관리번호(row_id)	SMAP-48f9a981dffc
점검일	2026-01-09
점검구분	지도
점검형태	일상
제목	MSDS자료 현행화 미흡
대상부서	전기통신사업소
지적유형	산업안전
조치구분	현지조치
장소1	통신기계실
장소2	영남대역 통신기계실
점검자	김지원, 황성기
조치상태	완료
조치완료일	2026-01-13

2. 점검 개요

요약	2026-01-09 / 지도 / 일상 기준으로 점검을 수행했습니다. 점검 장소는 '통신기계실'입니다. 대상 부서는 '전기통신사업소'입니다. 주요 지적유형은 '산업안전'입니다. 지적/제목 요약: MSDS자료 현행화 미흡 조치구분: 현지조치
----	---

3. 조치 결과

조치결과내용	니켈수소 배터리 MSDS자료 현행화 완료
--------	------------------------

4. 원인/배경 분석 (사실 / 추정 분리)

확인된 사실 (FACT)	• 점검일: 2026-01-09 • 대상부서: 전기통신사업소 • 지적유형: 산업안전 • 장소: 통신기계실 • 제목/지적내용 요약: MSDS자료 현행화 미흡
추정 및 판단 (ASSUMPTION)	• 원인 규명을 위해 현장 사진/점검표 원본/조치 이력(시정조치 증빙)을 추가 확인할 필요가 있습니다. • 동일 유형이 반복되는 경우(부서/유형/장소), 점검 주기 또는 관리 절차에 취약점이 있을 가능성이 있습니다(단정 금지).

5. 재발방지 및 개선 의견

재발방지 대책(제안)	• 추가 확인 필요 항목: 조치 미완료 사유, 시정조치 증빙(사진/서류) 유무, 재발 여부 • 현장 즉시 시정(위험요인 제거/표지/정리정돈) 및 점검기록 표준화(체크리스트) 적용 • 취약 조합(부서×유형×장소) 중심으로 집중점검/관리자 확인(결재/서명) 강화 • 조치 완료 기준(완료 판정 요건) 명확화 및 미완료 건에 대한 기한/재점검 루프 도입 • 현장 교육/캠페인(반복 지적/사고유형 중심) 및 월간 피드백 공유
-------------	---

6. 필터 결과 기반 분석(통계/추세/피벗)

KPI 요약	• 총 건수: 36건 • 월평균: 1.50건 • 최근30일: 1건 / 직전30일: 0건 / 증감률: +1.00 • Top(target_dept): 전기통신사업소(36) • Top(issue_type): 산업안전(36) • Top(check_category): 지도(34), 점검(2)
주간 추세 요약	• 주간 구간 수: 29 • 최근 5주: 2025-07-28/2025-08-03:1, 2025-10-20/2025-10-26:1, 2025-10-27/2025-11-02:1, 2025-11-10/2025-11-16:1, 2026-01-12/2026-01-18:1
부서×지적유형 피벗(heat)	(표 형태로 출력)
향후 발생 가능성(패턴 기반)	• 최근 30일 기준 급격한 증가 신호는 뚜렷하지 않음(단정 금지) • 취약 조합 후보: '전기통신사업소 × 산업안전' 빈도가 상대적으로 높음 → 우선 점검/개선 대상 후보(단정 금지)

• 부서×지적유형 피벗(heat)

target_dept	산업안전
-------------	------

전기통신사업소	36
---------	----

※ (코호트) 부서×지적유형 상위 행/열(TopN)만 표시합니다.