$\circ + \circ$ 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 $\circ + \circ$ $\circ + \circ$ 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 ·+ · · · + · · · + · + 0+0 0+0 0+0 $\circ + \circ$ + ·+ · · · · · · + · + 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 $\circ + \circ$ ·+· ·+· ·+· + 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 $\circ + \circ$ $\circ + \circ$ $\circ + \circ$ + $\circ + \circ$ + + °+°+ 0+0 0+0 $\circ + \circ$ $\circ + \circ$ 0+0 0+0 0+0 $\circ + \circ$

Drill Map:

^{* 0.650}mm / 0.0256" (2 holes) (not plated) O 1.750mm / 0.0689" (204 holes) (not plated) + 3.988mm / 0.1570" (118 holes) (not plated)