JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 724-91

直流数字式欧姆表

中华人民共和国国家计量检定规程

直流数字式欧姆表 JJG 724—91

国家技术监督局颁布

-#-

中国计量出版社出版

中国计量出版社印刷厂印刷新华书店北京发行所发行

-#-

开本 850×1168/32 印张 0.5 字数 10 千字 1991 年 6 月第 1 版 1991 年 6 月第 1 次印刷

印数 1-6 000

统一书号 155026-497 定价 1.00 元

1991年3月4日批准

1991年12月1日实施

国家技术监督局

直流数字式欧姆表检定规程

Verification Regulation of DC Digital Ohmmeter

JJG 724—91

本检定规程经国家技术监督局于1991年3月4日批准,并自1991年12月1日起施行。

归口单位: 中国计量科学研究院

起草单位: 中国计量科学研究院

本规程技术条文由起草单位负责解释,

目 录

	概述((1)
_	技术要求	(1)
— 三	检定条件	(3)
	(一) 检定设备要求	(3)
	(二) 检定的环境条件	(4)
四	检定项目和检定方法	(5)
—	(一) 检定项目	
	(二) 检定方法	(5)
	(三) 其它项目的检定	(9)
Ŧī.	检定结果处理和检定周期	(10)
مللہ	(一)检定结果的处理	(10)
	(二) 检定周期	(11)
Kfit	是一直流数字式欧姆表检定记录格式····································	(12)

本规程主要起草人:

郊家平 (中国计量科学研究院)

直流数字式欧姆表检定规程

沭

本规程适用于新制造、使用中和 修 理 后 的 直 流 数 字式欧姆表 (DC-DOM), 以及数字式多用表 (DMM) 中的直流欧姆测量部分的 枪定。

一般直流数字电压表 (DC-DVM) 是直流数字式欧姆表的主体。 DC-DOM 是先通过电阻-电压 (Ω/V) 变换器, 将 电 阻量转换成电压 量后再用 DC-DVM 进行数字化测量,显示单 位 是 Ω 、k Ω 或 M Ω 。因 此,对于数字多用表一般是先检定直流电压功能,然后再进行直流电 阻的检定。

二技术要求

1 检定要求

受检的直流数字式欧姆表, 应符合本规程所规定的 各项技术要 求.

2 外观与通电检查

为了确保仪器安全可靠和正常工作, 检定前应进行外观和通电检 杳。

- 2.1 外形结构完好, 面板指示、读数机构、制造厂家、仪器型 号、编号等均应有明确标记。
- 2.2 仪器外观、外露件不应损坏或脱落, 机壳、端钮等不应有碰 伤或松动现象。
- 2.3 仪器可动部分,如。转换开关、调节机构等应能正常转 动。
- 2.4 仪器附件,连接电缆、电源线等应齐全。仪器供电电源电 压、频率标志等应正确无误。
 - 3 检定点的选取原则

- 3.1 基本量程是衡量一台 DC-DVM 性能好 坏的关键量程,应详 细进行检定。
 - 3.2 若考虑被检表的线性误差,应均匀地选择误差测试点。
- 3.3 非基本量程的测试点要考虑上、下量程的连续性及对应干基 本量程的最大误差点。

综合上述要求,在基本量程内一般取不少于10个检定点,在非 基本量程取 3~5 个检定点即可。

4 误差和准确度等级

共13页 約2页

- 4.1 误差公式可以采用下列形式之一表示
- 4.1.1 用两项误差之和所表示的绝对误差

$$\Delta = \pm (a\%R_x + b\%R_m)$$

式中 R_x —被检表的读数值(显示值);

Rm——被检表的满量程值:

a——与读数值有关的误差系数:

b——与满量程值有关的误差系数。

4.1.2 用绝对误差 Δ 与被检表读数值 R_x 之比的相对误差。

$$\gamma = \pm \left(a\% + b\% \frac{R_{\rm m}}{R_{\star}} \right)$$

4.2 准确度等级

喪 1

直流数字歌姆表的级别

级 别	基本量程的年误差系数 (a ₂ +b ₂)	级 别	基本量程的年误差系数 (a2+b2)
0.001	≪0.001%	0.05	≪0.05%
0.002	≪0.002%	0.1	≪0.1%
0.905	≤0.005%	0.2	<0.2%
0.01	≤0.01%	C.5	≪0.5%
0.02	≤0.02%	1	≤1 %

注: az, bz 为数字欧姆贵一年的误差系数。

直流数字欧姆表的 准 确 度 等 级 分为: 0.001、0.002、0.005、 0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0 等共 10 个级别。 表 1 给出 了 DC-DOM 10 个等 级指标。

DC-DOM 是多量程仪表,其不同量程允许有不同的 准确度指标。

4.3 准确度等级的确定

准确度定级主要以 DC-DOM 基本量程 误 差系数的大小和年稳定 性来划分。定级标准如下。

4.3.1 基本误差的检定数据符合被检表的技术指标。由下面公式 计算:

$\Delta = \pm (a_1 \% R_x + b_1 \% R_m)$

式中, a_1 、 b_1 为被检表 24 h 的基本误差系数。

- 4.3.2 要求定级的 DC-DOM 应在标准条件下, 经 预 热、预调, 但不校准,检定其年稳定性。该误差 应不 大于土 $(a_2\%R_x+b_2R_m)_{\bullet}$ a_2 和 b_2 为被检表一年的误差系数。若被检表无一年的 误差指标,可 由计量部门按实测结果确定。
- 4.3.3 检定年稳定性后,再进行校准,并检定 DC-DOM 的基本 误差,此数据应符合所规定的技术指标。

满足以上规定的 DC-DOM 给予定级。

三检定条件

(一) 检定设备要求

- 5 检定 DC-DOM 标准设备的要求
- 5.1 整个检定装置的综合误差应小于被检 DC-DOM 允 许 误差的 $1/3 \sim 1/5$.
- 5.2 标准装置的年稳定性应小于被检DC-DOM 允许误差的 1/5~ 1/10.
- 5.3 标准装置因受温度的影响所带来的误差,每度变化应小于被 检 DC-DOM 允许误差 的 1/10。
- 5.4 所使用的标准仪器及测量设备,应经过 定 期 计 量并检定合 格.

- 5.5 当检定装置的准确度等级不是足够高而使检定结果落在待定 区时, 应进行严格复查, 必要时, 标准装置的误差可加修正值使用, 或用更高一级的计量标准重新检定,
- 5.6 整个测量电路系统应有良好的屏蔽和 接 地措 施,并远离强 电、磁场,以避免外界干扰。

(二) 检定的环境条件

共13页 第4页

6. DC-DOM 的基本 误差和稳定性按表 2 中所规定的标准条件进

适用于直流数字欧姆表的标准条件 表 2

影响量	标准条件	标准值允许偏差
环境温度	20℃	仪表功能≤50 W, 为±1℃ >50 W, 为±2℃
相对湿度	60 %	士15%
大气压 (海拔高度)	101.3 kPa	±2.7 kPa
电源电压	额定电压	±1%
电源频率	额定频率	±1%
交流电源失真	零(纯正弦电压)	B=0.05 最大蜂館偏差不超过 2%
纹波电压 (直流电源)	零	与被测量相比可忽略

适用于直流数字欧姆表的额定工作条件 要 3 影响母 额定工作条件 环境温度 +10~+30℃ 对温度与湿度的极限值组合可能加以限制 20~80% 相对湿度 (无凝露) 大气压 70.0~106.0 kPa (高达 2 200 m) (海拔高度) 若有约定,可突然改变额定电压。±10%后 额定电压土10% 电源电压 进行瞬态测试 电源频率 额定频率±3% 交流电源失真 $\beta = 0.05$ 峰值与其额定值之差不超过 12%

行检定、校验和使用。

为了确定额定工作条件, 仪表按使用环境条件 分为 A、B、C 三组。A 组是在良好环境中使用的仪器、仪表。DC-DOM 按 A 组规定的额定工作条件进行检定、校验和使用, 详见表 3。

四 检定项目和检定方法

(一) 检定项目

7 送检的 DC-DOM, 检 定项目主要包括有基本误差的检定、稳 定性的检定、线性误差的检定、显示能力的测试、分辨力的测试等。

(二) 检^证定 方 法

- 8 检定 DC-DOM, 应按以下规定检定其基本误差的大小。
- 8.1 在标准条件下,开机通电预热,并按说明书规定进行调零、预调和校准。
 - 8.2 按选取的检定点。对各个量程进行第一次检定。
- 8.3 基本误差是指仪表本身 所 固 有 的 24 h 误 差。在 24 h 间隔 内, 仪器一般要求连续通电工作,如条件所限,亦可 断 续 通电工作 (重新通电后,应按规定时间预热),但校准 后 一般不再进行任何调整。
- 8.4 被检表各量程在 24 h 内的测量数据 不 少 于 3 次, 并取各次测量数据的误差极限, 作为被检表的基本误差。
- 9 DC-DOM 的误差检定方法可以分为以下 3 种。标准电阻器法,电阻校准仪法,标准数字欧姆表法。
 - 9.1 标准电阻器法

这种方法如图 1 所示。设直流标准电阻 值 为 R_N ,即实际值,被检表的显示读数为 R_{X} 。则被检表的绝对误差为

$$\Delta = R_x - R_N$$

被检表的相对误差用百分数表示为

$$\gamma = \frac{R_{\rm x} - R_{\rm N}}{R_{\rm N}} \times 100\%$$

 $\approx \frac{R_{x} - R_{N}}{R_{x}} \times 100\%$




图 1 用标准电阻器检定数字欧姆表

(a) 二线联接法,

(b) 四线联接法

图 1 (a) 为两线联接法,这种接法由于引线电阻、接线电阻等的影响,在检定 DC-DOM 低电阻量程时,将会带来不可忽略的测量误差。为了消除引线电阻、接线电阻等的影响,一般在量程范围小于或等于 1000 Ω 时(或按仪器说明书要求)采用图 1 (b) 的四线联接法。要求由于引线电阻、接线电阻等所带来的误差应小于被检表允许误差的 1/5~1/10。在检定高电阻量程时,要注意屏蔽,以防空间电磁场干扰。

也可采用不同标称值的标准电阻过渡量具 和多盘 十进电阻箱对




图 2 用标准电阻过渡量具检定数字欧姆表

DC-DOM 进行检定。如图 2 所示。

此种检定方法与标准电阻器法基本相同,故不重复。这种方法可 以测定 DC-DOM 的线性度,多盘十进电阻箱法也可进行 DC-DOM显 示能力及分辨力的测试。

9.2 申阻校准仪法


图 3 是用电阻校准仪(或具有欧姆功能的多功能标准源)检定 DC-DOM 的接线图。设 标准电阻校准仪的输出标准电阻量值为 R_{N_s} DC-DOM 的显示读数值为 Rx,则被检表的绝对误差为

$$\Delta = R_{x} - R_{N}$$

被检表的相对误差用百分数表示为

$$\gamma = \frac{R_{\rm x} - R_{\rm N}}{R_{\rm N}} \times 100\%$$

$$\approx \frac{R_{\rm x} - R_{\rm N}}{R_{\rm x}} \times 100\%$$






图 3 用电阻校准仪检定数字欧姆表 (a) 二线联接法: (b) 四线联接法


两线联接法适用于检定 DC-DOM 高电阻量程, 四线 联接法适用 于检定 DC-DOM 低电阻量程。如何采用二线联接法 和 四线联接法的

原则要求与标准电阻器法相同。

共13页 第8页

9.3 标准数字欧姆表法(比较法)

这种方法如图 4 所示,即用一台标准数字欧姆表(或具有欧姆功 能的标准 DMM)、一组不同标称值的标准 电 阻 器($10\sim10^7\Omega$)和多 盘十进电阻箱等就可简单、方便的对被检数字欧姆表进行检定。






图 4 用标准数字欧姆表法进行检定

这一方法是将同一标称值的电阻, 分别加到标准数字欧姆表和被 检数字欧姆表的输入端。设标准数字欧姆表的显示读数为RN,被检 勃字欧姆表的显示读数为 Rx,则被检表的绝对误差为

$$\Delta = R_x - R_N$$

被检表的相对误差用百分数表示为

$$\gamma = \frac{R_{x} - R_{N}}{R_{N}} \times 100\%$$

$$\approx \frac{R_{\rm x} - R_{\rm N}}{-R_{\rm x}} \times 100\%$$

10 稳定性的检定

10.1 稳定性要在表 2 所列的标准条件下进 行 检 定, 要在所规定 的时间范围内进行。检定方法与 9.1~9.3 所 述 的检定方法相同, 可 任选一种,

- 10.2 DC-DVM 经预热、预调后,在不再调整仪 表的情况下,然后在仪表输入端接入一标准电阻器,观察各测试点的电阻显示值的稳定性。
- 10.3 按被检表所规定的要求,可测出某一规定时间间隔内的稳定性,但定级的 DC-DOM 必须做 24 h 的短期稳定性和一年的长期稳定性,由记录值找出最大偏差误差值,按误差公式指标判断被检表是否合格。

11 线性误差的检定

线性误差是衡量被检表质量的一项重要技术特性。该指标一般在基本量程内,结合基本误差的检定一起进行测试。DC-DOM的误差检定方法同样适用于线性误差的检定。

线性误差可用下式计算:

$$\gamma = \frac{\Delta_{\text{max}}}{R_{\text{m}}} \times 100\%$$

式中, Δ_{max} 为 同量程内各测试点中的最大绝对误差, R_m 为对应量程的满量程值, γ 为线性误差。

(三) 其它项目的检定

12 显示能力的测定

对于 DC-DOM (或只进行欧姆功能检定的 DMM) 可在通电检查时一起进行显示能力的测定。由电阻器给出一连续可调的电阻值,观察被检表是否作连续变化。现以 20 000 序列为例,说明如下

0.000 0\Rightarrow 0.000 1\Rightarrow 0.000 2\cdots 0.000 9

0.000 9 ≥ 0.001 0 0.001 9 ≥ 0.002 0 ···0.008 9 ≥ 0.009 0

0.999 9 ≥ 1.000 0 1.0 000 ≥ 1.999 9

如被测点能一点不漏地作上述变化,其显示能力则是符合要求的。同时,观察显示读数是否连续、有无叠字、不亮等现象。还应检查小数点、单位符号及超量程显示能力等。

13 分辨力的测定

一般只在最小量程测量被检表的最高分辨力(灵敏度),可采用具有高分辨力的测量装置进行测定,使测量装置给出一电阻量值加到被检表。当被检表显示为某一数值,同时读出测量装置的标准示值 R_1 ,然后微调此给出电阻量值使被检表未位变化 1 个字,再读出测量装置的标准示值 R_2 ,则两次标准示值之差 $\Delta R = R_2 - R_1$ 即为被检表的分辨力。

以上仅给出了一般情况下的检定项目和测试方法。但在某些特殊情况下,尚需按照用户的要求或仪器说明书的规定,增加一些其它测定项目,如抗干扰能力的测试、响应时间的测试、电源电压变化的影响测试等,本规程不再另行规定。

五 检定结果处理和检定周期

(一) 检定结果的处理

- 14 DC-DOM 的检定应有完整的原始记录,并对原始 数 据 进行 正确的计算和必要的数学处理(如检定标准装置加修 正 值等),检定记录一般应保存一年。
- 15 给出的检定数据的有效位数,一般比被检表的准确度级别多一位。
- 16 检定记录的数据应先计算后化整,由于化整带来的误差一般不超过被检表允许误差的 1/10。
- 17 判断被检表是否合格时,应以化整后的数据为准,判定此仪表是否合格。
- 18 要求定级的 DC-DOM, 检定证书上要给 出 24 h 的基本误差和周期送检的年稳定性。在送检单位的要求下,也可给出其它时间问隔的检定误差数据。
- 19 要求定级的 DC-DOM, 计量部门按本规程 的定级标准进行检定,确定准确度级别并在检定证书上给予注明。
 - 20 定级时要有上次送检的证书数据。首次送检不能定级。
- 21 除误差数据外,其它技术指标的测试结果也要在检定证书上 给出。

- 22 检定合格的仪表发给检定证书,注明有效期限并加盖公章。
- 23 不能按规程进行检定或不要求定级以及检定不合格的仪表, 发给测试结果通知书或不合格证书,给出检定结果的实际误差或不合格的具体项目,并加盖公章。

(二) 检定周期

- 24 DC-DOM 损坏修复后,应进行随后检定。
- 25 新进口或新购置的 DC-DOM, 应进行首次检定, 然后再投入使用。
- 26 作为计量器具使用的 DC-DOM, 必须进行周期检定。检定周期规定为一年。特殊情况下,亦可作适当的缩短或延长。

附 录

直流数字式欧姆表检定记录格式

达检单位_	仪器型-	号仪	器编号
生产厂_	检定日	切	
检定温度_			
	基本误差	Х	
	95年 以为:		
11 程	实际值(Ω)	被检表显示值 (Ω)	绝对反范 (Ω)
1			
•			
I			
	_		
_			
T			
TV			
ν			
•			

(二)	稳定性	
	线性误差	
(四)	显示能力	
(五)	分辨力	
(六)	其它性能测试	
(七)	检定结论	

中 华 人 民 共 和 国 国家计量检定规程 直流数字式欧姆表 JJG 724-91

国家技术监督局颁布

中国计量出版社出版

北京和平国西新甲 : 号 中国计量出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

-44-

开本 850×1168/32 印张 0.5 字数 10 千字 1991 年 6 月第 1 版 1991 年 6 月第 1 次印刷

印数 1-6 000

统一书号 155026-497 定价 1.00 元