1. Caracterizar la intensidad lumínica como variable física a monitorear en la capa de dispositivos.

La intensidad lumínica se conoce como candela (cd) y se define oficialmente de la siguiente forma:

"tomando el valor numérico fijo de la eficacia luminosa de la radiación monocromática de frecuencia 540×10^{12} Hz, Kcd, como 683 cuando se expresa en la unidad lm W^-1, que es igual a cd sr W^-1, o cd sr kg^-1 m^-2 s^3, donde el kilogramo, el metro y el segundo se definen en función de h, c y Δv Cs." [NIST]

Debido a que la definición que da la NIST no nos permite comprender a profundidad que es la intensidad luminosa, a continuación, se explicara más a fondo de la mano de otros conceptos que permiten mejorar el entendimiento. Antes de entender qué es la intensidad lumínica debemos primero entender el concepto de **flujo luminoso**. "Este se define como la potencia (W) emitida en forma de radiación a la que el ojo humano es visible. Su símbolo ϕ y su unidad es lumen (lm)" [upc].

Teniendo claro que es el flujo luminoso podemos definir mejor lo que se conoce como **intensidad lumínica**. "Esta es el flujo luminoso emitido por unidad de ángulo solido en una dirección concreta. Su símbolo es l y su unidad la candela (cd)" [upc]. Adicionalmente, la candela por estereorradián es lo que se denomina como un lumen. A la hora de medir la intensidad de luz hablamos de lúmenes que, sobre una superficie, más puntualmente hablamos de lúmenes por metro cuadrado, lo cual se conoce como lux.

2. Seleccionar el sensor adecuado para el monitoreo de la variable física a monitorear. Para esto, se debe realizar una comparación sobre los posibles dispositivos de sensado a utilizar para el monitoreo de la variable definida. Además, se debe elaborar una justificación de la selección del dispositivo de sensado a implementar.


Sensor de Intensidad Lumínica	Ventajas	Desventajas
Fotocélulas (LDR – Light Dependent Resistor)	 Son componentes pasivos que varían su resistencia eléctrica en función de la cantidad de luz que incide sobre ellos Económicos Fácil de implementar 	- Menos precisos y sensibles
Fotodiodo	 Sensibilidad a amplio rango de longitudes de onda Respuesta rápida 	- Menos adecuado para mediciones precisas en bajas condiciones de luz

	- Bajo consumo de energía	- Requiere circuito adicional para convertir corriente en voltaje
Fototransistor	 Mayor sensibilidad que los fotodiodos Se pueden configurar en modos de alta ganancia Requiere menos circuitos externos para operar 	 Respuesta más lenta que los fotodiodos Menos adecuados para mediciones en infrarrojo cercano
Sensor de luz ambiental (ALS – Ambient Light Sensor)	- Utilizan una combinación de fotodiodos y electrónica integrada para proporcionar mediciones precisas de la intensidad lumínica en una amplia gama de condiciones lumínicas	- Pueden ser los más costosos del mercado
Sensor de luz digital Ambiental (LDR)	 Fácil de usar y de bajo costo Rango espectral similar al ojo humano 	 Respuesta lenta a cambios de luz Menor precisión y sensibilidad en comparación con fotodiodos o fototransistores
Sensor de Luz (TSL – Taos Spectral Light)	 Variación de los ALS Ofrecen mediciones más detalladas, incluyendo la distribución espectral de la luz 	Costoso en comparación a otros tipos de sensores Complejidad técnica
Sensor de Luz Digital (Fotodiodo + ADC)	 Mayor precisión y flexibilidad con la conversión analógica a digital Puede cubrir un rango más amplio de intensidades lumínicas 	 Requiere un ADC (conversor analógico a digital) externo Mayor consumo de energía debido al ADC

Como ya se están midiendo la humedad y la temperatura en el sistema, es importante seleccionar un sensor de luz que pueda integrarse de manera fácil y efectiva con los otros sensores y la plataforma de monitoreo existente. Y ya que la precisión es un factor importante y deseamos obtener mediciones confiables en una variedad de condiciones de iluminación, consideramos que la mejor opción es usar un sensor de luz ambiental (ALS) o un sensor de luz TSL. Estos sensores nos ofrecen una mayor precisión y estabilidad en comparación con las fotocélulas o los fotodiodos simples.

3. Modificar el prototipo desarrollado en el tutorial para agregar la captura de la nueva variable, esto incluye:

- a. Adicionar el sensor a la placa de desarrollo para realizar la captura de los valores de sensado de la variable. Extender el programa desarrollado en el tutorial para adquirir los valores del nuevo sensor.
- Debido a que aún ninguno de los dos integrantes del grupo contaba con el kit para iot se optó por hacer el tutorial haciendo uso del emulador. A continuación se muestran los cambios que se realizaron al código.
- b. Extender el programa desarrollado en el tutorial para transmitir los valores adquiridos a la plataforma web utilizando el tópico "luminosidad".




```
tls_version=ssl.PROTOCOL_TLSv1_2, cert_reqs=ssl.CERT_NONE)
client.username_pw_set(args.user, args.passwd)
client.on_publish = on_publish
client.connect(args.host, 8082, 60)
while True:
     topic1 = "temperatura/{}/{}".format(args.city, args.user)
topic2 = "humedad/{}/{}".format(args.city, args.user)
topic3 = "luminocidad/{}/{}".format(args.city, args.user)
# topic1 = "temperatura/"
# topic2 = "humedad/"
# topic3 = "luminocidad/"
       # topic3 = "luminocidad/"
value1 = float(round(uniform(10, 30), 1))
value2 = float(round(uniform(50, 99), 1))
value3 = float(round(uniform(90, 120), 1))
value1 = json.dumps({"value": value1})
value2 = json.dumps({"value": value2})
value3 = json.dumps({"value": value3})
result1 = client.publish(topic1, value1)
result2 = client.publish(topic2, value2)
print(topic1 + ": " + value1)
       print(topic1 + ": " + value1)
print(topic2 + ": " + value2)
        print(topic3 + ": " + value3)
        time.sleep(2)
^G Help
                                                                                                          ^K Cut
                                   ^O Write Out
                                                                       ^W Where Is
                                                                                                                                                   Execute
                                                                                                                                                                                 ^C Location
     Exit
                                   ^R Read File
                                                                                                                Paste
                                                                                                                                                                                       Go To Line
                                                                            Replace
                                                                                                                                                    Justify
```

c. Realizar la transmisión de datos donde se incluya la nueva variable de monitoreo. Para las pruebas de transmisión se escogió cucuta

```
File Edit Tabs Help
Data published:
<paho.mqtt.client.Client object at 0xf704c760> None 276
:emperatura/cucuta/j.colmenares: {"value": 11.4}
humedad/cucuta/j.colmenares: {"value": 69.5}
luminocidad/cucuta/j.colmenares: {"value": 115.3}
Data published:
<paho.mqtt.client.Client object at 0xf704c760> None 277
Data published:
<paho.mqtt.client.Client object at 0xf704c760> None 278
Data published:
<paho.mqtt.client.Client object at 0xf704c760> None 279
temperatura/cucuta/j.colmenares: {"value": 25.8}
humedad/cucuta/j.colmenares: {"value": 74.4}
luminocidad/cucuta/j.colmenares: {"value": 99.8}
Data published:
<paho.mqtt.client.Client object at 0xf704c760> None 280
Data published:
<paho.mqtt.client.Client object at 0xf704c760> None 281
Data published:
<paho.mqtt.client.Client object at 0xf704c760> None 282
temperatura/cucuta/j.colmenares: {"value": 21.5}
humedad/cucuta/j.colmenares: {"value": 66.4}
luminocidad/cucuta/j.colmenares: {"value": 115.1}
```

Datos por ciudad



Adicionalmente, si en el proceso de implementación de la extensión se presentaron algunos inconvenientes estos se incluyen en la documentación, y se indica cómo los solventaron.

Bibliografía

- SI Units Luminous Intensity | NIST
- Magnitudes y unidades de medida. (upc.edu)
- ¿Cómo medir la intensidad de la luz? | Artículo Técnico (omega.com)
- Sensor de luz Industrias GSL