


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Convención de Denavit-Hartenberg

En ingeniería mecánica, los parámetros Denavit-Hartenberg (también llamados parámetros DH) son los cuatro parámetros asociados con una convención particular para unir marcos de referencia a los enlaces de una cadena cinemática espacial, o robot manipulador. Jacques Denavit y Richard Hartenberg introdujeron esta convención en 1955 para estandarizar los marcos de coordenadas para enlaces espaciales la imagen 1.2 muestra un modelo de Denavit



imagen

1.2

Una convención comúnmente utilizada para seleccionar marcos de referencia en aplicaciones de robótica es la convención de Denavit y Hartenberg (D – H) que fue presentada por Jacques Denavit y Richard S. Hartenberg . En esta convención, los marcos de coordenadas se unen a las uniones entre dos enlaces de manera que una transformación se asocia con la unión, [Z], y la segunda se asocia con el enlace [X]. Las transformaciones de coordenadas a lo largo de un robot en serie que consta de n enlaces forman las ecuaciones cinemáticas del robot, en la imagen 1.3 se muestra la formula de la matriz




imagen 1.3

Para determinar las transformaciones de coordenadas [Z] y [X], las juntas que conectan los enlaces se modelan como juntas articuladas o deslizantes, cada una de las cuales tiene una línea única S en el espacio que forma el eje de la junta y define el movimiento relativo de Los dos enlaces. Un robot en serie típico se caracteriza por una secuencia de seis líneas S i , i = 1, ..., 6, una para cada articulación en el robot. Para cada secuencia de líneas S i y S i +1 , hay una línea normal común A i , i +1[1]

BIBLIOGRAFIA [1]

Referencias

[1] La variabilidad anatómica reportada conduce naturalmente a distribuciones multimodales de los parámetros de denavit-hartenberg para el pulgar humano. *Transacciones IEEE en Ingeniería Biomédica*.