

## **CIRKULÆRE**

☐ Generelt	□ Salg	□ Ledelse	□ Marketing	□ Lager	✓ Service
Cirkulære nummer: EF-0014  Emne: Vedr. indstilling af service-reminder ved servicering af ISUZU D-MAX					
Udsendt af: Fran Udsendt: den 15	•			Side: 1 af 1	Bilag:0

Ved servicering af ISUZU D-MAX er det vigtigt, at huske indstillingen af service-reminderen i bilens multiinstrument. Ved denne indstilling er det værd, at bemærke, at der findes flere separate indstillinger, som skal tilpasses til næste serviceeftersyn, bl.a. motorolie, luftfilter og almindelig vedligeholdelse.

Denne indstilling af service-reminderen skal ligeledes foretages ved klargøring af den nye bil, således kunden bliver informeret omkring det første serviceeftersyn når dette er nært forestående og således ikke kommer til, at køre forlangt eller helt undlade servicering af bilen.

Såfremt alle indstillingerne ikke justeres behørigt, så kan kunden observere en enten for tidlig eller for sen advarsel om forestående servicering.

Se instruktionsbogen kapitel "D" side 20, for detaljer om indstilling af service-reminderen. Yderlige oplysninger kan findes i værkstedsmanualen til bilen.

Med venlig hilsen

ISUZU Danmark A/S

Frans M. Sørensen

Service & Garantichef