Teknisk Service Bulletin



TSB nummer: 02-2021

Emne: Headlight Auto Leveling Control justering ved PDI

Model: RG01

Side: 1 af 2

Udsendt af: Frans M. Sørensen

Bilag: 0

Vor ref.:

Udsendt: 15. februar 2021

Vedr. Headlight Auto Leveling Control justering ved PDI

1. Omfattet model:

RG01 med LED forlygter

2. Baggrund:

Når en ISUZU D-MAX RG01 med LED forlygter gøres klar til levering (PDI) skal Headlight Auto Leveling Control justeres jf. følgende information.


3. Årsag:

Under produktionen af bilerne er det ikke muligt, at foretage indstillingen af Headlight Auto Leveling Control, hvorfor denne skal justeres ved PDI alle bilerne.

4. Arbejdsprocedure

Procedure for aktivering af indstillingen af Headlight Auto Leveling Control justering:

Trin 1: Kontrollér at der IKKE er en jumper wire i DLC stikket




Trin 2: Sæt tændingen til ON

Trin 3: Forbind terminal 12 og terminal 4 i DLC stikket med en jumper wire.

Teknisk Service Bulletin



Trin 4: Drej lyskontakten fra "OFF" til position inden for 20 sekunder efter, at terminal 12 og 4 er forbundet.



Trin 5: Vent tre (3) sekunder og tryk herefter på bremsepedalen tre (3) gange

Trin 6: Kontrollér, at advarselslampen for Headlight Auto Leveling Control blinker tre (3) gange for herefter, at gå ud.



Trin 7: Sæt tændingen til OFF, afmontér jumper wiren. Kontrollér, at advarselslampen for Headlight Auto Leveling Control ikke lyser når motoren startes.

Trin 8: Justér forlygternes højde indstilling jf. anvisningerne i værkstedslitteraturen til den pågældende model.

5. Garanti

Grundjusteringen af Headlight Auto Leveling Control er en del af PDI eftersynet/klargøringen og kan derfor ikke reklameres til ISUZU.

Spørgsmål vedr. denne service information, kan rettes til Serviceafdelingen.

Med venlig hilsen

ISUZU Danmark A/S

Frans M. Sørensen

Service & Garantichef