Teknisk Service Bulletin



TSB nummer: 05-2016

Emne: Vedr. motorolie mængde

Side: 1 af 1

Udsendt af: Frans M. Sørensen

Bilag: 0

Vor ref.:

Udsendt: 23. september 2016

Der har i nogen tid hærsket tvivl om den korrekte mængde motorolie, som skal påfyldes ved servicering af en ISUZU D-MAX. Derfor har vi været i kontakt med ISUZU, som har informeret os om, at ved skift af olie og filter, skal der påfyldes 5,8 liter motorolie.

Vi har d.d. tilrettet tjek og serviceskemaerne på vores forhandlerhjemmeside.

Efter påfyldning, skal motorolien naturligvis pejles efterfølgende og justeres, hvis dette er nødvendigt. Undlad blot, at påfylde den ønskede mængde og formod, at det passer. Kontrollér altid mængden på oliepinden, jf. instruktionerne i hhv. instruktionsbogen og værkstedsmanualen for bilen.

Med venlig hilsen

ISUZU Danmark A/S

Frans M. Sørensen

Service& Garantichef