

TSB nummer: 01-2023

Emne: Recall - Tilspændning af bolt på rataksel rev. 01

Model: RG01

Side: 1 af 7

Udsendt af: Frans M. Sørensen

Bilag: 0

Vor ref.:

Udsendt: 26. april 2023

Vedr. Recall – Tilspændning af bolt på rataksel

1. Omfattet model:

RG01 jf. vedhæftet chassisnummerliste.

2. Baggrund:

Løbende kvalitetskontrol har afsløret en brist i produktionen af ISUZU D-MAX som gør, at ISUZU har iværksat en recall (tilbagekaldelseskampagne) på et antal biler.

3. Årsag:

Under produktionen af bilerne er den nederste bolt på bilens rataksel ikke blevet tilspændt med korrekt moment.

4. Arbejdsprocedure

Alle kunder med berørte biler, vil blive tilskrevet direkte fra SKAT/Motorstyrelsen med anmodning om, at søge autoriseret ISUZU værksted straks for efterspænding af den omhandlende bolt. Brevene forventes udsendt i uge 12/2023. Procedure for tilspænding findes senere i denne TSB

5. Garanti

Når en bil er blevet kontrolleret og bolten spænd korrekt, så skal der fremsendes faktura til kreditor@isuzu.nu

Fakturaen skal indeholde følgende:

• Bilens VIN nummer



- Aktuel kilometerstand
- Arbejdskort-nummer
- En linje med følgende tekst:

W9094A – Re-tighten 2nd steering shaft bolt – 4x4 model – 0,4 x "aktuel reklamationstimepris" = xx,xx Kr.

(ved tvivl om aktuel reklamationstimepris, kan denne oplyses ved henvendelse til undertegnede)

Der kan/må ikke tilføjes andet eller yderligt, f.eks. "diverse materialer", "hjælpematerialer", miljøtillæg eller andet. Fakturaer, som ikke opfylder ovennævnte vil ikke blive honoreret.

Faktura bedes udstedt og tilsendt snarest efter reparation, således Sikkerhedsstyrelsen løbende kan underrettes omkring status på kampagnens forløb. Bemærk, indsendelsesfristen for faktura er 30 dage efter oprettelse af arbejdsordre.

Spørgsmål vedr. denne service information, kan rettes til Serviceafdelingen.

Med venlig hilsen

ISUZU Danmark A/S


Frans M. Sørensen

Service & Garantichef



Arbejdsbeskrivelse:

Bolten, som holder den neste del af ratakslens nederste kardanled fast på tandstangen skal efterspændes.



Nødvendigt værktøj:

Beskrivelse	Spec.	Foto	Bem.
Moment-nøgle.			
Evt. digital/ur-viser type			
Forlænger (normal type)	150 mm.		For 4x2
Forlænger (semi-led type)	150 mm.		For 4x4
Тор	No.12		



Arbejdsprocedure:

1. Drej rattet helt til stop imod venstre



2. Lokalisér den nederste bolt på den nederste del af ratstammen hvor denne fastgøres til tandstangen.



3. Spænd bolten med specificeret moment: 31 N.m.



Kundebrev:

Kundenavn Adresse 1 1234 Kundeby

Marts 2023

Kære ISUZU ejer

Sikkerhed har altid været første prioritet hos ISUZU, og vi har af sikkerhedshensyn derfor valgt at indkalde din ISUZU for kontrol af til-spændingen af en bolt i bilens styretøj.

Vi er af ISUZU Motors Corp. blevet gjort opmærksomme, at i forbindelse med installationen af bilens styretøj, er der tvivl om en bolt er blevet tilspændt korrekt.

Med omgående virkning iværksætter vi derfor en kontrol og efterspænding af bolten i bilens styretøj og vi vil i den forbindelse gerne bede dig om, at aftale en tid hos en autoriseret ISUZU forhandler så hurtigt som muligt, med henblik på kontrol og efterspænding af bolten. Se oversigt over autoriserede ISUZU forhandlere på www.isuzu.nu

Efterspændingen tager et kvarters tid, og arbejdet udføres naturligvis uden beregning. ISUZU Motors Corp. beklager ulejligheden, men vi vil gerne være helt sikre på, at der ikke opstår problemer med din bil.

På vegne af ISUZU Motors Corp. vil vi beklage de gener, som denne reparation kan medføre for dig, og vi vil gerne takke dig for dit køb, din forståelse og dit samarbejde med henblik på at få din bil repareret snarest.

Med venlig hilsen

ISUZU Danmark A/S

Frans M. Sørensen
Service & Garantichef



VIN liste:

VIN			
MPATFS87JMT001378			
MPATFS87JMT001379			
MPATFS87JMT001604			
MPATFS87JMT001659			
MPATFS87JMT001662			
MPATFS87JMT001660			
MPATFS87JMT001664			
MPATFS87JMT001663			
MPATFS87JMT001665			
MPATFS87JMT001666			
MPATFS87JMT001661			
MPATFS87JMT001667			
MPATFS87JMT002109			
MPATFS87JMT002116			
MPATFS87JMT002017			
MPATFS87JMT002018			
MPATFS87JMT002019			
MPATFS87JMT002020			
MPATFS87JMT002021			
MPATFS87JMT002022			
MPATFS87JMT002099			
MPATFS87JMT002100			
MPATFS87JMT001989			
MPATFS87JMT001990			
MPATFS87JMT001991			
MPATFS87JMT001986			
MPATFS87JMT001979			
MPATFS87JMT002066			
MPATFS87JMT002067			
MPATFS87JMT002070			
MPATFS87JMT002071			
MPATFS87JMT002072			
MPATFS87JMT002068			
MPATFS87JMT002074			
MPATFS87JMT002075			
MPATFS87JMT002073			
MPATFS87JMT002069			
MPATFS87JMT002076			
MPATFS87JMT002077			
MPATFS87JMT003712			



MPATFS87JMT004820

MPATFS87JMT006060

MPATFS87JMT006058

MPATFS87JMT006074

MPATFS87JMT006483

MPATFS87JMT006484

MPATFS87JMT007376

MPATFS87JMT007379

MPATFS87JMT007381

MPATFS87JMT007382

MPATFS87JMT008254

MPATFS87JMT008255 MPATFS87JMT008753

MPATFS87JMT008771

MPATFS87JMT008789 MPATFS87JMT009125

MPATFS87JMT009126

MPATFS87JMT012100

MPATFS87JMT015056

MPATFS87JMT015057

MPATFS87JMT015058

MPATFS87JMT015059

MPATFS87JMT015060

MPATFS87JMT015065

MPATFS87JMT015882

MPATFS87JMT016670

MPATFS87JMT016666

MPATFS87JMT016672

MPATFS87JMT016824 MPATFS87JMT016825

MPATFS87JMT017536

MPATFS87JMT017537

MPATFS87JMT017565

MPATFS87JMT017567

MPATFS87JMT017568

MPATFS87JMT017569

MPATFS87JNT002660

MPATFS87JNT002661

MPATFS87JNT002662

MPATFS87JNT002663

MPATFS87JNT003979

MPATFS87JNT004577

MPATFS87JNT004579



MPATFS87JNT004580

MPATFS87JNT005039

MPATFS87JNT006059

MPATFS87JNT006373

MPATFS87JNT009524

MPATFS87JNT009527

MPATFS87JNT009528

MPATFS87JNT009529

MPATFS87JNT010050

MPATFS87JNT010823 MPATFS87JNT010824

MPATFS87JNT011373

MPATFS87JNT011383

MPATFS87JNT011386

MPATFS87JNT013606

MPATFS87JNT013609