
ผามานอากาิยะ

อุปกรณ์

- บอร์ด MCS51
- เซอร์โว
- จอ LCD 16*2 แถว
- Keypad
- เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง
- บอร์ด real time clock

การต่อ



การทำงาน

- Mode1 เปิด/ปิดตามความเข้มแสง
- ุ่⊙เมื่อค่าที่รับได้จากเซนเซอร์มีค่าน้อยกว่า 1000 lux อุปกรณ์จะเปิดผ้าม่านอัตโนมัติ
- เมื่อค่าที่รับได้จากเซนเซอร์มีค่ามากกว่า 1000 lux อุปกรณ์จะปิดผ้าม่านอัตโนมัติ
- Mode2 เปิด/ปิดตามการตั้งเวลา
- ุ o ตั้งเปิดปิดตามการตั้งเวลา ซึ่งเราสามารถป้อนเวลาได้จาก Keypad
- Mode3 เปิด/ปิดตามระยะที่กำหนด
- ่ ○เปิด/ปิด 25%, 50%, 75%, 100%

ข้อมูลมาตราฐานความสว่างในบริเวณต่างๆ

- ความสว่างที่เหมาะสมในห้องเรียนทั่วไปคือ 700 1500 lux
- ความสว่างที่เหมาะสมในบริเวณ Office คือ 1500 3000 lux
- ความสว่างที่เหมาะสมในบริเวณโรงพยาบาลคือ 1500 3000 lux
- ความสว่างที่เหมาะสมในบริเวณโรงงานคือ 1500 3000 lux
- ความสว่างที่เหมาะสมในบริเวณโรงแรมคือ 700 1500 lux