การทดลองที่ 1 การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตอนุกรม

<u>วัตถุประสงค์</u>


- 1. เพื่อให้นิสิตสามารถเขียนโปรแกรมภาษา C อย่างง่ายในการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
- 3. เพื่อให้นิสิตสามารถเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตอนุกรมโดยใช้โปรแกรม Visual Basic ได้

<u>อุปกรณ์ในการทดลอง</u>


- 1. ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ SILA-START-C51
- 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมโปรแกรมสำหรับการเขียนและคอมไพล์ภาษา C โปรแกรม Keil51 v.xx และโปรแกรม Visual Basic
- 3. สายต่อพอร์ตอนุกรม

การใช้งาน Keil51


- 1. ใช้ IDE สำหรับพัฒนาชุดคำสั่งของ MCS-51 ด้วยภาษา C โดยใช้ Keil51เพื่อเขียนโปรแกรม Lab08_x.c
- 2. สร้างโปรเจ็คใหม่โดยเลือก New project ตั้งชื่อเป็น Lab08 แล้วกด ok




3. เลือก CPU: Philips P89C51RD2xx




4. จากนั้นคลิ้กที่ปุ่มวงกลมสีแดง เพื่อสร้างหน้าต่างสำหรับเขียนโปรแกรม(หน้าต่าง Text1) สร้างไฟล์ใหม่ เขียนโปรแกรมและ save โดยใช้ชื่อ Lab08_x.c (x แทนหมายเลขการทดลอง)



5. คลิ้กขวาที่ Source Group 1 แล้วเลือก Add file to group 'Source Group 1' แล้วเลือก File Lab08_x.c



- 6. เขียนโปรแกรมให้เสร็จแล้วคลิ้กที่ วงกลมที่ 1 เพื่อทำการ compile ถ้าหากว่าไม่พบ Error โดยที่ถ้าเกิด error ขึ้น โปรแกรมจะแสดงว่า error กี่ที่ (ดู windows output ด้านล่างของโปรแกรม) คลิ้กที่ วงกลมที่ 2 เพื่อให้ keil ตรวจสอบ และทำการ debug พร้อมทั้งตรวจสอบขนาดของโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นและพร้อมสำหรับการทดสอบการทำงานโปรแกรม
- 7. Build โปรแกรมที่เขียน และให้เลือก option → create hex file โดยเลือกที่ check box Hex file ที่ ได้จะมีชื่อเหมือกับ ชื่อโปรเจ็ค คือ Lab08.hex



การใช้งาน SILA-START-C51

- 1. เมื่อ Compile และ Build ผ่านโดยไม่มีข้อผิดพลาด (error) ให้ต่อสายอนุกรมจากพอร์ตอนุกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC (COM1) ไปยังพอร์ตอนุกรมของ SILA-START-C51
- 2. ที่เครื่อง PC พิมพ์คำสั่งใน DOS เพื่อทำการกำหนดค่าในติดต่อทางพอร์ตอนุกรมดังนี้

C:\> MODE COM1 9600 , n , 8 , 1 , p (ทำครั้งเดียวเมื่อเปิด PC หรือ เครื่องมีปัญหา)

3. เสียบปลั๊กชุดทดลอง SILA-START-C51 แล้วกดคำสั่งบนบอร์ดทดลองเพื่อรับข้อมูลจากเครื่อง PC ดังนี้

3.1 ทำการลบข้อมูลโปรแกรมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ โดย

MON \rightarrow BK/ER \rightarrow 0 (เลือก bank ที่ต้องการลบ)

3.2 ทำการรอรับข้อมูลโปรแกรมจากทาง PC โดย

 $MON \rightarrow DNLD \rightarrow FILLD$

4. ที่เครื่อง PC พิมพ์คำสั่งเพื่อส่งโปรแกรมที่คอมไพล์แล้วผ่านทางพอร์ตอนุกรมดังนี้

C:\> COPY LAB08.HEX COM1

- 5. กดปุ่ม RUN และเลือก Address ที่ต้องการ (โดยปรกติจะตั้งไว้ที่ 0000 H) ที่ชุดทดลอง SILA-START-C51แล้วรอดูผล
- 6. Run โปรแกรมแล้วทำการทดลองที่ 8.1 และ 8.2 ตามลำดับ
- 7. ทดลองเขียนโปรแกรม VB ให้รับและส่งข้อมูลในไฟล์เดียวกัน และทำให้ LED ที่ port 1 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ติดโดย เลื่อนไปทางซ้ายเมื่อส่งเลข 3 และเลื่อนไปทางซ้ายเมื่อส่งเลข 4

<u>โปรแกรมรับส่งข้อมูลสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ senddata2.c</u>

```
char dataSEG[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
// Program : Serial port 02
// Description : Reciver data and Echo data to serial port | 0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
              : senddata2.c
// Filename
                                                          /******* DELAY FUNCTION******************/
// C compiler : RIDE 51 V6.1
                                                         void dusec (unsigned int count) { // mSec Delay
#include <REG51.h>
                                // Header file register for
                                                         unsigned int j; // Keil CA51 (x2)
P89V51RD2
                                                         while (count) {
#include <absacc.h>
                                                         j = 10; while (j > 0) j - -;
#define SEG7LED XBYTE [0xD000]
                                                         count--;
#define SEGCHNL XBYTE [0xF000]
unsigned char dat=1; // For keeping data TX/RX
```


```
/*****************Sevice Interrupt Serial Port************/
                                                          /************* Main loop *******************/
void sevice_serial() interrupt 4  // Vector interrupt for
serial port
                                                          void main(void)
        if(RI)
                                                                  TMOD = 0x20; // Timer1 Mode2(8 bit
        // IF interrupt by reciver data work in block
                                                          auto reload) for serial port
        {
                                                                  PCON |= 0x80; //Set SMOD bit in power ctrl reg
                RI = 0; // Clear RI flag
                                                          This bit
                ES = 0;
                                                            SCON = 0x52; // Mode serial port TX/RX data
                dat = SBUF; // Load data to dat
                                                                  TH1 = -6;
                                                                                          // Set 9600 bps with
                                                          11.0592 MHz xtalT
                P1=dat;
                                                                  RI = 0;
                                                                                          // Clear RI flag
                dusec(1000);
                                                                  TI = 0;
                                                                                          // Clear TI flag
                                                                                          // Start Timer1
                                                                  TR1 =1;
          ES = 1;
                                                                  EA = 1;
                                                                  ES = 1;
        }
                                                          while(1)
        if(TI)
                                // IF interrupt by reciver
data work in block
        {
                                                                  for(i=0;i<6;i++)
                TI = 0;
                              // Clear TI flag
                                                                          {
                                                                          SEG7LED = dataSEG[dat];
        }
```

การทดลองที่ 8.1_การส่งข้อมูลออกทาง Serial Port

การรับส่งข้อมูลจะต้องมีการกำหนดรูปแบบการรับส่งข้อมูลให้เหมือนกันทั้งตัวรับและตัวส่ง ในการทดลองนี้ใช้บอดเรต 19200 bps ไม่มีพาริตี้บิต ความยาวข้อมูลในการรับส่งเป็น 8 และบิตหยุดเป็น 1

วิถีการทดลอง

1. สร้างฟอร์มและแก้ไขชื่อคอนโทรลดังรูป



2. เขียนโปรแกรมให้กับเหตุการณ์ Form_Load ดังนี้

Private Sub Form_Load()

MSComm1.CommPort = 1

MSComm1.Settings = "19200,n,8,1"

MSComm1.PortOpen = True

End Sub

3. เขียนโปรแกรมให้กับเหตุการณ์ cmdOut_Click ดังนี้

Private Sub cmdOut_Click()

MSComm1.Output = Chr(Val("&H" & txtOut.Text) Mod 256)

End Sub

10


(ค่าจาก txtOut เป็นเลขฐานสิบหก แต่เนื่องจากค่าที่ส่งออกทาง MSComm.Output จะต้องเป็นตัวอักษรจึงต้องกำหนดค่าให้อยู ในช่วง 0-255 จากนั้นจึงใช้ฟังก์ชั่น Chr() ในการแปลงให้เป็นตัวอักษร

การทดลองที่ 8.2_การรับข้อมูลทาง Serial Port

โดยปกติการรับข้อมูลจะต้องมีการตรวจสอบสัญญาณที่ขา REQ ของพอร์ตอนุกรม แต่ในที่นี้ไม่ได้มีการต่อใช้งานจึงใช้โปรแกรมย่อย หน่วงเวลาเพื่อรอรับข้อมูลที่ขา RxD โดยการตรวจสอบ Buffer ของพอร์ตอนุกรม เมื่อมีข้อมูลใน Buffer โปรแกรมจะออกจากลูป แล้วอ่านข้อมูลใน Buffer ไปแสดงที่ txtin ถ้าต้องการให้โปรแกรมอ่านข้อมูลอัตโนมัติทุกๆคาบเวลา ก็สามารถใช้คอนโทรล Timer ช่วยได้

วิธีการทดลอง

1. สร้างฟอร์มและแก้ไขชื่อคอนโทรลดังรูป



2. เขียนโปรแกรมให้กับเหตุการณ์ Form_Load ดังนี้

Private Sub Form_Load()

MSComm1.CommPort = 1

MSComm1.Settings = "19200,n,8,1"

MSComm1.PortOpen = True

End Sub

3. เขียนโปรแกรมย่อยหน่วงเวลา

Private Sub Delay()

Dim a As Single

a = Timer + 0.01

Do While a > Timer

DoEvents

```
End Sub

4. เขียนโปรแกรมให้กับเหตุการณ์ cmdIn_Click ดังนี้

Private Sub cmdIn_Click()

Dim tmp As String

MSComm1.DTREnable = True

Delay

MSComm1.DTREnable = False

Delay

If MSComm1.InBufferCount > 0 Then

tmp = MSComm1.Input

txtIn.Text = Hex(Asc(tmp))

End If
```

การส่งงาน

End Sub

เขียนอธิบาย program พอเข้าใจส่งพร้อม Flow chart และแสดงผล

Reference

http://www.keil.com/support/man/docs/c166/c166_libref.htm

