
hardware
VD6283TX B
VD6283TX A
I2C bus B
I2C bus A
task lux_b
LEVEL3
task lux_a
LEVEL3
trysend
trysend
non blocca
coda
8 elementi
task lux_pr
LEVEL4
console
(righe tabellari)
richieste
(flag)
CLI
(thread separato)
Il task POSSIEDE il suo bus.
La CLI non scrive mai sul sensore
di un task in marcia: posa un flag,
il task lo applica a fine frame.