## EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



# **AKREDİTEST**

PERIYODIK KONTROL VE MUAYENE HIZMETLERI LIMITED ŞIRKETI Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No: 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com





607059490/ 10785ff4-a3	/1 394-4a20-bd71-71	f9b885be6eb	R.KAD.20.	.0334 - 0	22/09/2	020 (P)	-			
İlgili mevzuat ger	reği imzalanan protoko	l kapsamında aşağıda bilgileri bu				adına AKREDITEST tara	afından gerçekleştirilmiştir. Bu	ı rapor sadece		
			periyodik kontrolü ya	apılan bu asansör iç	in geçerlidir.					
			ASANSÖI	RE L KNBLO	LER					
ASANSÖR C NS	S	: X NSAN	YÜK	ASANSÖ	RTP :	H DROL	K X ELEI	KTR KL		
MONTAJ YILI		: 2016								
ASANSÖR SER NO		D BLOK MAK. MOTOR SER NO : -/ AKIŞ 86901249S								
BEYAN YÜKÜ (kg)			5 K	KAT VE	KAT VE DURAK SAYISI : 8 /8					
STANDARD/STANDARDLAR		TS EN 81-1 + A3								
BEYAN HIZI (m/sn)		0,5 0,63 X 1 1,6 2 2,5 D ER								
ADRES										
		: KADİRLİ / YENİ / 131		USUNA L K N	B LG LER					
ADI VE SOYAD	ī	: AHMET TEKTAS								
ADRES	-	AHMET TEKTAŞ								
	IADASI		LERI CANSOW S	T DOGEL I DDGG						
TELEFON NUMARASI			05427261510 E-POSTA ADRES : kadirlili.1983@gmail.com  YETK L SERV SE L K N B LG VE BELGELER							
ÜNVAN										
ÜNVAN			RAYTEK ASANSÖR MAKINE MONTAJ VE İMALAT İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LTD.ŞTİ./1032							
ADRES		: GÜZELYALI MAHALLE	SÍ 81187 SOK. N							
TELEFON VE FAKS NO		903222341175		E-POSTA		kadirlili.198	33@gmail.com			
PERSONEL N ADI VE SOYADI		: MUSTAFA KARAOĞLU	J	GÖREV		: FİRMA YE	: FİRMA YETKİLİSİ			
TSE HYB		: X VAR	YOK	BELGE N	0	: 01-HYB-72	20			
			BAK	IM SÖZLE MES						
SÖZLE ME		: X VAR	YOK	TAR H V	E SÜRES	:				
			REV ZYON YA	APANA L KNI	B LG LER					
ÜNVAN		:								
ADRES		:								
TELEFON VE FAKS NO		:		E-POSTA		:				
PERSONEL N ADI VE SOYADI		:		GÖREV		:				
		PER YOD I	K/TAK P KONTRO	OL SONUCUNUN	DE ERLEND	R LMES				
		NTROL SONUCUNUN TANII	MI	DÜZEL	TME SÜRES	B R SONRAK PI	ER YOD K/TAK P KONT	ROL TAR H		
	UYGUN			_	YOK					
	HAF F KUSURLU			⇒	Y / (48 AY)*					
	KUSURLU			<b>=</b>	20 GÜN	21 / 11 / 2020				
X GÜVENS Z					0 GÜN					
		*KISALTM	A: (Mevcut asansörd		nsuzluk için düzel	tme süresi)				
			AC	ÇIKLAMALAR						
		24 Adet Uygı	unsuzluk Tesp	oit Edilmiştir. U	Jygunsuzlukl	lar Ektedir.				
24 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir.										
w.i.e.o =	NATA X7 (D + W Y-	7	Г		nam a <i>stro</i>	gi I	MD444 47 2			
RAPOR O	NAY TAR H				ENE MÜHENDİ	SI	TEKN K YÖNET (	<i>-</i>		
22 / 09 / 2020		ADI/SOYADI/UNVANI  MZASI		Hüs	eyin İlhan		Ercan Kara			
				Makin	Makine/Mühendigi		Makine Mühendisi			
					1		The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa			
				. (		(				
							_			

### EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



## **AKREDITEST**

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Biv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

## KADİRLİ BELEDİYESİ

. Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı, No: 257 Kadirli / Osmaniye



607059490/1	R.KAD.20.0334 - 0	22/09/2020 (P)	-

- 1 1.2.11 (M) Makina/makara mekanlarina giris için kullanılan giris kapilari ve döseme kapakları anahtarlı kilitlerle donatılmalı ve bu kilitler içeriden anahtarsiz açılabilmelidir.
- 2 1.3.1 (S) Makina dairesinin içinde, makina dolabinda veya acil durum ve deney panosunda/panolarinda asansörün beklenmedik bir sekilde durmasi durumunda özellikle elektrikli veya elle acil durum hareket ettirme tertibati ve durak kapilarinin kilit açma anahtarinin kullanimi ile ilgili ayrintili Türkçe ve kurtarma islemleri için asansör tipine uygun olarak hazirlanmis talimat bulunmalidir.
- 3 1.11.3 (M) Hareketli parçalarin bakim ve kontrolü için gerekli olan yerlerde ve elle acil durum çalismasinin gerekli oldugu durumlarda en az 0,50 m x 0,60 m'lik bir serbest yatay alan bulunmalidir. (Kurtarmanin yapilacagi yer için makina motor imalatçisi tarafından hazirlanan kullanma klavuzunda belirtilen bilgi ve bu bilgiye dayanılarak hazirlanan kurtarma talimati esas alinir.)
- 4 1.11.4 (M) Geçis yollari en az 0,5 m genisliginde olmalidir. Hareketli parçalarin bulunmadigi yerlerde bu genislik 0,4 m'ye kadar azaltilabilir.
- 5 1.11.6 (M) Makina dairesinde, özellikle çalisma alanları üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalidir.
- 6 1.13.2 (K) Beyan yükü ile yüklü kabini yukari dogru hareket ettirmek için gerekli kuvvet 400 N'dan büyükse, uygun olarak makina dairesinden/deney panosundan kumanda edilebilen bir elektrikli elle kumanda tertibati bulunmalidir. Acil durum çalistirma sistemi elektrik kesildiginde kullanılmamasi durumunda ikincil bir enerji kaynagindan beslenen acil durum çalistirma sistemi çalisir hale getirilmelidir. (UPS, akü devresi ve benzeri) (Elle kurtarma için makina motor imalatçisinin kullanma kilavuzunda belirtilmis oldugu degere uygun olmalidir.)
- 7 1.22.3 (M) Saptirma kasnaklari halat atma pimleri mesafeleri ayarlanmalidir.
- 8 1.31.7 (M) Makina dairesi/mekani sigortasi, kuyu sigortasi ile kabin sigortasi ayri ayri olmalidir.
- 9 1.45.3 (K) Sinir güvenlik kesicileri, son durak seviyelerinin asilmasi durumunda mümkün olabildigince çabuk çalisacak bir sekilde yerlestirilmeli, ancak normal isletmeyi aksatmamalidir. Bunlar, sinir güvenlik kesicileri kabin veya karsi agirlik tamponlara degmeden çalismalidir. Sinir güvenlik kesicileri, tüm tampon stroku boyunca devrede kalmalidir.
- 10 2.13.5 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken, kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen blogu alabilecek yer bulunmalidir.
- 11 3.4.4 (M) Kuyu aydınlatmasında yanmayan ampüller çalisir hale getirilmelidir.
- 12 3.4.6 (M) Asansör kuyusunda, durak kapilari kapali olsa dahi kabin tavaninin ve kuyu dibi dösemesinin 1 m üstünde en az 50 lüx siddetinde bir aydınlatma saglayacak sabit bir aydınlatma tesisati bulunmalidir.
- 13 3.4.7 (M) Kuyu aydinlatmasi, kuyunun tavani ve tabanindan en çok 0,5 m mesafede konulan birer adet lamba ve bunlarin arasina konulacak lamba veya lambalardan meydana gelmelidir.
- 14 3.6.2 (M) Sürtünme tahrikli asansörlerde, yukari yönde hareket eden kabinin asiri hizlanmasina karsi, uygun koruma tertibati bulunmalidir.
- 15 3.8.1 (M) Karsi agirlik veya dengeleme agirliginin hareket sahasi, kuyu tabanindan en fazla 0,3 m'den baslayip en az 2,5 m yükseklige kadar uzanan sert bir ayirici bölme ile korunmalidir.
- 16 3.15.2 (M) Kuyu duvari, her durak kapisi esigi altinda yüzeyi sürekli, metal levhalar gibi düzgün sert kaplamalardan mamul olmali ve duvarin herhangi bir noktasında dikey olarak 5 cm²'lik yuvarlak veya kare seklinde bir alana esit olarak dagilacak 300 N'luk bir kuvvet uygulandiginda Kalici bir sekilde bicim degistirmemeli ve 10 mm'den fazla esnememelidir.
- 17 3.15.4 (M) Kabin girisine bakan durak kapilari ve kuyu duvarlari veya duvar bölümlerinden olusan kuyu yüzeyi, tüm kuyuda, kabin kapisinin tüm genisligi boyunca, kapilarin çalismasi için gerekli açikliklar haricinde kesintisiz bir yüzey olusturmalidir.
- 18 3.21.2 (M) Kuyu dibi alarm butonu güvenlik hacminden ulasilabilir olmalidir.
- 19 3.21.4 (M) Asansör kuyusu (kabin üstü/kuyu dibi) içinde çalisan kisilerin mahsur kalma riski varsa ve kabinden veya kuyu içinden kurtulabilmeleri için önlemler alinmamissa, bu risklerin olustugu yerlere alarm tertibati konulmalidir.
- 20 3.22.8 (M) Kuyu dibinde asansör parçalarının güvenli bir sekilde bakımlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirler alinmalidir.
- 21 3.26.1 (M) Kuvu dibi temizlenmelidir.
- 22 4.19.1 (M) Yapi yüksekliginin 51,50 m den düsük binalardaki asansör kat kapilari TS EN 81-58 standardi E30'a uygun yangina karsi dirençli kat kapilariyla donatilmalidir.
- 23 5.1.1 (S) Kabinde, asansörün beyan yükü ......kg olarak ve tasiyacagi insan sayisi .....kisi olarak ikaz levhasinda belirtilmelidir.
- 24 5.8.5 (M) Kabin aydınlatmasi bagımsız en az iki armatürle saglanmalidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE ELEMANI	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Hüseyin İlhan	Ercan Kara
22 / 09 / 2020	MZASI	Makine/Müherildisi /	Makine Mühendisi
22 / 09 / 2020		Ji. Juna	
		_ //	▎