#### EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



## **AKREDİTEST**

PERIYODIK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Biv. Maşuk Apt. Sit. No: 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

# TIRE BELEDIYESI

Cumhuriyet Mahallesi, 29 Ekim Cad. No: 19 Tire / İZMİR



512029158/1 bd5fbc36-f6f8-42eb-8b28-39c5d8643969			R.TIR.20.0307	.R1 - 0	15/05/2020 (P)		-		
İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü TIRE BELEDIYESI adına AKREDITEST tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece									
periyodik kontrolü yapılan bu asansöri için geçerlidir.									
ASANSÖRE L K N B LG LER									
ASANSÖR C N	<u> </u>	: X NSAN	YÜK	ASANSÖR T P	. 🖂	H DROL K	ELEKTR KL		
MONTAJ YILI				SEY R MESAFI	·	<u> </u>			
ASANSÖR SER NO		: 2014			<u></u>		resi : HAYIR		
		: B BLOK MAK. MOTOR SER NO : -/14-0434 : 375 kg / 5 K KAT VE DURAK SAYISI : 7 / 7							
BEYAN YÜKÜ (kg)		: 375 kg	5K	KAI VE DURAI	K SAYISI : 7				
STANDARD/STANDARDLAR		: TS EN 81-1 + A3							
BEYAN HIZI (m/sn)		: 0,5 0,63 X 1 1,6 2 2,5 D ER							
ADRES		TÎRE / ADNAN MENDERES / FAİK TOKLUOĞLU / 55 B ADA:1423 PARSEL: 02							
B NA SORUMLUSUNA L K N B LG LER									
ADI VE SOYADI		FADIL KAĞIZ							
ADRES		: 1923 APARTMANI B BLOK / ADNAN MENDERES MAHALLESİ FAİK TOKLUOĞLU CADDESİ NO:55B TİRE/İZMİR							
TELEFON NUMARASI		: 05079339385		E-POSTA ADRE	ES : eg	geser35@gmail.cor	n		
		YETK L SERV SE L K NB LG VE BELGELER							
ÜNVAN : EGESER ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.									
ADRES		OSMANGAZİ MAHALLESİ OSMANGAZİ CADDESİ NO:94 B/1 BAYRAKLI İZMİR / BAYRAKLI							
TELEFON VE FAKS NO		: 05322899366	<u>LOI OOMANOAZI OA</u>	E-POSTA		geser35@gmail.cor			
PERSONEL N ADI VE SOYADI		00022033000		GÖREV					
		MESUT ÇOBAN  VAR	YOK	BELGE NO		İRMA PERSONELİ			
TSE HYB		: A VAIX		SÖZLE MES	: 35	5-HYB-5630			
			_						
SÖZLE ME		: X VAR	YOK	TAR H VE SÜRE	ES :				
			REV ZYON YAPA	NA L KNBLGI	LER				
ÜNVAN		:							
ADRES		:							
TELEFON VE I	FAKS NO	:		E-POSTA	:				
PERSONEL N	ADI VE SOYADI	:		GÖREV	: <u></u>				
		PER YOD K	TAK P KONTROL	SONUCUNUN DE F	ERLEND R LMES				
PER YOD K KO		TROL SONUCUNUN TANIN	4I	DÜZELTME S	SÜRES BRSON	RAK PER YOD K	T/TAK P KONTROL TAR H		
	UYGUN			YOK	<u> </u>				
HAF F KUSU				12 AY / (48					
	KUSURLU			120 GÜI					
X GÜVENS Z					60 GÜN 14 / 07 / 2020				
		*KISALTMA	: (Mevcut asansörde te		( için düzeltme süresi)				
			AÇIK	LAMALAR					
20 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir.									
20.1.20. O jan. odelak 1 oopit Ediningin. O janooelakai Ektodi.									
R.TIR.0307 NUMARALI RAPOR NUMARASI R.TIR.20.0307 OLARAK DÜZELTİLMİŞTİR.									
Bu rapor, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği (06.04.2019/ 30737) geçici madde 1'e göre, 24.06.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen asansörün tescil işleminde kullanılabilir ancak 7.maddeye göre tescil işleminde kullanılamaz.									
randamasini aroda i inidadoyo goto toson igiotinido italiamandz.									
RAPOR (	ONAY TAR H			MUAYENE M	1ÜHENDİSİ	TEI	KN K YÖNET C		
15 / 05 / 2020		ADI/SOYADI/UNV	ANI	Taşkın As	lan	I	Ercan Kara		
		MZASI		Makine Mühe	endisi	Mal	ine Mühendisi		
				j	part \				

#### EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



### **AKREDITEST**

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel BIv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

## TIRE BELEDIYESI

Cumhuriyet Mahallesi, 29 Ekim Cad. No: 19 Tire / İZMİR



512029158/1 R.TIR.20.0307.R1 - 0 15/05/2020 (P) -

- 1 1.13.2 (K) Beyan yükü ile yüklü kabini yukari dogru hareket ettirmek için gerekli kuvvet 400 N'dan büyükse, uygun olarak makina dairesinden/deney panosundan kumanda edilebilen bir elektrikli elle kumanda tertibati bulunmalidir. Acil durum çalistirma sistemi elektrik kesildiginde kullanılmamasi durumunda ikincil bir enerji kaynagindan beslenen acil durum çalistirma sistemi çalisir hale getirilmelidir. (UPS, akü devresi ve benzeri) (Elle kurtarma için makina motor imalatçisinin kullanma kilavuzunda belirtilmis oldugu degere uygun olmalidir.)
- 2 1.22.2 (M) Makina/makara mekaninda bulunan tahrik ve saptirma kasnaklari ile zincir makaralari için gevsek halatlarin veya zincirlerin, kasnaktan veya makaralardan çikmasini engelleyici teçhizat bulunmalidir.
- 3 1.27.1 (S) Her bir asansör için ayrı bir ana salter olmalidir ve kapatildiginda motor güç devresi ve UPS/Kurtaran sistemi dahil tüm sistemin elektrigini kesmelidir.
- 4 1.27.2 (S) Ana salter aydinlatma ve priz devrelerinin enerjisini kesmemelidir.
- 5 1.33.3 (K) Kaçak akim rölesi çalisir hale getirilmelidir.
- 6 1.33.6 (K) Sebeke elektriginin kesilmesi durumunda devreye giren elektrikli acil kurtarma sisteminin (Kurtaran veya UPS) hata akimina karsi 30 mA kaçak akim rölesiyle korunmalidir. (Izole sistemlerde aranmaz)
- 7 2.7.2 (K) Kapi emniyet kontaklari ayarsiz.
- 8 2.13.3 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken , kuyu tavaninin en alt kismindan, kabin üstündeki en yüksek teçhizat parçasina olan mesafe en az 0,3 + 0,035v² metre olmalidir.
- 9 2.13.5 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken, kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen blogu alabilecek yer bulunmalidir.
- 10 3.14.9 (M) Karsi agirlik/dengeleme agirligi kasnagi ile zincir makaralari için halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasina yabanci maddelerin girmesini ve halatin veya zincirin kasnaktan çikmasini engelleyici teçhizat bulunmalidir.
- 11 3.14.15 (M) Kuyu üst boslugunda kasnaklar ile zincir makaralari için halatlarla veya zincirlerle, sahislarin yaralanmasi ve halatin veya zincirin kasnaktan çikmasini engelleyici teçhizat bulunmalidir.
- 12 3.14.16 (M) Hiz regülatörü gergi makarasi kasnagi halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasina yabanci maddelerin girmesini ve halatin veya zincirin kasnaktan çikmasini engelleyici teçhizat bulunmalidir.
- 13 4.17.1 (M) Durak kapilarından her biri, kilit açma üçgenine uyacak bir anahtar yardımıyla disaridan açılabilmelidir.
- 14 4.17.3 (M) Acil durum kilit açma anahtari binada sorumlu bir kisiye verilmelidir ve anahtarla birlikte, kilidin açilmasindan sonra tekrar kapama isleminin tam olarak yapilmamasindan kaynaklanabilecek kazalari engellemek için alinmasi gereken baslıca önlemleri içeren yazili bir talimat makina dairesine veya kumanda panosuna asilmalidir.
- 15 5.10.3 (S) Iki yönlü haberlesme tertibati çalisir hale getirilmelidir.
- 16 6.4.2 (K) Acil durum çalismasi yapılan panolarin üzerindeki cihazlar, cihazda en az 50 lüx siddetinde bir aydınlatma saglayacak sabit elektrik tesisati ile aydınlatilmalidir.
- 17 6.4.4 (K) Acil durum çalismasi ve deney islemlerinin yapildigi panoda/panolarda bir interkom sistemi, dinamik deneylerin yürütülmesini saglayan kumanda tertibatlari, asansör tahrik makinasinin dogrudan gözlenmesi veya gösterge/göstergelerden kilit açılma bölgesine ulasıldigi ve asansör kabinin hizi görülebilmelidir.
- 18 6.4.7 (K) Makina dairesiz asansörlerde asansörün tüm acil durum çalismalari ve gerekli dinamik deneyleri için, gerekli tertibatlar asansör kuyusu disindan tasimaya uygun olarak bir panonun/panolarin üzerinde bulunmalidir. Bu pano/panolar, yalnizca yetkili kisilerce erisilebilir olmalidir. Bu husus, bakim isleminin/islemlerinin kabinin hareket ettirilmesini gerektirdigi ve çalismanin asansör kuyusu içinde tahsis edilmis çalisma alanlarından güvenli olarak yapilamayacagi bakimlarda kullanılan vasitalar için de geçerlidir.
- 19 7.2.3 (K) Asansörün çalismasi ancak, muayene, imdat kapilari veya kapaklari kapali olmasi durumunda mümkün olmalidir. Bu amaç için madde 14.1.2 de belirtilen özelliklere uygun elektrik güvenlik tertibati kullanılmalidir.
- 20 7.2.5 (K) Muayene kapaklari en fazla 0,5 m yükseklikte ve en fazla 0,5 m genislikte olmalidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE ELEMANI	TEKN K YÖNET C		
	ADI/SOYADI/UNVANI	Taşkın Aslan	Ercan Kara		
15 / 05 / 2020	MZASI	Makine Muhendisi	Makine Mühendisi		