# EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



# **AKREDİTEST**

PERIYODIK KONTROL VE MUAYENE HIZMETLERI LIMITED ŞIRKETI Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No. 45 / 102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com





522993419/1 9a2573c1-f3db-4787-b0bb-7	′f9b95cfcaac R.KAD.21	1.0456.T1 - 0	19/10/2021	1. Takip - 26/10/2021 (T)		
İlgili mevzuat gereği imzalanan protoko				EDITEST tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece		
	periyodik kontrol	lü yapılan bu asansör iç	in geçerlidir.			
		SÖRE L KNBLO	LER			
ASANSÖR C NS	: X NSAN YÜK	ASANSÖ	RTP:	H DROL K X ELEKTR KL		
MONTAJ YILI	: 2016	SEY R M	ESAFES :	21 M. Dairesi : EVET		
ASANSÖR SER NO	: C BLOK MAK. MOTOR SER NO : -/ AKIŞ 869ARO256S					
BEYAN YÜKÜ (kg)	: 375 kg / 5 K KAT VE DURAK SAYISI : 8 /8					
STANDARD/STANDARDLAR	: TS EN 81-1 + A3					
BEYAN HIZI (m/sn)	: 0,5 0,63 X 1 1,6 2 2,5 D ER					
ADRES : KADİRLİ / YENİ / 131 / 17 C ADA:1698 PARSEL: 20						
B NA SORUMLUSUNA L K N B LG LER						
ADI VE SOYADI	DI VE SOYADI : HASAN DİNÇ					
ADRES	: 2.ETAP BEL. EVLERİ CANSUM 5 SİT. C BLOK/YENİ MAH.131.SOK NO.17C KADİRLİ/OSMANİYE					
TELEFON NUMARASI	: 05412482818	E-POSTA	ADRES :	kadirlili.1983@gmail.com		
	YETK L SERV	SE L KNBLG	VE BELGELER			
ÜNVAN : RAYTEK ASANSÖR MAKİNE MONTAJ VE İMALAT İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LTD.ŞTİ./1032						
ADRES	GÜZELYALI MAHALLESI 81187 SOK. NECATI KATLAV APT. SİT. A APT. NO.1 C ÇUKUROVA/ADANA/TÜRKİYE					
TELEFON VE FAKS NO	: 903222341175	E-POSTA		kadirlili.1983@gmail.com		
PERSONEL N ADI VE SOYADI	: MUSTAFA KARAOĞLU	GÖREV	:	TEKNK PERSONEL		
ISE HYB	: X VAR YOK	BELGE N	: 00	01-HYB-720		
	B.	AKIM SÖZLE MES				
SÖZLE ME	: X VAR YOK	TAR H V	E SÜRES :	01 / 01 / 2022 1 Yıl		
	REV ZYON	YAPANA L K N I				
ÜNVAN	:					
ADRES	:					
TELEFON VE FAKS NO	:	E-POSTA	:			
PERSONEL N ADI VE SOYADI	:	GÖREV	:			
PER YOD K/TAK P KONTROL SONUCUNUN DE ERLEND R LMES						
	NTROL SONUCUNUN TANIMI	DÜZEI	TME SÜRES BR SC	ONRAK PER YOD K/TAK P KONTROL TAR H		
UYGUN			YOK			
X HAF F KUSURLU	i		Y / (48 AY)* 19 / 10	/ 2022		
KUSURLU		<b>_</b>	20 GÜN			
GÜVENS Z	WAYOUT TOTAL OF		50 GÜN			
	*KISALTMA: (Mevcut asans	AÇIKLAMALAR	nsuziuk için düzeltme süresi			
		AÇIKLAWALAK				
	13 Adet Uygunsuzluk Te	espit Edilmiştir. l	Jygunsuzluklar Ekte	dir.		
RAPOR ONAY TAR H	1	MUAY	ENE MÜHENDİSİ	TEKN K YÖNET C		
THE OWNER THE IT	ADI/SOYADI/UNVANI		ffer Gebenli	Ercan Kara		
	MZASI		<del></del>			
26 / 10 / 2021	IVIZIA O1	Elektrik Ele	ktronik Müheridisi	Makine Mühendisi		
			Nybal			
			- 10			

### EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



# **AKREDITEST**

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞIRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Biv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

# KADİRLİ BELEDİYESİ

Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı, No: 257 Kadirli / Osmaniye



522993419/1 R.KAD.21.0456.T1 - 0 19/10/2021 1. Takip - 26/10/2021 (T)

- 1 1.2.1 (M) Makina/makara mekânlarina giris için kullanılan kapi veya döseme kapaklarının (durak kapıları, acil durum kapıları ve deney panoları harıç) dis yüzlerine "Asansör makinaları Tehlike Yetkili olmayan giremez" ifadelerini içeren bir ikaz levhasi takılmalıdır.
- 2 1.2.11 (M) Makina/makara mekanlarina giris için kullanılan giris kapilari ve döseme kapaklari anahtarli kilitlerle donatilmali ve bu kilitler içeriden anahtarsiz açilabilmelidir.
- 3 1.9.2 (M) Makina platformu ve makina dairesi dösemesindeki delikler kullanim amacina uygun olarak en küçük boyutta olmalidir. Malzemelerin düsme tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçislerinin çevresinde platform veya bitmis dösemeden en az 50 mm yükseklikte engelleyici çikintilar yapılmalidir.
- 4 1.22.1 (M) Tahrik kasnaklari halat atma pimleri mesafeleri ayarlanmalidir.
- 5 1.22.3 (M) Saptirma kasnaklari halat atma pimleri mesafeleri ayarlanmalidir.
- 6 1.22.4 (M) Hiz regülatörü kasnaklari halat atma pimi takilmalidir.
- 7 1.22.5 (M) Hiz regülatörü kasnaklari halat atma pimi ayarlanmalidir.
- 8 1.24.1 (M) Makina/makara mekaninda bulunan tahrik ve saptirma kasnaklari ile zincir makaralari için sahislarin yaralanmasina karsi önlem alinmalidir.
- 9 1.47.1 (M) Makina dairesinde/mekaninda asansöre ait olmayan tesisat/teçhizat sökülmeli veya izole edilmelidir.
- 10 3.4.4 (M) Kuyu aydınlatmasında yanmayan ampüller çalisir hale getirilmelidir.
- 11 3.6.7 (M) Yukari yönde hareket eden kabinin asiri hizlanmasina karsi koruma tertibati çalisir hale getirilmelidir.
- 12 3.14.16 (M) Hiz regülatörü gergi makarasi kasnagi halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasina yabanci maddelerin girmesini ve halatin veya zincirin kasnaktan çikmasini engelleyici teçhizat bulunmalidir.
- 13 5.8.5 (M) Kabin aydınlatmasi bagımsiz en az iki armatürle saglanmalidir.

RAPOR ONAY TAR H	]	MUAYENE ELEMANI	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Muzaffer Gebenli	Ercan Kara
00 / 40 / 000 4	MZASI	Elektrik Elektronik Müherdisi	Makine Mühendisi
26 / 10 / 2021		Mybal	W.T.A.