

AKREDİTEST

PERIYODIK KONTROL VE MUAYENE HIZMETLERI LIMITED ŞIRKETI Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No: 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

NAZİLLİ BELEDİYESİ

Yeni Mahallesi, 09800 Nazilli/Aydın



558945507/1 bb3e067b-83ec-4fb7-b865-660d8e4216c8		R.NAZ.2	.21.0405 - 0 14/06/2021 (P) -		-		
llgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü NAZILLI BELEDIYESI adına AKREDITEST tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece							
		periyodik kontrolü	yapılan bu asansör i	çin geçerlidir.			
		ASANSÖ	ÖREL KNBLO	G LER			
ASANSÖR C NS	: X NSAN	YÜK	ASANSÖ	RTP :	H DROI	L K X ELER	KTR KL
MONTAJ YILI	: 2018		SEY R M	IESAFES	: 24	M. Dairesi : EVET	
ASANSÖR SER NO	: YOLCU ASANSÖRÜ	<u>"</u>	MAK. M	OTOR SER NO	: E181507	52447 / E1815075244	7
BEYAN YÜKÜ (kg)	: 800 kg	10 K	KAT VE	DURAK SAYISI	: 9	/9	
STANDARD/STANDARDLAR	: TS EN 81-20	900					
BEYAN HIZI (m/sn)	: 0,5 0,	63 X 1	1,6	2 2	,5	D ER	
ADRES	: NAZİLLİ / AYDOĞDU	/ HÜRRİYET / 7º	5 ADA:200 PAR	PSFI : 43			
	INVESTEEN MIDOGDO		LUSUNA L K N				
ADI VE SOYADI	: HASAN DOKUZOĞLU	1					
ADRES	: 1071 MALAZGİRT AP		AHALLESİ HÜRRİ	VET CADDESÍ NO	·77 NA7İLLİ AVD		
TELEFON NUMARASI		1./A100000 W/	E-POSTA				
TELEFON NUMARASI	: 05325522799	ETK I SEDVS	E L KNBLG		: czmasans	ornazilli@gmail.com	
ÜNVAN						784 0 4 8 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
					OTOMOTIV TURİ	ZM SANAYİ VE TİCARET	ANONIM ŞİRKETİ
ADRES	: ZAFER MAHALLESİ S	SAĞLIK CADDES					
TELEFON VE FAKS NO	: 05443141555		E-POSTA	L	: czmasans	ornazilli@gmail.com	
PERSONEL N ADI VE SOYADI	WOTAT ÇEN	·	GÖREV		: FİRMA PE	RSONELİ	
TSE HYB	: X VAR	YOK	BELGE I	10	: 09-HYB-8	77	
		BAl	KIM SÖZLE MES				
SÖZLE ME	: X VAR	YOK	TAR H V	E SÜRES	: 01/01/	2022 1 Yıl	
		REV ZYON Y	APANA L K N	B LG LER			
ÜNVAN	:						
ADRES	:						
TELEFON VE FAKS NO	:		E-POSTA	\	:		
PERSONEL N ADI VE SOYADI	:		GÖREV		:		
	PER YOD	K/TAK P KONTI	ROL SONUCUNUN	DE ERLEND R I	LMES		
	KONTROL SONUCUNUN TANI	MI	DÜZEI	TME SÜRES	B R SONRAK P	ER YOD K/TAK P KONT	ROL TAR H
UYGUN				YOK			
HAF F KUSUR	<u>LU</u>		= =	Y / (48 AY)*			
KUSURLU				20 GÜN			
X GÜVENS Z					3 / 08 / 2021		
	*KISALTM			ınsuzluk için düzeltme	e süresi)		
		A	AÇIKLAMALAR				
	59 Adet Uyg	unsuzluk Tes	spit Edilmiştir. I	Jygunsuzluklar	r Ektedir.		
RAPOR ONAY TAR H			MIIAX	ENE MÜHEND S		TEKN K YÖNET (<u> </u>
KAI OK OMAT TAK II	ADI/SOYADI/UN	IVANI		nal Akgün		Ercan Kara	
		VAINI		-			
14 / 06 / 2021	MZASI		Makin	e Mühendisi		Makine Mühendisi	
				Jan Y			
				4		<u></u>	



AKREDITEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

NAZILLI BELEDİYESİ

Yeni Mahallesi, 09800 Nazilli/Aydın



558945507/1 R.NAZ.21.0405 - 0 14/06/2021 (P) -

- 1 1.1.3 (M) Makina dairesi veya makara mekanlarina ulasim yolu aydinlatmasi 50 lüx olmalidir. (madde 5.2.2.2)
- 2 1.2.11 (M) Makina/makara mekanlarina giris için kullanılan giris kapilari ve döseme kapakları anahtarlı kilitlerle donatilmalı ve bu kilitler içeriden anahtarsiz acilabilmelidir.
- 3 1.4.1 (S) Makina/makara mekanlarinda döseme seviyesinde, çalisma alanlarinda en az 200 lüx, çalisma alanlari arasinda kalan bölgelerde 50 lüx siddetinde bir aydınlatma saglayacak sabit elektrik tesisati bulunmalidir. Kullanılacak armatürler dolaylı dokunmaya karsi korunmalı olmalı ve stroboskobik yanılgı olusturmamalıdır. (madde 5.2.1.4.2)
- 4 1.4.2 (S) Makina dairesinde bulunan ekipmanlarin(kumanda panosu, makina motor, regülatör, elektrikçi panosu ve benzeri) önünde 200 lüx siddetinde aydınlatma saglanmalidir.
- 5 1.6.1 (M) Makina mekani havalandirmasi motorlar, kumanda cihazlari ve elektrik kablolarini yeterince iyi biçimde toz, zararli duman ve nemden koruvacak sekilde yapilmalidir (Tel kafes, paniur yeya bina havalandirma sistemi).
- 6 1.6.2 (M) Makina mekani/dolabi uygun sekilde havalandirilmalidir.
- 7 1.6.3 (M) Kuyu, makina alanlari ve makara dairesi, asansöre ait olanlardan farkli dairelerin havalandirilmasini saglamak için kullanılmamalidir. (madde 5.2.1.3 ve Ek E.3)
- 8 1.7.1 (M) Makina mekanlarinda, agir donanimlarin kaldirilip tasinmasi için, bir veya birden fazla, uygun sekilde yerlestirilmis, üzerilerine güvenli tasima kapasiteleri yazılmıs metal destekler veya tasiyici kancalar bulunmalidir.
- 9 1.8.5 (M) Asansöre ait bakim ve kayit (eski adi ile seyir) defterinde güncel kayitlar tutulmalidir.
- 10 1.8.6 (M) Asansöre ait bakim ve kayit (eski adi ile seyir) defteri bulunmalidir.
- 11 1.13.2 (K) Beyan yükü ile yüklenmis kabinin yukari yönde hareket etmesi için el ile uygulanmasi gereken kuvvet, 400 N'dan büyükse veya madde 5.9.2.3.1 a'da belirtilen mekanik vasitalar saglanmamissa, elektrikle çalisan acil durum tertibatlari, madde 5.12.1.6'ya uygun olarak saglanmalidir.
- 12 1.13.3 (K) Beyan yükü ile yüklü kabini yukari dogru hareket ettirmek için gerekli kuvvet 400 N'dan büyükse, uygun olarak makina dairesinden/deney panosundan kumanda edilebilen bir elektrikli elle kumanda tertibati bulunmalidir. Acil durum çalistirma sistemi elektrik kesildiginde kullanılmamasi durumunda ikincil bir enerji kaynagından beslenen acil durum çalistirma sistemi çalisir hale getirilmelidir. (UPS, akü devresi ve benzeri) (Elle kurtarma için makina motor imalatçisinin kullanma kilavuzunda belirtilmis oldugu degere uygun olmalidir.)
- 13 1.17.2 (S) Tahrik makinasinin dogrudan beslemesi durumunda, kontaklari motor devresinde seri bagli, birbirinden bagimsiz iki adet kontaktörle kesilmelidir. Tahrik makinasinin durdurulmasi iki kontaktörden birinin ana kontaklarinin asansör durdugunda devreyi açmamasi durumunda, en geç bunu takip eden hareket yönü degisiminde, asansörün yeniden harekete geçmesi engellenmis olmalidir. Tahrik makinasi elektromekanik freni her yön için seri iki kontaktörden enerjilendirilmelidir.
- 14 1.17.3 (S) Tüm kutuplarda akimi kesen bir kontaktör ve statik elemanlardaki enerji akisini kesen bir kumanda tertibati ve asansörün her durusunda, enerji akisinin kesildigini kontrol eden bir izleme tertibati olmalidir.
- 15 1.21.1 (M) Karsi agirlik tam kapali tampon üzerine oturdugunda kabin yukari yönde harekete devam etmemelidir. Bu halatlar tahrik kasnagi üzerinde kayarak veya madde 5.11.2'ye uygun elektrik güvenlik tertibati yardimiyla saglanmalidir. (madde 5.5.3)
- 16 1.28.2 (M) Elektrik kuvvet panosu makina dairesi içine alinmalidir.
- 17 1.28.4 (M) Elektrik kuvvet panosuna yetkisiz kisilerin erisimi engellenmelidir (MRL'lerde kilitli olmalidir).
- 18 1.29.7 (M) Ana anahtar veya anahtarlar ile isik anahtarinin kolaylikla fark edilmesini saglayacak ikaz levhalari bulunmalidir.
- 19 1.32.1 (M) Elektrik kuvvet panosunda dogrudan dokunmaya karsi korunmasi, en az IP 2X koruma derecesine sahip mahfazalarla saglanmalidir.
- 20 1.32.2 (M) Elektrik kuvvet panosu sigorta muhafazasi takilmalidir.
- 21 1.32.4 (M) Elektrik kuvvet panosu kablo baqlantilari düzenlenmelidir.
- 22 1.35.3 (M) Kumanda panosu klemens ve komponent rumuzlari devre semasina uygun hale getirilmelidir.
- 23 1.35.5 (M) Kumanda panosu kablo kanal kapaklari kapatilmalidir.
- 24 1.39.4 (M) Motor hareket süresi sinirlayicisi, 45 saniye veya en uzun seyir mesafesi için gerekli süreye en çok 10 saniye ilave edilmesiyle bulunan sürelerden küçük olanını geçmeyecek bir zaman içinde çalismalidir.
- 25 1.42.1 (M) Kumanda panosunda emniyet devre semasi olmalidir.
- 26 1.42.2 (M) Emniyet devreleri emniyet devre semasina göre düzenlenmelidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Kemal Akgün	Ercan Kara
14 / 06 / 2021	MZASI	Makine Mühendisi	Makine Mühendisi.



AKREDITEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel BIv. Maşuk Apt. Sit. No: 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

NAZILLI BELEDİYESİ

Yeni Mahallesi, 09800 Nazilli/Aydın



558945507/1 R.NAZ.21.0405 - 0 14/06/2021 (P) -

- 27 1.44.1 (K) Asiri hiz regülatörü beyan hizi asansör beyan hizina (asansör tasarim hizi) esit veya altında olmalidir. Devreye girme anındaki hiz, anı frenlemeli güvenlik tertibatında 0,8 m/s, makaralı tip anı frenlemeli güvenlik tertibatında 1 m/s, 1 m/s'ye kadar olan beyan hizlarında kullanılan kaymalı güvenlik tertibatı için 1,25xV + (0,25/ V) m/s belirtilenlerden daha küçük olmalidir.
- 28 1.46.2 (S) Istem disi kabin hareketi güvenlik tertibati çalisir hale getirilmelidir.
- 29 1.47.1 (M) Makina dairesinde/mekaninda asansöre ait olmayan tesisat/teçhizat sökülmeli veya izole edilmelidir. (Asansöre ait olan iklimlendirme, yangin dedektörleri, söndürücü ve tesisatlari bulunabilir.)
- 30 1.47.5 (M) Makina dairesinde/mekaninda tehlike yaratan teçhizat (dogal gaz, baca ve benzeri) sökülmelidir.
- 31 1.48.2 (M) Makina dairesi/mekani içinde çalismayi engelleyecek malzemeden temizlenmelidir.
- 32 1.48.3 (M) Makina dairesi/mekaninda yanici malzeme olmamalidir.
- 33 2.10.2 (M) Kabin girisine bakan durak kapilari ve kuyu duvarlari veya duvar bölümlerinden olusan kuyu yüzeyi, kabin kapisinin tüm genisligi boyunca, kapilarin çalismasi için gerekli açikliklar haricinde kesintisiz bir yüzey olusturmalidir.
- 34 2.13.1 (M) Kabin çatisi üzerinde madde 5.2.5.6.1'e göre kabin en yüksek konumunda iken kabin çatisinda, Çizelge 3'ten seçilen ve bir siginma alanı olarak kullanılabilir en az bir net alan saglanmalidir.
- 35 2.14.4 (M) Kabin üstü korkuluk üzerinde uyari levhasi veya yazisi olmalidir.
- 36 3.1.6 (M) Dikey tasinabilir merdiven olmasi durumunda herhangi bir basamagin arkasi ile kuyu boslugu duvari arasinda asgari 200 mm net mesafe bulunmalidir. Durak girisi kenari ile çalisma konumundaki tasinabilir merdivenin basamak ortasi arasindaki mesafe kolayca ulasilabilir olmasi için azami 600 mm olmalidir.
- 37 3.2.11 (K) Kabin en üst kat seviyesinde iken karsi agirligin tampona temasi önlenmelidir ve sinir kesici çalisma mesafesi ayarlanmalidir.
- 38 3.3.11 (S) Asansörün normal çalismasina geri dönüsü sadece muayene çalisma anahtarinin/anahtarlarinin normale getirilmesi ve elektrikli tekrar ilk ayar konumuna getirme (reset) tertibati kuyu disindan çalistirildiginda mümkün olmalidir. (madde 5.12.1.5.2.2) RESET tertibati sadece yetkili kisiler tarafından erisilebilen tipte (örnegin kilit açma üçgeni ile çalisan bir tertibat) veya kilitli bir kabin içerisindeki bir tertibat olmalidir. Kat butonyerindeki çagri butonuna özel bir silsile ile basmak suretiyle resetleme islemi yapilmamalidir.
- 39 3.4.2 (M) Kabinin, kuyu içerisinde gidip gelmesi esnasında kabinin her hangi bir konumunda ve tüm kapilarin kapali olmasi halinde bile asagidaki aydınlatma siddetini saglayacak sekilde kuyuda kalici monte edilmis elektrikli aydınlatma saglanmis olmalidir. a)Asansör kuyusunda, durak kapilari kapali olsa dahi kabin tavanının düsey izdüsümü içerisinde ve dösemenin 1 m üstünde en az 50 lüx siddetinde bir aydınlatma saglanmalidir.
- b) Asansör kuyu zemininde en az 50 lüx (lux), çalisma alanlari arasında bir kisinin ayakta durabildigi, çalistigi ve/veya hareket edebildigi her yerde kuyu boslugu zemininden 1,0 metre mesafede aydınlatma saglanmalidir. c) Asansör kuyusunda kabin veya bilesenlerin olusturdugu gölgelerin haricinde, madde 5.2.1.4.1 a)'da ve b)'de belirtilen yerlerin disinda en az 20 lüx aydınlatma saglanmalidir.
- 40 3.5.8 (K) Kabin güvenlik tertibati çalisir hale getirilmelidir.
- 41 3.7.44 (K) Kabin regülatör mafsal kolu ve emniyet kontagi pimi arasindaki mesafe ayarlanmali ve emniyet kontagi sabitlenmelidir.
- 42 3.7.45 (K) Kabin regülatör gergi makarasi mafsal kolu yere paralel hale getirilmelidir.
- 43 3.8.5 (M) Karsi agirlik/dengeleme agirligi kilavuz raylari ve kuyu duvari arasindaki boslugun 0,30 m'yi asmasi durumunda bu alan, ayrica madde 5.2.5.5.1- b) ve c)'ye uygun olarak korunmus olmalidir.
- 44 3.13.1 (M) Kuyu boslugu zemini üzerinde madde 5.2.5.6.1 göre kabin en alt konumunda oldugunda, Çizelge 4'ten seçilen ve bir siginma alani olarak kullanılabilen en az bir açik alan saglanmalidir.
- 45 3.21.2 (M) Kuyu dibi alarm butonu güvenlik hacminden ulasilabilir olmalidir.
- 46 3.21.3 (M) Kuyuda bulunan alarm tertibatlari ses siddeti artirilmalidir.
- 47 3.21.4 (M) Asansör kuyusu (Kabin üstü/kuyu dibi) içinde çalisan kisilerin mahsur kalma riski varsa ve kabinden veya kuyu içinden kurtulabilmeleri için önlemler alinmamissa, bu risklerin olustugu yerlere alarm tertibati konulmalidir.
- 48 3.26.1 (M) Kuyu dibi temizlenmelidir.
- 49 4.8.1 (M) Kapiyi açip kabine girmek isteyen bir kullanici, kabin aydınlatması arizalı olsa dahı, önünde ne olduğunu görebilecek sekilde, durak kapiları civarındakı tâbiî ve sunî aydınlatma döseme seviyesinde en az 50 lüx olmalidir.
- 50 4.12.1 (M) Kabin esigi ile durak kapisi esigi arasındaki yatay açıklık 35 mm'yı asmamalidir.
- 51 4.17.7 (M) Durak kapilarından her biri, kilit açma üçgenine uyacak bir anahtar yardımıyla disaridan açılabilmelidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Kemal Akgün	Ercan Kara
14 / 06 / 2021	MZASI	Makine Mühendisi	Makine Mühendisi.



AKREDITEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

NAZİLLİ BELEDİYESİ

Yeni Mahallesi, 09800 Nazilli/Aydın



558945507/1 R.NAZ.21.0405 - 0 14/06/2021 (P) -

- 52 4.19.1 (M) Yapi yüksekliginin 51,50 m den düsük binalardaki asansör kat kapilari TS EN 81-58 standardi E30'a uygun yangina karsi dirençli kat kapilariyla donatilmalidir.
- 53 5.8.3 (M) Kabin, herhangi bir duvardan 100 mm'den az olmayan herhangi bir noktadaki zeminden 1 m yukarida ve bir kumanda tertibati üzerinde en az 100 lüx (lux) siddetinde bir aydınlatma saglayacak kalici olarak montaji yapılmıs elektrikli aydınlatma ile donatilmalidir. (madde 5.4.10.1)
- 54 5.9.1 (S) Kabinde normal aydınlatma beslemesinin arizasında otomatik bir sekilde devreye giren, 1 h (saat) için en az 5 lüx bir isik siddetini kabinin merkezinde zeminin 1 m üstünde saglayabilen otomatik olarak tekrar sarj edilebilir acil durum beslemeli acil durum lambalari bulunmalidir. 55 5.10.2 (S) İki yönlü haberleşme sisteminin sürekli olarak aktif olması sağlanmalıdır. Haberleşme sisteminin çalıştırılmasından sonra, kabinde mahsur kalan kişinin başka bir işlem yapmasına gerek olmamalıdır.
- 56 5.10.3 (S) Bir kurtarma servisi (yetkili servis de olabilir) ile sürekli irtibat için iki yönlü sesli iletişim sağlayan bir uzaktan alarm sistemi bulunur. Bu alarm sistemi TS EN 81-28'e uygun olmalıdır. (madde 5.12.3.1)
- 57 5.12.1 (S) Asansör, kabinin asiri yüklenmesi durumunda, otomatik seviyeleme dahil kabinin normal harekete geçmesini önleyen tertibat, beyan yükü, en az 75 kg olmak kaydıyla, % 10 dan fazla asilirsa devreye girecek sekilde ayarlanmalidir.
- 58 5.14.1 (M) Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayari) \pm 10 mm. olmalidir.
- 59 5.14.2 (M) Kabinin katlarda kat seviyesinden ± 20 mm. kaymasi durumunda otomatik seviyeleme olmalidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
14 / 06 / 2021	ADI/SOYADI/UNVANI	Kemal Akgün	Ercan Kara
	MZASI	Makine Mühendisi	Makine Mühendisi
		Luddy	
		4	