EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



AKREDİTEST

PERIYODIK KONTROL VE MUAYENE HIZMETLERI LIMITED ŞIRKETI Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No. 45 / 102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com





607059490/1 10785ff4-a394-4a20-bd71-7	f9b885be6eb R.K.	AD.21.0457 - 0	19/10/2	2021 (P)	-		
İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü KADIRLI BELEDIYESI adına AKREDITEST tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece						rapor sadece	
		ontrolü yapılan bu asansör					
	AS	SANSÖRE L KNBL	G LER				
ASANSÖR C NS	: X NSAN YÜ	K ASANSĊ	ORTP :	H DROI	L K X ELEK	TR KL	
MONTAJ YILI	: 2016	SEY R N	MESAFES	: 21	M. Dairesi : EVET		
ASANSÖR SER NO	: D BLOK	MAK. M	OTOR SER NO		369OI249S		
BEYAN YÜKÜ (kg)	: 375 kg / 5	K KAT VE	DURAK SAYISI		/8		
STANDARD/STANDARDLAR	: TS EN 81-1 + A3	•		<u> </u>	_ / ½		
BEYAN HIZI (m/sn)	: 0,5 0,63 X 1 1,6 2 2,5 D ER						
ADRES		DA:1608 PARSEL: 20					
ADRES : KADÎRLÎ / YENÎ / 131 / 17 D ADA:1698 PARSEL: 20 B NA SORUMLUSUNA L K N B LG LER							
ADI VE SOYADI	: HASAN DİNÇ						
ADRES	: 2.ETAP BEL. EVLERİ CANSUM S	5 SİT. D BLOK/YFNİ MA		.17D KADİRI İ/OSM	 ANİYE		
TELEFON NUMARASI			A ADRES				
	: 05412482818 YETK L SE				83@gmail.com		
ÜNVAN : PAYTEK ASANSÖR MAKINE MONTA LVE IMALAT INSAAT TAAHHÜT TICARET LTD STI (1032							
ADRES	 RAYTEK ASANSÖR MAKİNE MONTAJ VE İMALAT İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LTD.ŞTİ./1032 GÜZELYALI MAHALLESİ 81187 SOK. NECATİ KATLAV APT. SİT. A APT. NO.1 C CUKUROVA/ADANA/TÜRKİYE 						
TELEFON VE FAKS NO		<u>SOK. NECATI KATLAV</u> E-POST		-			
	303222341173		1		83@gmail.com		
PERSONEL N ADI VE SOYADI	: MUSTAFA KARAOĞLU	GÖREV			ERSONEL		
TSE HYB	: X VAR YO			: 01-HYB-7	20		
		BAKIM SÖZLE MES					
SÖZLE ME	: X VAR YO	K TAR H	/E SÜRES	: 01/01/	2022 1 Yıl		
	REV ZY	YON YAPANA L K N	B LG LER				
ÜNVAN	:						
ADRES	:						
TELEFON VE FAKS NO	:	E-POST	4	:			
PERSONEL N ADI VE SOYADI	:	GÖREV		:			
DED VOD V VO		CONTROL SONUCUNU			ED VOD VIEW V D VON	DOL TAR II	
UYGUN	NTROL SONUCUNUN TANIMI	DUZE	YOK	B R SUNRAK P	ER YOD K/TAK P KONT	ROL TAK H	
X HAF F KUSURLU		12 A	Y / (48 AY)*	19 / 10 / 2022			
KUSURLU			120 GÜN	1071072022			
GÜVENS Z			60 GÜN				
	*KISALTMA: (Mevcut	asansörde tespit edilen uyg		ltme süresi)			
		AÇIKLAMALAR					
	12 Adet Uygunsuzluk	Tespit Edilmiştir.	Uygunsuzluk	lar Ektedir.			
RAPOR ONAY TAR H		MUA	YENE MÜHEND	isi	TEKN K YÖNET C	!	
	ADI/SOYADI/UNVANI	Muza	affer Gebenli		Ercan Kara		
	MZASI	Elektrik Elektron k M		isi	Makine Mühendisi		
19 / 10 / 2021	,		1/1 /		Anti		
			Vycoal	4			

EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



AKREDITEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞIRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel BIv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

KADİRLİ BELEDİYESİ

. Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı, No: 257 Kadirli / Osmaniye



607059490/1 R.KAD.21.0457 - 0 19/10/2021 (P) -

- 1 1.2.1 (M) Makina/makara mekânlarina giris için kullanilan kapi veya döseme kapaklarinin (durak kapilari, acil durum kapilari ve deney panolari hariç) dis yüzlerine "Asansör makinalari Tehlike Yetkili olmayan giremez" ifadelerini içeren bir ikaz levhasi takilmalidir.
- 2 1.2.11 (M) Makina/makara mekanlarina giris için kullanılan giris kapilari ve döseme kapaklari anahtarli kilitlerle donatilmali ve bu kilitler içeriden anahtarsiz açilabilmelidir.
- 3 1.9.2 (M) Makina platformu ve makina dairesi dösemesindeki delikler kullanim amacina uygun olarak en küçük boyutta olmalidir. Malzemelerin düsme tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçislerinin çevresinde platform veya bitmis dösemeden en az 50 mm yükseklikte engelleyici çikintilar yapılmalidir.
- 4 1.22.1 (M) Tahrik kasnaklari halat atma pimleri mesafeleri ayarlanmalidir.
- 5 1.22.3 (M) Saptirma kasnaklari halat atma pimleri mesafeleri ayarlanmalidir.
- 6 1.22.4 (M) Hiz regülatörü kasnaklari halat atma pimi takilmalidir.
- 7 1.22.5 (M) Hiz regülatörü kasnaklari halat atma pimi ayarlanmalidir.
- 8 1.47.1 (M) Makina dairesinde/mekaninda asansöre ait olmayan tesisat/teçhizat sökülmeli veya izole edilmelidir.
- 9 3.4.4 (M) Kuyu aydinlatmasinda yanmayan ampüller çalisir hale getirilmelidir.
- 10 3.6.7 (M) Yukari yönde hareket eden kabinin asiri hizlanmasina karsi koruma tertibati çalisir hale getirilmelidir.
- 11 3.14.16 (M) Hiz regülatörü gergi makarasi kasnagi halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasina yabanci maddelerin girmesini ve halatin veya zincirin kasnaktan çikmasini engelleyici teçhizat bulunmalidir.
- 12 5.8.5 (M) Kabin aydınlatmasi bagimsiz en az iki armatürle saglanmalidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE ELEMANI	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Muzaffer Gebenli	Ercan Kara
19 / 10 / 2021	MZASI	Elektrik Elektronik Müherdisi	Makine Mühendisi