EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



AKREDİTEST

PERIYODIK KONTROL VE MUAYENE HIZMETLERI LIMITED ŞIRKETI Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No: 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

CEYHAN BELEDİYESİ

Konakoğlu Mahallesi Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 Ceyhan/Adana



749650255/1 bc694129-3991-4f42-9fde-7e7c6b51e46d		R.CEY.21.004	Y.21.0045.T1 - 0 27/01/2021			1. Takip - 25/03/2021 (T)			
İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulu			ILunan asansörün periyod	lik kontrolü CEY	HAN BELEDIYESI :	adına AKREDITEST ta	IL rafından gerçekleştirilmiştir. Bı	u rapor sadece	
		, ,,,	periyodik kontrolü yapıl				·		
			ASANSÖRE	L KNBLO	LER				
ASANSÖR C N	s	: X NSAN	YÜK	ASANSÖ		H DROI	LK X ELEI	KTR KL	
				SEY R M	•	: 9	<u> </u>		
MONTAJ YILI		2010			OTOR SER NO		M. Dairesi : EVET		
ASANSÖR SER NO		: YOLCU ASANSÖRÜ				: -/-	/		
BEYAN YÜKÜ (kg)		: 600 kg	8K	KATVE	DURAK SAYISI	: <u>4</u>	<u> 4</u>		
STANDARD/STANDARDLAR		: TS EN 81-20							
BEYAN HIZI (m/sn)		: 0,5 0,63 X 1 1,6 2 2,5 D ER							
ADRES		CEYHAN / NAMIK KEMAL / 71 / 12 ADA:1339 PARSEL: 11							
B NA SORUMLUSUNA L K N B LG LER									
ADI VE SOYADI		LEVENT CELİKDAMAR							
ADRES		01 ÖZER APT. / NAMIK KEMAL MAH. 71 SOK. NO:12 CEYHAN/ADANA							
TELEFON NUM	MARASI	: 05418790523		E-POSTA	ADRES	: muharrem	.0101@hotmail.com		
			YETK L SERV SE L K NB LG VE BELGELER						
ÜNVAN : MUHARREM ÇAĞLIYAN- GÖKBİLİM ASANSÖRLERİ SAHIS									
ADRES			BURHANİYE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI N:23 CEYHAN						
TELEFON VE FAKS NO		. 03006433363	IVAN MENDEILEG D	E-POST		: muharrem	.0101@hotmail.com		
PERSONEL N ADI VE SOYADI				GÖREV			ERSONELİ		
TSE HYB		: ÇETİN DEMİRCİOĞLU : X VAR	YOK	BELGE I	NO.	: 01-HYB-2			
TOL HILD		. X , ,,,,,,		SÖZLE MES		. 01-1110-2			
~=									
SÖZLE ME		: X VAR	YOK	TAR H V		: 01/01/	2022 1 Yıl		
			REV ZYON YAPA	NA L K N	B LG LER				
ÜNVAN		:							
ADRES		:							
TELEFON VE FAKS NO		:		E-POSTA	L	:			
PERSONEL N	ADI VE SOYADI	:		GÖREV		: 			
	nen von v vol		K/TAK P KONTROL				ED VOD VIMIN DVOV	TO CALLED AN	
	UYGUN KKON	TROL SONUCUNUN TANII	MI	DUZEI	YOK	B R SONRAK P	ER YOD K/TAK P KONT	ROL TAR H	
X	HAF F KUSURLU			12 A	Y / (48 AY)*	27 / 01 / 2022			
					20 GÜN	21 / 01 / 2022			
KUSURLU GÜVENS Z					60 GÜN				
	GUVENS E	*KISALTM	*KISALTMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)						
		MORLINI		KLAMALAR		(41001)			
		5 Adet Uygu	nsuzluk Tespit E	Edilmiştir. U	Jygunsuzlukla	ar Ektedir.			
DADOR	ONAV TAD B			NATTA V	ENE MÜHENDİ	ci	TEKN K YÖNET (7	
ADI/SOYADI/UN MZASI		VANT		tan Örtlek	131				
			VAINI			7	Ercan Kara		
		MZASI		Elektrik Ele	Elektrik Elektronik Mühendisi		Makine Mühendisi		
				7	ftruit /				
					/	4			

EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



AKREDITEST

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

CEYHAN BELEDİYESİ

Konakoğlu Mahallesi Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 Ceyhan / Adana



749650255/1 R.CEY.21.0045.T1 - 0 27/01/2021 1. Takip - 25/03/2021 (T)

- 1 2.13.5 (M) Kabin çatisi üzerinde, madde 5.2.5.6.1'e göre kabin en üst konumunda oldugunda, 1.Tip 1 için dik durus 0,40x0,50x2 metre olmalidir. 2. Tip 2 için çömelmis vaziyetteki durus 0,50x0,70x1 metre olmalidir.
- 2 3.6.7 (M) Yukari yönde hareket eden kabinin asiri hizlanmasina karsi koruma tertibati çalisir hale getirilmelidir.
- 3 4.12.1 (M) Kabin esigi ile durak kapisi esigi arasındaki yatay açıklık 35 mm'yı asmamalıdır.
- 4 7.4.2 (M) Kamuya açik binalardaki (Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, isyeri (belediye kamu binalari ve benzeri), açik ve kapali spor tesisleri, egitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar) asansörlerde tüm katlara hizmet eden (mevcut binalarda en az bir adet) engelli kisiler için erisim saglamaya yönelik tedbirler alinmalidir.
- 5 7.4.31 (M) Planli Alanlar Imar Yönetmeligi kapsaminda asansörde engelli kisiler için erisim saglamaya yönelik Tek asansörlü binalarda asansör kabininin dar kenari (1,20) m. ve alani (1,80) m2 den, kapi genisligi ise (0,90) m. den az olamaz.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE ELEMANI	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Sultan Örtlek	Ercan Kara
25 / 03 / 2021	MZASI	Elektrik Elektronik Müheridisi	Makine Mühendisi
20 / 00 / 2021		Thurt 1	2.10.2