#### EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



# **AKREDİTEST**

PERIYODIK KONTROL VE MUAYENE HIZMETLERI LIMITED ŞIRKETI Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No: 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

# NAZİLLİ BELEDİYESİ

Yeni Mahallesi, 09800 Nazilli/Aydın



558945507/1 bb3e067b-83ec-4fb7-b865-660d8e4216c8			R.NAZ.21	.0405.T1 - 0	14/06/	2021	1. Takip - 13/08/20	)21 (T)		
			ında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü NAZILLI BELEDIYESI adına AKREDITEST tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece					rapor sadece		
periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.										
ASANSÖRE L K N B LG LER										
ASANSÖR C NS : X NSAN YÜK ASANSÖR T P : H DROL K X ELEKTR KL										
MONTAJ YILI		: 2018		SEY R M	IESAFES	: 24	M. Dairesi : EVET			
ASANSÖR SER NO		: YOLCU ASANSÖRÜ	YOLCU ASANSÖRÜ MAK. MOTOR SER NO : E18150752447 / E18150752447					7		
BEYAN YÜKÜ (kg)		: 800 kg	10	K KAT VE	DURAK SAYISI	: 9	/9			
STANDARD/STANDARDLAR		: TS EN 81-20	TS EN 81-20							
BEYAN HIZI (m/sn)		: 0,5 0,0								
ADDEC		: NAZİLLİ / AYDOĞDU	NAZİLLİ / AYDOĞDU / HÜRRİYET / 75 ADA:200 PARSEL: 43							
B NA SORUMLUSUNA L K N B LG LER										
ADI VE SOYAD	)I	: HASAN DOKUZOĞLU								
ADRES			1071 MALAZGİRT APT./AYDOĞDU MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ NO:77 NAZİLLİ AYDIN							
TELEFON NUM	IARASI	: 05325522799		E-POSTA						
			05325522799 E-POSTA ADRES : czmasansomazilli@gmail.com  YETK L SERV SE L K N B LG VE BELGELER							
ÜNVAN : NAZİLLİ ÇZM ASANSÖR GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A										
ADRES			NAZILLI ÇZM ASANSOR GIDA TARIM HAYVANCILIK INŞAAT TAAHHUT OTOMOTIV TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRK E ZAFER MAHALLESI SAĞLIK CADDESI NO:48/C 09800 / NAZİLLİ							
TELEFON VE FAKS NO		: 05443141555	, JOHN CAUDE	E-POSTA		: czmasans	ornazilli@gmail.com			
				GÖREV						
TSE HYB		MURAT ŞEN  X VAR	YOK	BELGE 1	NO.	: 09-HYB-8	RSONELİ			
ISEMIE		· [X] 1121		AKIM SÖZLE MES		. 03-11115-0				
SÖZLE ME		: X VAR	YOK	TAR H V		04 / 04 /	0000 4374			
SUZLE ME		: X VAR				: 01/01/	2022 1 Yıl			
			REV ZYON	YAPANA L K N	B LG LER					
ÜNVAN		:								
ADRES		:		E POST						
TELEFON VE I		:		E-POSTA	<b>L</b>	:				
PERSONEL N	ADI VE SOYADI	:	TOTAL DE VIOLE	GÖREV	AND EDITION	:				
	PER VOD K KO	PER YOU		TROL SONUCUNUN	TME SÜRES		ER YOD K/TAK P KONT	POL TAR H		
	UYGUN	VIROL BONCCONON TANI		DOZEI	YOK	D ROOMAN 1	ER TOD R/TAR T RONT	ROL IAK II		
Х	HAF F KUSURLU			12 A	Y / (48 AY)*	14 / 06 / 2022				
	KUSURLU			1	20 GÜN					
	GÜVENS Z				60 GÜN					
	L	*KISALTM	A: (Mevcut asans	örde tespit edilen uygı	ınsuzluk için düzelt	tme süresi)				
				AÇIKLAMALAR						
		42 Adet Uyg	unsuzluk Te	spit Edilmiştir.	Jygunsuzlukl	ar Ektedir.				
RAPOR C	ONAY TAR H			MUAY	ENE MÜHEND S	s	TEKN K YÖNET (			
13 / 08 / 2021		ADI/SOYADI/UN	VANI	Ker	nal Akgün	<u> </u>	Ercan Kara			
		MZASI			e Mühendisi		Makine Mühendisi			
					Wichite numerical		Au	回域機構回		
					X 8					
		]			1					

#### EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



### **AKREDITEST**

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

## NAZİLLİ BELEDİYESİ

Yeni Mahallesi, 09800 Nazilli/Aydın



558945507/1 R.NAZ.21.0405.T1 - 0 14/06/2021 1. Takip - 13/08/2021 (T)

- 1 1.1.3 (M) Makina dairesi veya makara mekanlarina ulasim yolu aydinlatmasi 50 lüx olmalidir. (madde 5.2.2.2)
- 2 1.2.11 (M) Makina/makara mekanlarina giris için kullanılan giris kapilari ve döseme kapakları anahtarlı kilitlerle donatilmalı ve bu kilitler içeriden anahtarsiz açilabilmelidir.
- 3 1.6.1 (M) Makina mekani havalandirmasi motorlar, kumanda cihazlari ve elektrik kablolarini yeterince iyi biçimde toz, zararli duman ve nemden koruyacak sekilde yapilmalidir (Tel kafes, panjur veya bina havalandirma sistemi).
- 4 1.6.2 (M) Makina mekani/dolabi uygun sekilde havalandirilmalidir.
- 5 1.6.3 (M) Kuyu, makina alanlari ve makara dairesi, asansöre ait olanlardan farkli dairelerin havalandirilmasini saglamak için kullanılmamalidir. (madde 5.2.1.3 ve Ek E.3)
- 6 1.7.1 (M) Makina mekanlarında, agir donanimlarin kaldırılıp tasınması için, bir veya birden fazla, uygun sekilde yerlestirilmis, üzerilerine güvenli tasıma kapasiteleri yazılmıs metal destekler veya tasiyici kancalar bulunmalidir.
- 7 1.8.5 (M) Asansöre ait bakim ve kayit (eski adi ile seyir) defterinde güncel kayitlar tutulmalidir.
- 8 1.8.6 (M) Asansöre ait bakim ve kayit (eski adi ile seyir) defteri bulunmalidir.
- 9 1.21.1 (M) Karsi agirlik tam kapali tampon üzerine oturdugunda kabin yukari yönde harekete devam etmemelidir. Bu halatlar tahrik kasnagi üzerinde kayarak veya madde 5.11.2'ye uygun elektrik güvenlik tertibati yardimiyla saglanmalidir. (madde 5.5.3)
- 10 1.28.2 (M) Elektrik kuvvet panosu makina dairesi içine alinmalidir.
- 11 1.28.4 (M) Elektrik kuvvet panosuna yetkisiz kisilerin erisimi engellenmelidir (MRL'lerde kilitli olmalidir).
- 12 1.29.7 (M) Ana anahtar veya anahtarlar ile isik anahtarinin kolaylikla fark edilmesini saglayacak ikaz levhalari bulunmalidir.
- 13 1.32.1 (M) Elektrik kuvvet panosunda dogrudan dokunmaya karsi korunmasi, en az IP 2X koruma derecesine sahip mahfazalarla saglanmalidir.
- 14 1.32.2 (M) Elektrik kuvvet panosu sigorta muhafazasi takilmalidir.
- 15 1.32.4 (M) Elektrik kuvvet panosu kablo baglantilari düzenlenmelidir.
- 16 1.35.3 (M) Kumanda panosu klemens ve komponent rumuzlari devre semasina uygun hale getirilmelidir.
- 17 1.35.5 (M) Kumanda panosu kablo kanal kapaklari kapatilmalidir.
- 18 1.39.4 (M) Motor hareket süresi sinirlayicisi, 45 saniye veya en uzun seyir mesafesi için gerekli süreye en çok 10 saniye ilave edilmesiyle bulunan sürelerden küçük olanını geçmeyecek bir zaman içinde çalismalidir.
- 19 1.42.1 (M) Kumanda panosunda emniyet devre semasi olmalidir.
- 20 1.42.2 (M) Emniyet devreleri emniyet devre semasina göre düzenlenmelidir.
- 21 1.47.1 (M) Makina dairesinde/mekaninda asansöre ait olmayan tesisat/teçhizat sökülmeli veya izole edilmelidir. (Asansöre ait olan iklimlendirme, yangin dedektörleri, söndürücü ve tesisatlari bulunabilir.)
- 22 1.47.5 (M) Makina dairesinde/mekaninda tehlike yaratan teçhizat (dogal gaz, baca ve benzeri) sökülmelidir.
- 23 1.48.2 (M) Makina dairesi/mekani içinde çalismayi engelleyecek malzemeden temizlenmelidir.
- 24 1.48.3 (M) Makina dairesi/mekaninda yanici malzeme olmamalidir.
- 25 2.10.2 (M) Kabin girisine bakan durak kapilari ve kuyu duvarlari veya duvar bölümlerinden olusan kuyu yüzeyi, kabin kapisinin tüm genisligi boyunca, kapilarin çalismasi için gerekli açikliklar haricinde kesintisiz bir yüzey olusturmalidir.
- 26 2.13.1 (M) Kabin çatisi üzerinde madde 5.2.5.6.1'e göre kabin en yüksek konumunda iken kabin çatisinda, Çizelge 3'ten seçilen ve bir siginma alani olarak kullanılabilir en az bir net alan saglanmalidir.
- 27 2.14.4 (M) Kabin üstü korkuluk üzerinde uyari levhasi veya yazisi olmalidir.
- 28 3.1.6 (M) Dikey tasinabilir merdiven olmasi durumunda herhangi bir basamagin arkasi ile kuyu boslugu duvari arasinda asgari 200 mm net mesafe bulunmalidir. Durak girisi kenari ile çalisma konumundaki tasinabilir merdivenin basamak ortasi arasindaki mesafe kolayca ulasilabilir olmasi için azami 600 mm olmalidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C
	ADI/SOYADI/UNVANI	Kemal Akgün	Ercan Kara
13 / 08 / 2021	MZASI	Makine Mühendisi	Makine Mühendisi
1070072021		J. W.	
			<u> </u>

#### EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



### **AKREDITEST**

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞIRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Biv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

## NAZİLLİ BELEDİYESİ

Yeni Mahallesi, 09800 Nazilli/Aydın



558945507/1 R.NAZ.21.0405.T1 - 0 14/06/2021 1. Takip - 13/08/2021 (T)

- 29 3.4.2 (M) Kabinin, kuyu içerisinde gidip gelmesi esnasında kabinin her hangi bir konumunda ve tüm kapilarin kapali olmasi halinde bile asagidaki aydınlatma siddetini saglayacak sekilde kuyuda kalici monte edilmis elektrikli aydınlatma saglanmıs olmalidir. a)Asansör kuyusunda, durak kapilari kapali olsa dahi kabin tavanının düsey izdüsümü içerisinde ve dösemenin 1 m üstünde en az 50 lüx siddetinde bir aydınlatma saglanmalidir. b) Asansör kuyu zemininde en az 50 lüx (lux), çalisma alanları arasında bir kisinin ayakta durabildigi, çalistigi ve/veya hareket edebildigi her yerde
- kuyu boslugu zemininde eri az 50 lux (lux), çalisina alahlari arasında bir kisinin ayakta durabıldığı, çalising verveya hareket edebildiği heri yerdekuyu boslugu zemininden 1,0 metre mesafede aydınlatma saglanmalidir. c) Asansör kuyusunda kabin veya bilesenlerin olusturdugu gölgelerin haricinde, madde 5.2.1.4.1 a)'da ve b)'de belirtilen yerlerin disinda en az 20 lüx aydınlatma saglanmalidir.
- 30 3.8.5 (M) Karsi agirlik/dengeleme agirligi kilavuz raylari ve kuyu duvari arasindaki boslugun 0,30 m'yi asmasi durumunda bu alan, ayrica madde 5.2.5.5.1- b) ve c)'ye uygun olarak korunmus olmalidir.
- 31 3.13.1 (M) Kuyu boslugu zemini üzerinde madde 5.2.5.6.1 göre kabin en alt konumunda oldugunda, Çizelge 4'ten seçilen ve bir siginma alani olarak kullanilabilen en az bir açik alan saglanmalidir.
- 32 3.21.2 (M) Kuyu dibi alarm butonu güvenlik hacminden ulasilabilir olmalidir.
- 33 3.21.3 (M) Kuyuda bulunan alarm tertibatlari ses siddeti artirilmalidir.
- 34 3.21.4 (M) Asansör kuyusu (Kabin üstü/kuyu dibi) içinde çalisan kisilerin mahsur kalma riski varsa ve kabinden veya kuyu içinden kurtulabilmeleri için önlemler alinmamissa, bu risklerin olustugu yerlere alarm tertibati konulmalidir.
- 35 3.26.1 (M) Kuyu dibi temizlenmelidir.
- 36 4.8.1 (M) Kapiyi açip kabine girmek isteyen bir kullanici, kabin aydınlatması arizalı olsa dahi, önünde ne olduğunu görebilecek sekilde, durak kapıları civarındaki tâbiî ve sunî aydınlatma döseme seviyesinde en az 50 lüx olmalıdır.
- 37 4.12.1 (M) Kabin esigi ile durak kapisi esigi arasındaki yatay açıklık 35 mm'yi asmamalidir.
- 38 4.17.7 (M) Durak kapilarından her biri, kilit açma üçgenine uyacak bir anahtar yardımıyla disaridan açılabilmelidir.
- 39 4.19.1 (M) Yapi yüksekliginin 51,50 m den düsük binalardaki asansör kat kapilari TS EN 81-58 standardi E30'a uygun yangina karsi dirençli kat kapilariyla donatilmalidir.
- 40 5.8.3 (M) Kabin, herhangi bir duvardan 100 mm'den az olmayan herhangi bir noktadaki zeminden 1 m yukarida ve bir kumanda tertibati üzerinde en az 100 lüx (lux) siddetinde bir aydınlatma saglayacak kalici olarak montaji yapılmıs elektrikli aydınlatma ile donatilmalidir. (madde 5.4.10.1)
- 41 5.14.1 (M) Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayari) ± 10 mm. olmalidir.
- 42 5.14.2 (M) Kabinin katlarda kat seviyesinden ± 20 mm. kaymasi durumunda otomatik seviyeleme olmalidir.

RAPOR ONAY TAR H		MUAYENE MÜHEND S	TEKN K YÖNET C	
	ADI/SOYADI/UNVANI	Kemal Akgün	Ercan Kara	
	MZASI	Makine Mühendisi	Mak <del>ine M</del> ühendisi	
13 / 08 / 2021		- Ludder		
		4 4		