#### EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



# **AKREDİTEST**

PERIYODIK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Biv. Maşuk Apt. Sit. No: 45/102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

# EFELER BELEDİYESİ

Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler Aydın Türkiye



| 120829098/1<br>c58235a0-0460-45ab-8f1f-7ecaaae63767  |                         |  | R.EFE.22.1989 - 0 11/04/2   |  |                 | 022 (P)               | -                                |                |  |  |
|--|-------------------------|--|---|--|-----------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|--|--|
| İlgili mevzuat ge  | reği imzalanan protokol | kapsamında aşağıda bilgileri bul   |   | riyodik kontrolü EFEI<br>yapılan bu asansör iç |                 | adına AKREDITEST tarı | afından gerçekleştirilmiştir. Bı | u rapor sadece |  |  |
|  |                         |  | ASANSÖ  | RE L KNBLO                                     | LER             |                       |                                  |                |  |  |
| ASANSÖR C N  | s                       | : X NSAN   | YÜK   | ASANSÖ   | RTP :           | H DROI                | . K X ELE                        | KTR KL         |  |  |
| MONTAJ YILI  |                         | : 1990   |   |  | ESAFES          | : 18                  | M. Dairesi : EVET                |                |  |  |
| ASANSÖR SER  | NO                      | YOLCU ASANSÖRÜ   |   | MAK. M   | OTOR SER NO     | : -/-                 |                                  |                |  |  |
|  |                         | : 225 kg   | KAT VE  | DURAK SAYISI                                   |                 |                       |                                  |                |  |  |
| STANDARD/STANDARDLAR   |                         | 225 kg 3 K KAT VE DURAK SAYISI : 7 7 7 7 TS EN 81-80   |   |  |                 |                       |                                  |                |  |  |
| BEYAN HIZI (m/sn)  |                         | : 0,5 0,63 1 1,6 2 2,5 0.8 D ER  |   |  |                 |                       |                                  |                |  |  |
| ADRES  |                         | EFELER / ZEYBEK / 1529 / 15 /1 ADA:0 PARSEL: 0   |   |  |                 |                       |                                  |                |  |  |
| B NA SORUMLUSUNA L K N B LG LER  |                         |  |   |  |                 |                       |                                  |                |  |  |
| ADI VE SOYAD   | )I                      | : AHMET LIVSAL   |   |  |                 |                       |                                  |                |  |  |
| ADRES  |                         | AHMET UYSAL<br>100. YIL SİTESİ SİTESİ A BLOK / ZEYBEK MAHALLESİ 1529 SOKAK NO 2 EFELER AYDIN |   |  |                 |                       |                                  |                |  |  |
| TELEFON NUM  | <b>IARASI</b>           | : 05359491756  |   | E-POSTA  |                 |                       |                                  | r@amail.com    |  |  |
|  |                         | 05359491756 E-POSTA ADRES : emresansarrr@gmail.com  YETK L SERV SE L K N B LG VE BELGELER    |   |  |                 |                       |                                  |                |  |  |
| ÜNVAN  |                         | : EMRE SANSAR KARD   | ES ASANSÖR S  | AHIS   |                 |                       |                                  |                |  |  |
| ADRES : EMRE SANSAR KARDEŞ ASANSÖR SAHIS  **KURTULUS MAHALLESİ SÜLEYMAN SEBA CAD. NO: 21 A EFELER/AYDIN / EFELER/AYDIN/TÜRKİYE |                         |  |   |  |                 |                       |                                  |                |  |  |
| THE PROPERTY DAMES AND   |                         | · 05425419392  | 010000000000000000000000000000000000000                               |  | E-POSTA         |                       | : emresansarrr@gmail.com         |                |  |  |
|  |                         | : ALİHAN KAPLAN  |   | GÖREV  | GÖREV           |                       |                                  |                |  |  |
| TSE HYB  |                         | : X VAR  | YOK   | BELGE N  | ILP             |                       | ERSONEL                          |                |  |  |
|  |                         | . [2]  |   | KIM SÖZLE MES                                  |                 | : 09-HYB-1            |                                  |                |  |  |
| SÖZLE ME   |                         | : X VAR  | YOK   | TAR H V  | E SÜRES         | : 01/01/              | 2023 1 Yıl                       |                |  |  |
| SOLLE ME   |                         | · [X] ''   |   | APANA L K N I                                  |                 | . 0170172             |                                  |                |  |  |
| ŤINIS/ A NI  |                         |  | KEV ZION I  | AFANA L KIVI                                   | ) LG LEK        |                       |                                  |                |  |  |
| ÜNVAN<br>ADRES   |                         | :  |   |  |                 |                       |                                  |                |  |  |
| TELEFON VE I   | FAKS NO                 | ·  |   | E-POSTA  |                 | •                     |                                  |                |  |  |
|  |                         | ·<br>:   |   | GÖREV  |                 | ·                     |                                  |                |  |  |
| I BROOTEB ITT  |                         |  | TAK PKONTR  | OL SONUCUNUN                                   | DE ERLEND       | R LMES                |                                  |                |  |  |
|  | PER YOD K KON           | TROL SONUCUNUN TANIN   |   |  | TME SÜRES       |                       | ER YOD K/TAK P KONT              | TROL TAR H     |  |  |
|  | UYGUN                   |  |   |  | YOK             |                       |                                  |                |  |  |
|  | HAF F KUSURLU           |  |   | 12 AY / (48 AY)*                               |                 |                       |                                  |                |  |  |
| X  | KUSURLU                 |  |   | 1  | 20 GÜN          | 09 / 08 / 2022        |                                  |                |  |  |
|  | GÜVENS Z                |  |   |  | 60 GÜN          |                       |                                  |                |  |  |
|  |                         | *KISALTMA  | MA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi) |  |                 |                       |                                  |                |  |  |
|  |                         |  | A   | ÇIKLAMALAR                                     |                 |                       |                                  |                |  |  |
| -  |                         | 64 Adet Uygu<br>kım Yönetmeliği (06.04.201<br>re tescil işleminde kullanılar                 | 9/ 30737) geçici r  | pit Edilmiştir. I<br>madde 1'e göre, 2         |                 |                       | arz edilen asansörün tes         | cil işleminde  |  |  |
| 2  |                         |  |   |  |                 |                       |                                  |                |  |  |
| RAPOR ONAY TAR H   |                         |  |   |  | ENE MÜHEND      | 8                     | TEKN K YÖNET                     | U              |  |  |
| 11 / 04 / 2022   |                         | ADI/SOYADI/UN  | VANI  |  | ı Uğurdiken     |                       | Kemal Akgün                      |                |  |  |
|  |                         | MZASI  |   | Elektrik Ele                                   | ktroniķ Mühendi | si                    | Makine Muhendisi                 |                |  |  |

#### EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



#### **AKREDITEST**

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

#### EFELER BELEDİYESİ

Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler Aydın Türkiye



120829098/1 R.EFE.22.1989 - 0 11/04/2022 (P) -

- 1 1.1.2 (M) Makina veya makara mekânlarina erisim saglayan herhangi bir kapiya/kapaga komsu geçis yollari sabit olarak tesis edilmis aydınlatma armatürü /armatürleri ile yeterli sekilde aydınlatilmalidir.
- 2 1.1.3 (M) Makina dairesine/mekanina erisim özel mekanlardan geçmeye gerek kalmadan, her zaman rahat ve güvenilir bir sekilde kullanılabilmelidir.
- 3 1.2.1 (M) Makina/makara mekânlarina giris için kullanılan kapi veya döseme kapaklarinin (durak kapilari, acil durum kapilari ve deney panolari hariç) dis yüzlerine "Asansör makinalari Tehlike Yetkili olmayan giremez" ifadelerini içeren bir ikaz levhasi takilmalidir.
- 4 1.2.2 (M) Kuyu içerisine açılan makina mekani giris kapıları deliksiz olmali, durak kapıları ile aynı mekanik mukavemet sartlarını saglamalı ve söz konusu bina ile ilgili yangına karsı koruma düzenlemelerine uygun olmalidir.
- 5 1.2.8 (M) Makina/makara mekanlarina ulasim için kuyunun içine açilan giris kapilari ve döseme kapaklari deliksiz olmalidir.
- 6 1.2.11 (M) Makina/makara mekanlarina giris için kullanılan giris kapilari ve döseme kapakları anahtarlı kilitlerle donatilmalı ve bu kilitler içeriden anahtarsiz açılabilmelidir.
- 7 1.7.1 (M) Makina mekânlarında, agir donanimlarin kaldirilip tasinmasi için, bir veya birden fazla, uygun sekilde yerlestirilmis, üzerilerine güvenli tasima kapasiteleri yazilmis metal destekler veya tasiyici kancalar bulunmalidir.
- 8 1.8.4 (M) Makina dairesindeki durdurma anahtari üstünde veya yakininda, durdurma konumunun karistirilma riski olmayacak bir sekilde "DUR/STOP" kelimesi bulunmalidir.
- 9 1.8.6 (M) Asansöre ait bakim ve kayit (eski adi ile seyir) defteri bulunmalidir.
- 10 1.8.9 (M) Makina ve makara mekanlarina ana anahtar veya anahtarlar ile isik anahtarinin kolaylikla fark edilmesini saglayacak ikaz levhalari bulunmalidir. Bir ana anahtarin açilmasindan sonra bazi kisimlar gerilim altında kaliyorsa (asansörler arasındaki baglantılar, isik devreleri ve benzeri) bu belirtilmelidir
- 11 1.9.2 (M) Makina platformu ve makina dairesi dösemesindeki delikler kullanim amacina uygun olarak en küçük boyutta olmalidir. Malzemelerin düsme tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçislerinin çevresinde platform veya bitmis dösemeden en az 50 mm yükseklikte engelleyici çikintilar yapılmalidir.
- 12 1.9.3 (M) Makina dairesindeki farkli seviyedeki dösemeler arasinda 0,5 m'den fazla bir yükseklik farki varsa, düsme tehlikesine karsi uygun korkuluklar ile donatilmalidir.
- 13 1.10.1 (M) Makina platformuna çikis merdiveni sabitlenmelidir.
- 14 1.10.3 (M) Makina platformu çikis merdivenine tutamak takilmalidir.
- 15 1.11.3 (M) Hareketli parçalarin bakim ve kontrolü için gerekli olan yerlerde ve elle acil durum çalismasinin gerekli oldugu durumlarda en az 0,50 m x 0,60 m'lik bir serbest yatay alan bulunmalidir. (Kurtarmanin yapilacagi yer için makina motor imalatçisi tarafından hazirlanan kullanma klavuzunda belirtilen bilgi ve bu bilgiye dayanılarak hazirlanan kurtarma talimati esas alinir.)
- 16 1.11.4 (M) Geçis yollari en az 0,5 m genisliginde olmalidir. Hareketli parçalarin bulunmadigi yerlerde bu genislik 0,4 m'ye kadar azaltilabilir.
- 17 1.16.1 (S) Tahrik makinasi montaj civatalarina kontra somun veya yayli rondela takilmalidir.
- 18 1.22.2 (M) Makina/makara mekaninda bulunan tahrik ve saptirma kasnaklari ile zincir makaralari için gevsek halatlarin veya zincirlerin, kasnaktan veya makaralardan çikmasini engelleyici teçhizat bulunmalidir.
- 19 1.23.1 (M) Makina/makara mekaninda bulunan tahrik ve saptirma kasnaklari ile zincir makaralari için halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasina yabanci maddelerin girmesini engellenmelidir.
- 20 1.24.1 (M) Makina/makara mekaninda bulunan tahrik ve saptirma kasnaklari ile zincir makaralari için sahislarin yaralanmasina karsi önlem alinmalidir.
- 21 1.28.3 (M) Elektrik kuvvet panosu ve içerisinde bulunan elemanlar karistirilma riskine karsi adreslenmelidir.
- 22 1.29.7 (M) Ana anahtar yeva anahtarlar ile isik anahtarinin kolaylikla fark edilmesini saqlayacak ikaz levhalari bulunmalidir.
- 23 1.30.2 (M) Makina dairesinde/mekaninda kuyu aydınlatma anahtari çalisir hale getirilmelidir.
- 24 1.31.5 (M) Kuyu aydınlatma sigortasi çalisir hale getirilmelidir.
- 25 1.32.4 (M) Elektrik kuvvet panosu kablo baglantilari düzenlenmelidir.
- 26 1.35.5 (M) Kumanda panosu kablo kanal kapaklari kapatilmalidir.
- 27 1.42.1 (M) Kumanda panosunda emniyet devre semasi olmalidir.
- 28 1.43.1 (M) Kumanda panosu kablo girisleri keskin kenarlardan izole edilmelidir.
- 29 1.48.1 (M) Makina dairesi/mekani depo olarak kullanilmamalidir.

| RAPOR ONAY TAR H | ]                 | MUAYENE MÜHEND S              | TEKN K YÖNET C   |  |
|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|--|
|                  | ADI/SOYADI/UNVANI | Kübra Uğurdiken               | Kemal Akgün      |  |
| 44.404.40000     | MZASI             | Elektrik Elektronik Mühendisi | Mąkine Műhendisi |  |
| 11 / 04 / 2022   |                   | K                             |                  |  |
|                  |                   | <b>V</b>                      |                  |  |

#### EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



## **AKREDITEST**

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞIRKETİ Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel BIv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA 0850 305 9001 info@akreditest.com

## EFELER BELEDİYESİ

Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler Aydın Türkiye



# 120829098/1 R.EFE.22.1989 - 0 11/04/2022 (P) -

- 30 1.48.2 (M) Makina dairesi/mekani içinde çalismayi engelleyecek malzemeden temizlenmelidir.
- 31 1.48.3 (M) Makina dairesi/mekaninda yanici malzeme olmamalidir.
- 32 2.11.6 (M) Kabin alti patenlerindeki bosluk ayarlanmalidir.
- 33 2.11.12 (M) Kabin üstü paten bosluklari ayarlanmalidir.
- 34 2.12.4 (M) Kuyu içi elektrik tesisati düzenlenmelidir.
- 35 2.12.5 (M) Kuyu içinde açikta olan elektrik kablo baglantilari koruma altına alinmalidir.
- 36 2.12.6 (M) Kabin üstü daginik kablo baglantilari düzenlenmelidir.
- 37 2.12.14 (M) Kabin üstü kablo baglanti ek kisimlari klemens kutusu içerisine alinmalidir.
- 38 2.12.16 (M) Kabin üstü elektrik baglanti kutusu kapagi takilarak koruma altina alinmalidir.
- 39 2.13.5 (M) Karsi agirlik tam kapanmis tampon üzerinde otururken, kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen blogu alabilecek yer bulunmalidir.
- 40 2.14.2 (M) Kabin üstü durdurma anahtarinin üstünde veya yakininda, durdurma konumunun karistirilmasi riski olmayacak bir sekilde "DUR/STOP" kelimesi olmalidir.
- 41 3.4.2 (M) Kuyu dibi aydınlatma anahtarı çalisir hale getirilmelidir.
- 42 3.4.4 (M) Kuyu aydınlatmasında yanmayan ampüller çalisir hale getirilmelidir.
- 43 3.4.9 (M) Kuyu aydınlatmasi çalisir hale getirilmelidir.
- 44 3.8.1 (M) Karsi agirlik veya dengeleme agirliginin hareket sahasi, kuyu tabanindan en fazla 0,3 m'den baslayip en az 2,5 m yükseklige kadar uzanan sert bir ayirici bölme ile korunmalidir.
- 45 3.13.4 (M) Kabin tam kapanmis tampon üzerinde otururken kuyu alt boslugunda, bir yüzü üzerinde duran, boyutlari en az 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m olan bir dikdörtgen blogu içine alabilecek bir hacim bulunmalidir.
- 46 3.17.7 (M) Tam kapali kuyu duvarlarindaki bosluklar kapatilmalidir.
- 47 3.18.15 (M) Karsi agirlik bloklarinin ziplamasina karsi önlem alinmalidir.
- 48 3.18.23 (M) Karsi agirlik kilavuz raylarındaki eksen kaçıklıkları giderilmelidir.
- 49 3.18.27 (M) Karsi agirlik paten bosluklari ayarlanmalidir.
- 50 3.18.54 (M) Karsi agirlik kilavuz rayi çalisma yüzeyindeki pürüzlü yüzeyler düzeltilmelidir.
- 51 3.21.4 (M) Asansör kuyusu (kabin üstü/kuyu dibi) içinde çalisan kisilerin mahsur kalma riski varsa ve kabinden veya kuyu içinden kurtulabilmeleri için önlemler alinmamissa, bu risklerin olustugu yerlere alarm tertibati konulmalidir.
- 52 3.24.2 (M) Kuyu dibine toprakli priz takilmalidir.
- 53 3.26.1 (M) Kuyu dibi temizlenmelidir.
- 54 4.11.2 (S) Kat kapisi topraklama hatlarında asansör durak kapisi gövdesi topraklama iletkeni olarak kullanılmamalidir.
- 55 5.2.7 (M) Kabinde asansör seri numarasi, imal yili ve monte eden firma adi olmalidir.
- 56 5.4.14 (M) Kabin ve karkas baglantilarinda eksik kontra somunlar takilmalidir.
- 57 5.4.15 (M) Kabin üstü temizlenmelidir.
- 58 5.4.16 (M) Kabin duvarlari, tabani ve tavani, gerek çok kolay yanabilme ve gerekse çikabilecek gaz ve dumanin cinsi ve miktari itibariyla tehlikeli olabilecek malzemelerden (hali, kumas, ham sunta) yapilmamalidir.
- 59 5.4.18 (M) Kabin alti metal malzemelerdeki korozyon giderilmelidir.
- 60 5.4.22 (M) Kabin üstü korozyon giderilmelidir.
- 61 5.6.1 (M) Makina gücü ile otomatik çalisan kapilarda, kapanmakta olan kapinin tekrar açılmasini saglayan bir tertibat diger kabin kumandalarının vanında bulunmalidir.
- 62 5.7.2 (M) Toplama kumanda asansörlerde kumanda butonlarinin kayit isiklari yanar hale getirilmelidir.
- 63 5.13.3 (M) Deliksiz yüzeyli kapilari olan kabinlerde, kabinin alt ve üst kisimlarında havalandırma menfezleri bulunmalidir.
- 64 5.14.1 (M) Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayari) ± 30 mm. olmalidir. (01.01.2012 öncesi)

| RAPOR ONAY TAR H |                   | MUAYENE MÜHEND S              | TEKN K YÖNET C   |  |
|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|--|
|                  | ADI/SOYADI/UNVANI | Kübra Uğurdiken               | Kemal Akgün      |  |
| 44 / 04 / 0000   | MZASI             | Elektrik Elektronik Mühendisi | Makine Mühendisi |  |
| 11 / 04 / 2022   |                   | Kito                          |                  |  |